

Závěrečná zpráva o provedené opravě sondy **HROŠKY - Z - 15**

Technické údaje: ÚK ϕ 9 5/8" x 7,92 mm je zapažená do hl. 300 m a zacementována po povrch

TěK ϕ 6 5/8" x 7,32 mm mat. J-55, je zapažená do hl. 1296,13 m, cementace patou po povrch

Perforace: 1262,5-1268,5 (1262,5-1265,5 25 ran/1 m à 15 gr. - 1265,5-1268,5 m 15 ran/1 m)

Hloubka sondy: 1276 m

Účel opravy: Vyměnit filtrační kolonu - sondu vystrojit pro vtláčení a těžbu plynu pro 12-14 sarmatský obzor

Vystrojení ústí sondy: Na pažnici ÚK ϕ 9 5/8" je našroubována základní příruba 10", v které je lůžko pro usazení TěK, těžební kolo na 6 5/8" je zavěšena kuželem v základní přírubě 10" - kužel přivařen k základní přírubě. Na základní přírubě je namontována redukční příruba 10" x 7 1/16" - spodní část PK 21 MPa, na redukční přírubě namontována horní část PK MLR 3" x 14 MPa, stupačky zavěšeny na kuželu přechodem Č 3 1/2" A SV (SANTA-FE) ~~A M 2 7/8 SV~~

Podzemní vystrojení sondy: V sondě jsou naplaveny protipískové filtry 2 3/8" SN, pata v hl. 1272,20 m, těsnící hlava 2 7/8" SN v hl. 1233,40 m (výkres je součástí této zprávy). Zапуštěна pakrovací sestava (výkres je součástí této zprávy) v pořadí naváděcí objímka 93x50 M 2 7/8" SV, pakr HUSKY M-1 6 5/8" x 2 7/8" 20-24 Ib/ft 1 ks stup. 2 7/8" SV, proplachovací objímka OTIS 2 7/8" SV a 149 ks stup. 2 7/8" SV x 5,51 mm mat. J-55 těsněných teflonovými kroužky do hl. 1232,40 m, pakr usazen v hl. 1231,36 m (těsnící manžety) hmotností 5 t. Stupačky usazeny kuželem ve spodní části PK přechodem Č 3 1/2" SV x M 2 7/8" SV (SANTA-FE).

Doba trvání opravy: 17.5. - 13.6. 1993

Postup prací:

Dne 17.5.1993 byla na sondu přestěhována souprava A-50 mistra p. Snopka a Foltýna, provedeny přípravné práce, upravena pracovní kapalina a souprava smontována.

Dne 18.5. začerpáno do stupaček 6 m³ pracovní kapaliny 1,08 kg - sonda neumrtvena, odpuštěn tlak z mezikruží a mezikruží doplněno pracovní kapalinou 7,5 m³. Do stupaček znova začerpány 2 m³ pracovní kapaliny, sonda umrtvena, ztráty nějisteny. Zdemontován produkční kříž, namon-

tován hydraulický preventr, provedena tlaková zkouška ústí - preventrtest na 14 MPa - zjištěn pokles tlaku, pravděpodobně přes kužel těžební kolony do ÚK, otevřen pakr a stup. 3 1/2" SN s pakrovací sestavou vytaženy. Sestaven mechanický mostek z pakru HUSKY + zátky s odpojovačem zapuštěn na VT 2 7/8" IF do hl. 1219,17 m, pakr usazen, VT odpojeny, provedena tlaková zkouška pakru na 8 MPa - mostek drží a VT s částí odpojovače vytaženy. Dne 21.5. zdemontován preventr a příruba 10"x7 1/16", provedena tlaková zkouška do ÚK, přetok zjištěn přes kužel TĚK na 1 MPa. Ústí očištěno a kužel přivařen k základní přírubě podle technologického postupu.

Dne 22.5. provedena tlaková zkouška do ÚK na 8 MPa - přes svár přetok nezjištěn, ale tlak v ÚK poklesl na 0 MPa. Po dohodě s odběratelem dohodnuto provést karotážní měření úniku kapaliny z ÚK a zjištění místa netěsnosti. Namontována příruba 10"x7 1/16" a 2" šoupák na ÚK, namontován preventr, provedena tlaková zkouška ústí, preventrtest na 14 MPa bez poklesu tlaku. Dne 23.5. provedeno karotážní měření se zatláčením nahřáté kapaliny do ÚK, zatláčena kapalina do ÚK na 12 MPa, po měření zapuštěna část odpojovače na VT, pakr spojen s VT, uvolněn a VT s odpojovačem vytaženy bez pakru. Proveden zámer v.č. POZA, pakr v hl. 320 m, zapuštěn odpojovač na VT, pakr spojen a VT s pakrem vytaženy. Sestavena pakrovací sestava a na stup. 2 7/8" těsněných teflonovými kroužky zapuštěn do hl. 1229,45 m, zdemontován preventr, namontován kužel a pakr usazen v hl. 1228,41 m (těsnící gumy) hmotností 5 t, provedena tlaková zkouška hermetičnosti pakru za přítomnosti p. Vala na 8 MPa/30 min. - bez poklesu tlaku, namontován produkční kříž ev.č. 8408 a provedena tlaková zkouška za přítomnosti odběratele p. Vala a rev. technika MND p. Hranek a servisu MUNA na 14 MPa - bez poklesu tlaku. Upraveno 18 m³ pakr. kapaliny, otevřena proplachovací objímka, pakr. kapalina začerpána do mezikruží, propl. objímka uzavřena, tlakově odzkoušena na 8 MPa - uzavřena a zahájen čerpací pokus. Pístováno od hl. 0-250 m, vypístováno 0,8 m³ kapaliny, nastal samotok přes trysky ø 8-6-5 mm, vytěženo 4,4 m³ vody, tlaky S-9,5 MPa, M-0 MPa, ÚK-0 MPa.

Dne 26.5. proveden zámer průchodnosti, nasednuto v hl. 520 m, sonda otevřena a proveden zámer, nasednuto v hl. 257 m, sonda znovu otevřena přes trysku ø 7 mm, zjištěn výnos ložiskového i plaveného písku, sonda uzavřena a proveden opět zámer, nasednuto v hl. 39 mm. Po dohodě mezi POZA Tvrdonice p. Vala a MND Hodonín ing. Zaňát rozhodnuto vadný filtr vyměnit.

Dne 26.5. zahájeno umrtvování sondy zatláčením pracovní kapaliny, zatlačeno 0,2 m³ kapaliny, tlak 14 MPa, odpuštěn plyn, zatlačeno 1,5 m³ kapaliny, odpuštěn plyn, zatlačeno 1,8 m³ kapaliny, odpuštěn plyn, zatlačeno 2,4 m³ ka-

paliny - sonda neumrtvena, tlak ST-8,8 MPa, Mez-8,2 MPa.

Dne 27.5. proveden zámer průchodnosti, nasednuto v hl. 1230 m, otevřena proplachovací objímka, sonda umrtvena pracovní kapalinou 1,08 kg, 19 m³, propláchnuta, při pozorování ztráty nezjištěny. Zdemontován produkční kříž, namontován preventr, pakr uvolněn, provedena tlaková zkouška ústí, preventr-test na 14 MPa a stupačky s pakrovací sestavou vytaženy. Sestaven chytač na těsnící hlavu manžet, zapuštěn na VT, manžety sešroubovány s VT, sonda propláchnuta a VT s těsnící hlavou vytaženy. Zapuštěny obvrtávací roury 4 1/2" na VT, filtrační kolona obvrtána od hl. 1231,41-1271,50 m, při obvrtávání nastala ztráta cirkulace, nářadí povednuto do hl. 1260 m, připraven a začerpán 1 m³ tembloku (antifiltrant B a unitem 500), po začerpání tembloku ztráty ustaly. Nářadí popuštěno s cirkulací do hl. 1271,50 m pro řádné odpláchnutí písku, opět nastala ztráta cirkulace, opět namíchán a začerpán 1 m³ tembloku ze stejných chemikálií a ztráty ustaly. Sonda propláchnuta a VT s ob. rourami vytaženy. Zapuštěn OWERSHOT BOWEA 5 3/4"x2 7/8" na VT do hl. 1231 m, filtrační kolona chycena do overshotu, nářadí napínáno, pojízdění s nářadím do 8 t nad váhu nářadí, při napínání na tuto váhu tato poklesla na váhu nářadí a VT s overshotem vytaženy, v overshotu vytažena hlava ^{FILTZY} manžet, 1 ks stup. 2 3/8" SN a roztržený kontrolní filtr. Zapuštěna obvrtávací kolona 4 1/2" na VT do hl. 1237,41 m, kde bylo nasednuto, namontováno vrtní zařízení odplachováno s rotací od hl. 1237,41-1267,69 m, nastala ztráta cirkulace, připraven a začerpán 1 m³ tembloku (antifiltrant B unitem 500), pokračování v obvrtávání od hl. 1267,69-1272,50 m, při proplachování nastaly opět ztráty 6 m³ kapaliny, sonda propláchnuta a VT s obvrt. kolonou vytaženy. Připraven chytač z obvrt. roury 4 1/2" zapuštěn s obvrt. kolonou na VT do hl. 1269 m, kde bylo nasednuto, instrumentace filtrační kolony s odplachováním v hl. 1272,50 m, sonda propláchnuta a VT s ob. kolonou a chytačem vytaženy bez filtrační kolony. Znovu zapuštěna obvrt. kolona 4 1/2", na VT do hl. 1269 m zamontováno vrtní zařízení a filtrační kolona obvrtána od hl. 1269-1276 m, nářadí v hl. 1271-1272,84 m při obvrtávání klínovalo. Upravena pracovní kapalina na 1,05 kg, kapalina 1,08 kg v sondě vyměněna za 1,05 kg - sonda propláchnuta a VT s obvrt. kolonou vytaženy. Vyroben chytač 4 1/2" s VT v nářaďovém závodě MUNA, namontován na obvrt. roury 4 1/2", zapuštěn na VT do hl. 1276 m, provedena instrumentace filtrů s odplachováním v hl. 1276 m, sonda propláchnuta a VT s obvrt. rourami a chytačem vytaženy, v obvrt. rourách vytažena filtrační kolona, při tažení posledního kusu spadla část filtrační kolony do sondy, pravděpo-

dobně pata ø 130 mm chytla v ústí i přesto, že byla řádně naváděna. Zapuštěn overshot BOWEN 5 3/4"x2 3/8" na VT do hl. 1262 m nasednuto, VT s overshotem a zbytkem kompletní filtrační kolonou s patou ø 130 mm vytaženy. Zapuštěna fréza ø 145 mm na VT do hl. 1260 m namontováno vrtní zařízení a interval 1260-1276 m pročištěn s rotací a odplachováním, sonda propláchnuta přes nádrž a VT s frézou vytaženy.


Dne 7.6. provedeno karotážní měření a perforace v hl. 1262,5-1265,5 m 10 ran/1 m à 15 gr. Po perforaci zapuštěn skrejpr na VT do hl. 1262 m pažnice seškrabány a VT se skrejprem vytaženy. Zapuštěna fréza ø 145 mm na VT do hl. 1276,25 m, kde bylo nasednuto, sonda propláchnuta a VT s frézou vytaženy.

Dne 8.6. sestavena filtrační kolona 2 3/8" (výkres je součástí této zprávy) s naplavovacím zařízením zapuštěna na VT do hl. 1272,20 m (pata) hlava FK v hl. 1233,72 m usazen naplavovací pakr, filtrační kolona naplavena, spotřeba 560 l písku, ztráty při naplavování nebyly, uvolněn naplavovací pakr, nářadí odpojeno od filtrační kolony a VT s naplavovacím zařízením vytaženy. Zapuštěna naváděcí objímka na VT do hl. 1232,72 m, provedeno karotážní měření GGK v hl. 1271,50-1200 m, hlava pískového obsypu v hl 1235,40 m, VT s naváděcí objímkou vytaženy. Zapuštěna těsnící hlava manžet na VT, těsnící hlava usazena na FK, hlava v hl. 1233,40 m a VT s usazovacím kusem vytaženy. Sešroubována pakrovací sestava (výkres je součástí této zprávy) D = 10,61 m a zapuštěn na stup. 2 7/8" SV těsněných teflonovými kroužky do hl. 1232,40 m, celkem 149 ks, namontován kužel s přechodem č 3 1/2" SVxM 2 7/8" SV, zdemontován preventr, pakr usazen v hl. 1231,36 m (těsnící manžety) hmotností 5 t, provedena tlaková zkouška pakru (přítomen p. Vala) na 8 MPa/30 min. - bez poklesu tlaku, namontován produkční kříž MLR 3"x14 MPa ev.č. 8408, provedena jeho tlaková zkouška (přítomen p. Vala, rev. technik MND p. Hranek) servis MUNA Poštorná na 14 MPa - bez poklesu tlaku viz protokol. Připraveno 18 m³ pakrovací kapaliny, otevřena proplachovací objímka, pakrovací kapalina začerpána do mezikruží, objímka uzavřena, provedena tlaková zkouška, uzavření objímky - uzavřena a zahájen č.p. Pístováno od hl. 0-150 m, vypístováno 1,8 m³ kapaliny - nastal samotok, přes trysky ø 8-6 mm vytěženo 8,7 m³ vody, dále sonda odpouštěna intervalově podle požadavku POZA 2 hod. uzavřena, tlak ST-10,4 MPa, M-0, 1 hod. otevřena, tlak 8,6 MPa. Dne 13.6. proveden zámer průchodnosti filtru výzk. četou POZA, nasednuto v hl. 1271 m, ještě téhož dne opravy sondy ukončeny, sonda i pracoviště předáno protokolem 14.6. p. Valovi, tím práce ukončeny, souprava zdemontovalá a přestěhována na sondu Dunajovice-6.

VYSTROJENÍ SONOU

Z-15


12.6.1993



PACKOVACÍ SESTAVA


Z - 15

12. 6. 1993



FILTRAČNÍ KOLONA ZÁS - 15

12.6.1993



HLAVA TĚS. MANZET ^V HL. 1233,40m
S PŘIPOJEM 2^{7/8}" SN

SPOJKA 2^{7/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm
PŘECHOD M 2^{3/8}" SN X Č 2^{7/8}" SN
STUPAČKA 2^{3/8}" SN

SPOJKA 2^{3/8}" SN
KONTROLNÍ FILTR

SPOJKA 2^{3/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm

STUP. 2^{3/8}" SN

SPOJKA 2^{3/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm

STUP. 2^{3/8}" SN

SPOJKA 2^{3/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm

FILTR
SPOJKA 2^{3/8}" SN

FILTR
SPOJKA 2^{3/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm

FILTR
SPOJKA 2^{3/8}" SN

FILTR
SPOJKA 2^{3/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm

FILTR
SPOJKA 2^{3/8}" SN

FILTR
SPOJKA 2^{3/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm

FILTR
SPOJKA 2^{3/8}" SN S CENTRÁTOREM Ø 145mm

FILTR
PATA 2^{3/8}" SN V HL 1276,20m

CEN. MOSTEK 1276 m


ÚSTÍ SONDY

2-15

12.6.1993

IRCH PK 14 MPa
SPODEK PK 21 MPa

č. 8408
č. 1011



H. Šlapáček

SEZNAM STUPAČEK V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

NA SONDĚ : .. ZAS. - 15 ..

Hloubka zapuštění stupaček(m) : 1221,48, + PAKR. SESTAVA 1232,48 m

Počet kusů : 14849

Rozměr stupaček : 2 $\frac{7}{8}$ " "(mm)

Síla stěny : 5,51 MM

Materiál : J-55

Erupční kříž ev. čís. : 8408

Jmenovitý tlak: 14 MPa

Zvláštní vystrojení kolony :

STUPAČKY 1218,53 m (TEFL. KROŽKY)

PAKR. SESTAV. 10,61 m

KUŽEL 0,18 m

SANTA-FE 0,13 m

CELK. DÉLKA 1232,48 m

Vrtmistr :

POŘ	Délka stupač.	Poř.	Délka stupačky	Poř.	Délka stupačky	Poř.	Délka stupač.
	m		m		m		
1	7,53	31	8,16	61	8,27	91	8,29
2	7,95	32	7,92	62	8,-	92	8,28
3	8,19	33	7,59	63	8,12	93	8,34
4	8,11	34	7,80	64	6,26	94	8,22
5	8,01	35	7,65	65	7,63	95	8,22
6	8,04	36	8,37	66	8,17	96	8,19
7	8,23	37	8,29	67	7,59	97	8,33
8	8,14	38	8,05	68	7,-	98	7,52
9	8,38	39	8,02	69	6,45	99	8,33
10	7,22	40	7,98	70	7,23	100	8,38
11	7,76	41	7,87	71	8,30	101	7,99
12	8,25	42	8,34	72	7,71	102	8,19
13	8,15	43	8,01	73	8,21	103	8,03
14	8,35	44	8,06	74	8,29	104	8,04
15	7,80	45	8,26	75	8,33	105	8,53
16	8,06	46	7,43	76	8,11	106	8,22
17	8,28	47	8,08	77	8,36	107	8,19
18	7,95	48	7,51	78	7,33	108	8,18
19	8,12	49	8,20	79	8,21	109	7,26
20	9,15	50	8,08	80	8,34	110	8,38
21	8,21	51	7,39	81	8,33	111	7,74
22	7,23	52	8,21	82	8,01	112	8,40
23	7,85	53	8,04	83	8,30	113	8,79
24	8,37	54	7,97	84	8,23	114	8,96
25	7,04	55	8,23	85	8,01	115	8,84
26	8,19	56	7,01	86	8,41	116	8,61
27	7,59	57	8,20	87	8,01	117	9,60
28	8,13	58	8,18	88	8,37	118	9,20
29	8,32	59	7,37	89	8,32	119	8,76
30	8,37	60	9,10	90	8,08	120	8,40

12.6.1993

Conrad