

FOTODOKUMENTACE - III/0353

**Obr. č. 1**

Celkový pohled na úsek aleje Kunratice – Víška, kterou tvoří odumírající ovocné dřeviny.



**Obr. č. 2**

Pohled na fragmenty aleje Kunratice – Víška, kterou tvoří odumírající ovocné dřeviny.



**Obr. č. 3**

Úsek aleje Kunratice – Víška, kde část aleje tvoří ovocné i neovocné stromy.



**Obr. č. 4**

Téměř suchý jedinec (ID 16).

Dřevina určena ke kácení.



**Obr. č. 5**

Celkový pohled na strom (ID 55).

Na kmeni výskyt plodnice dřevokazné houby (sírovec žlutooranžový).

Dřevina určena ke kácení.





FOTODOKUMENTACE - III/0353

**Obr. č. 6**

Pohled na keřovou skupinu (ID 51).

K odstranění je určena část zasahující do průjezdného profilu komunikace.



**Obr. č. 7**

Pohled na část komunikace v úseku Višňová – Michalovice (pohled od Višňové směř závod JUTA).

Komunikaci zde doprovází jasanová alej.



**Obr. č. 8**

Pohled na část komunikace  
v úseku Višňová – Michalovice  
(pohled ve směru Višňová).

Komunikaci zde doprovází  
jasanová alej.

**Obr. č. 9**

Pohled na část javorové aleje  
v úseku Filipovka – Boleslav.





**Obr. č. 10**


Celkový pohled na hodnotný úsek aleje v úseku Filipovka – Boleslav.



**Obr. č. 11**

Pohled do aleje v úseku, kde navazuje na lesní komplex. Tato část se navazuje na obec Filipovka.

V popředí vlevo javor ID 113.



**Obr. č. 12**

Pohled do střední části aleje,  
v místě kde komunikace klesá ve  
směru Filipovka.

V popředí vlevo javor ID 138.

**Obr. č. 13**

Pohled do aleje před obcí Boleslav.





FOTODOKUMENTACE - III/0353

**Obr. č. 14**

Celkový pohled na dřevinu ID 148.

Jedná se o doupný javor.

Dřevina je navržena k odbornému ošetření.



**Obr. č. 15**

Detail defektů na javoru ID 205.

Dřevina určena ke kácení.

