

FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 1

Pohled do aleje, část mezi obcí
Větrov a komunikací I/13.

Dožívající ovocné stromy určené ke
kácení. V místě navržena nová
výsadba.



Obr. č. 2

Stromořadí topolů černých při
okraji obce Větrov.

Dřeviny určené ke kácení, V místě
navržena nová výsadba.



Obr. č. 3

Pohled do aleje v úseku mezi
Větrovem a Frýdlantem.

**Obr. č. 4**

Opačný pohled ve směru na
Větrov.

Na daném úseku je doprovodný
porost nejednotný, nachází se zde
jasan, lípa, jabloně a třešně.

Vpravo v popředí jasan (ID 133).



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 5

Strom (ID 282), vylomená kosterní větev.



Obr. č. 6

Strom (ID 56).

Senescentní jedinec ovocného stromu. Dřevina určena ke kácení.



Obr. č. 7

Pohled na úsek komunikace, tvořící doprovodný porost komunikace mladé lipky.

**Obr. č. 8**

Detail lípy, kde došlo k zanedbání povýsadbové péče.

Neperspektivní dřevina (ID 189) určená ke kácení.



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 9

Detail poškození vzrostlé třešně (ID 136).

Dřevina určena ke kácení.



Obr. č. 10

Detail výskytu plodnic dřevokazných hub v koruně jabloně (ID 98).

Dřevina určena ke kácení.



Obr. č. 11

Pohled na nehodnotnou zeleň
v blízkosti božích muk.

Dřeviny určeny ke kácení.

