

PROJEKT: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ ZELENE NA FRÝDLANTSKU - KOMUNIKACE Č. III/032 II. etapa
PŘÍLOHA Č.: 2.1

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.č.	st. mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naleš. vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
1	298	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	127					40	18	8	8		144	4	2	2	2	2	mechanické poškození kmene	RO	redukce obvodová	20%	2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
1	298	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	127					40	18	8	8		144	4	2	2	2	2	mechanické poškození kmene	RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
2	299	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	154					49	19	8	13		247	4	1	3	1	2	řakové větvení	RO	redukce obvodová	20%	2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
2	299	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	154					49	19	8	13		247	4	1	3	1	2	řakové větvení	RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
3	300	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	120					38	18	8	10		180	3	1	1	2	1	nutné pořazení kodominantního větvení	RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
4	302	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	126					40	18	9	10		180	3	1	2	2	1		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
5	303	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	145					46	19	7	13		247	4	1	1	2	3	proschlání periferie koruny	RO	redukce obvodová	15-20%	2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
5	303	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	145					46	19	7	13		247	4	1	1	2	3		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
6	305	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	148					47	19	9	14		266	4	1	2	2	1	mírné poškození kofení, asymetrická koruna	RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
6	305	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	148					47	19	9	14		266	4	1	2	2	1	mírné poškození kofení, asymetrická koruna	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
7	306	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	139					44	20	8	11		220	4	1	2	1	1	nutné pořazení kodominantního větvení	RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
7	306	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	139					44	20	8	11		220	4	1	2	1	1	nutné pořazení kodominantního větvení	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	10%	2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
8	307	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	147					47	19	9	12		228	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
9	308	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	182					58	20	9	13		260	4	1	2	1	1	vývěteč se dutina kmene	OV	ostranění výmřadků		2	sledování vývoje dutiny	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
10	309	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	119					38	22	10	11		242	4	1	2	2	3	proschlání periferie koruny	RO	redukce obvodová	20%	2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
10	309	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	119					38	22	10	11		242	4	1	2	2	3	proschlání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
11	312	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	160					51	22	8	15		330	4	1	3	1	1	řakové větvení	RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
11	312	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	160					51	22	8	15		330	4	1	3	1	1	řakové větvení	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1. lano	2	kontrola funkčnosti vazby	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
12	313	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	117					37	21	7	12		252	4	1	2	2	1	vyklonění kmene, drobné dutiny	RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
13	314	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	109					35	22	9	13		286	4	1	2	1	1	mírné poškození báze						Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
14	315	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	114					36	19	9	7		133	4	1	2	2	2	mírné poškození báze						Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
15	317	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	110					35	20	7	6		120	4	2	2	2	1							Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
16	319	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	109					35	20	7	5		100	4	3	4	4	3	poškození kmene a báze, hniloba	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
17	320	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	87					28	17	10	4		68	4	3	4	4	3	dutina u báze, neslabní větvení	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
18	321	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	113					36	20	8	7		140	4	3	3	2	1	nestabilní větvení, mírné poškození báze	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
19	322	javor horký	<i>Acer pseudoplatanus</i>	119					38	20	7	7		140	4	1	2	1	1							Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
20	323	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	115					37	20	9	8		160	4	1	2	2	1							Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
21	324	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	98					31	19	12	5		95	4	3	3	3	3	vyklonění z přirozené sy růstu, rána na kosterní větvi, výrazné proschnutí	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
22	325	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	141					45	20	9	5		100	4	3	3	3	2	jednotvárná koruna, rozsáhlé poškození kmene	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
23	327	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	91					29	17	10	7		119	4	1	2	1	1	mírné mechanické poškození kmene						Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
24	328	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	105					33	20	10	8		160	4	2	3	2	1							Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
25	329	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	117					37	17	8	8		136	4	3	4	4	4	výrazné proschnutí, zomy v koruně	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
26	330	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	148					47	21	7	7		147	4	1	2	2	1							Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
27	331	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	140					45	21	15	5		105	4	3	4	3	2	dutina kmene, zasypaní paty, řakové větvení	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frydlantu	933	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
28	332	dub letní	<i>Quercus robur</i>	185					59	19	5	9		171	4	1	2	2	2							Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
29	333	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	246					56	17	8	11		256	4	1	2	2	3	2						Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
30	334	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	170					54	18	6	9		162	4	3	4	4	3	rozsáhlá dutina kmene, hniloba	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
31	335	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	254					81	21	7	10		210	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
32	336	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	188					60	19	5	11		209	4	1	2	2	2	asymetrická koruna	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
32	336	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	188					60	19	5	11		209	4	1	2	2	2	asymetrická koruna	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2		Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
33	337	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	204					65	19	6	10		190	4	2	3	2	2	poškození koronových náběhů	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
33	337	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	204					65	19	6	10		190	4	2	3	2	2	poškození koronových náběhů	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2		Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
34	338	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	245					78	21	7	12		252	4	1	3	2	1	mírné poškození koronových náběhů	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
35	339	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	220					70	15	5	9		135	4	1	2	2	2	rána na kmene	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratc	669	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
36	341	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	320					102	21	5	11		231	4	3	4	5	3	prasklina kmene, dřevomor kofenový, výrazné proschnutí	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratc	670/1	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
37	342	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	254					81	20	8	12		240	4	3	5	4	3	hniloba, dutina kmene	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratc	670/1	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
38	343	javor horký	<i>Acer pseudoplatanus</i>	242					77	22	7	11		242	4	1	2	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratc	670/1	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
39	344	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	207					66	22	7	13		286	4	1	2	1	1	mírné mechanické poškození kmene						Háj u Habratc	670/1	KSS LK	České mážeře 632/32, Liberec
40	345	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	305					95	23	8	16		365	4	3	4	3	2	prasklé větvení	NES - Kpov - RZ	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NESOUHLAS - vyřazeno z PD	Háj u Habratc	178/1	Kulhavý Miroslav	Huntřovská 79/3, Praha
41	347	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	236					75	22	7	12		264	4	1	3	2	1	zavalující se rána u paty kmene	NES - Kpov - RZ	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NESOUHLAS - vyřazeno z PD	Háj u Habratc	178/1	Kulhavý Miroslav	Huntřovská 79/3, Praha
42	348	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	204					65	19	8	8		152	4	3	5	4	3	vyložená kosterní větvi, hniloba kmene	NES - Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NESOUHLAS - vyřazeno z PD	Háj u Habratc	178/1	Kulhavý Miroslav	

PROJEKT: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ ZELEŇE NA FRÝDLANTSKU - KOMUNIKACE č. III/0352 II. etapa
PŘÍLOHA č.: 2.1

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.č.	stř. mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	nalehá vrost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
58	364	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	220					70	19	10	10		190	4	3	4	4	4	prasklina kmene, zlomy kosterních větví	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratic	216/2	Klinger Jaroslav	Jiráskova 1454, Frydlant
59	365	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	160					51	21	7	12		252	4	1	2	2	2	duťny kosterních větví	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje duťny	Háj u Habratic	216/2	Klinger Jaroslav	Jiráskova 1454, Frydlant
59	365	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	160					51	21	7	12		252	4	1	2	2	2	duťny kosterních větví	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2	sledování vývoje duťny	Háj u Habratic	216/2	Klinger Jaroslav	Jiráskova 1454, Frydlant
60	366	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	182					58	20	7	14		280	4	1	2	2	2					2		Háj u Habratic	216/2	Klinger Jaroslav	Jiráskova 1454, Frydlant
61	367	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	170					54	20	7	13		260	4	1	1	2	2					2		Háj u Habratic	216/2	Klinger Jaroslav	Jiráskova 1454, Frydlant
62	368	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	151					48	16	6	9		144	4	2	3	2	1	duťna kmene, vyklonění z přirozené osy růstu	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
63	369	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	148					47	17	3	10		170	4	2	2	1	1	vyklonění z přirozené osy růstu						Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
64	370	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	110					35	16	4	7		112	4	1	1	1	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
65	371	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	115					37	16	5	9		144	3	1	1	1	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
66	372	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	192					61	18	4	13		234	4	1	1	2	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
66	372	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	192					61	18	4	13		234	4	1	1	2	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
67	373	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	192					61	18	7	8		144	4	1	3	2	2	duťna kmene, jednostranná koruna	RO	redukce obvodová	20%	2	sledování vývoje duťny	Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
67	373	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	192					61	18	7	8		144	4	1	3	2	2	duťna kmene, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje duťny	Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
68	375	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	151					48	17	4	14		238	4	1	1	2	2					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
68	375	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	151					48	17	4	14		238	4	1	1	2	2					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
69	376	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	128					41	16	7	7		112	3	1	1	1	0					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
70	377	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	132					42	14	4	4		56	3	1	2	2	1	v minulosti radikálně ořezán	OV	odstranění výmladků		2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
71	378	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	107					34	14	5	12		168	3	1	2	1	1					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
71	378	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	107					34	14	5	12		168	3	1	2	1	1					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
71	378	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	107					34	14	5	12		168	3	1	2	1	1					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
71	378	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	107					34	14	5	12		168	3	1	2	1	1					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
72	379	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	182					58	17	7	10		170	4	3	4	4	3	rozsáhlé poškození kmene, vyložená kosterní větev	OV	odstranění výmladků		2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
73	380	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	145					46	17	4	8		136	4	1	2	2	1	mírné mechanické poškození kmene	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
74	381	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	135					43	13	5	12		156	4	1	2	2	1					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
75	382	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	170					54	18	7	13		234	3	1	1	0	0					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
76	383	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	236					75	22	7	16		352	4	1	2	2	1					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
77	384	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	176					56	17	8	13		221	4	1	2	2	2					2		Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
78	385	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	176					56	17	6	9		153	4	3	4	4	2	vyskyt plodnic dřevomoru kofenového	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratic	670/2	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
79	386	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	140					45	13	7	8		104	4	3	4	3	1	duťna kmene, vyložená kosterní větev	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
80	387	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	198					63	18	4	15		270	4	1	1	1	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
80	387	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	198					63	18	4	15		270	4	1	1	1	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
81	388	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	167					53	16	5	13		208	4	1	1	2	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
82	389	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	173					55	16	5	11		176	4	1	2	1	1	mírné poškození kofenových náběhů	RB	bezpečnostní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
83	390	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	135					44	16	4	10		160	4	1	1	1	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
84	391	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	157					50	17	7	10		170	4	1	2	2	1	vyvíjející se duťna kmene	RB	bezpečnostní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
85	392	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	167					53	19	7	14		266	4	1	1	2	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
86	393	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	176					56	17	4	9		153	4	3	4	3	1	duťna kmene	Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČASTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
87	395	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	110					35	17	5	9		153	3	1	2	2	1	malá duťna u báze dřevomoru kofenový	RB	bezpečnostní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
88	397	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	201					64	20	10	10		200	4	3	5	4	2					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
89	398	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	242					77	19	7	10		190	4	2	3	2	1	vyložená kosterní větev	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
89	398	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	242					77	19	7	10		190	4	2	3	2	1	vyložená kosterní větev	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
90	399	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	276					88	22	5	13		286	4	1	3	2	2					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
90	399	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	276					88	22	5	13		286	4	1	3	2	2					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
91	400	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	239					76	23	6	14		322	4	1	2	2	2					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
92	401	javor horký	<i>Acer pseudoplatanus</i>	176					56	20	5	10		200	4	1	3	2	1	duťna v kosterní větví	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
92	401	javor horký	<i>Acer pseudoplatanus</i>	176					56	20	5	10		200	4	1	3	2	1	duťna v kosterní větví	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
93	403	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	286					91	22	7	16		352	4	1	2	3	2					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
94	405	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	195					62	22	7	14		308	4	1	3	3	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
95	406	javor horký	<i>Acer pseudoplatanus</i>	207					66	19	3	9		171	4	1	2	2	2					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
96	407	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	239					76	20	7	12		240	4	1	1	2	1					2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
97	408	javor horký	<i>Acer pseudoplatanus</i>	170					54	19	7	9		171	4	1	3	2	1	malá duťna při bázi	RO	redukce obvodová	20%	2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
97	408	javor horký	<i>Acer pseudoplatanus</i>	170					54	19	7	9		171	4	1	3	2	1	malá duťna při bázi	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
98	409	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	251					80	21	11	11		231	4	1	2	2	2	asymetrická koruna, zlomy, pahýly	RZ	zdravotní řez		2		Háj u Habratic	670/1	KSS LK	České středě 632/32, Liberec
98	409	javor mlč.	<i>Acer platanoides</i>	251					80	21	11	11		231	4	1	2	2</											

PROJEKT: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ ZELENE NA FRÝDLANTSKU - KOMUNIKACE č. III/0352 II. etapa
PŘÍLOHA č.: 2.1

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.č.	st. mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DB H2	DB H3	DB H4	DB H5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naleš. vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
119	430	dub letní	Quercus robur	160					51	22	15	10		220	4	1	2	2	2		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
119	430	dub letní	Quercus robur	160					51	22	15	10		220	4	1	2	2	2		OV	odstranění výmladků		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
120	431	dub letní	Quercus robur	154					49	22	6	7		154	4	3	4	3	3		Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
121	432	dub letní	Quercus robur	167					53	22	9	9		198	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
121	432	dub letní	Quercus robur	167					53	22	9	9		198	4	1	1	2	2		OV	odstranění výmladků		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
122	433	dub letní	Quercus robur	135					43	22	12	10		220	4	1	1	2	2		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
123	434	dub letní	Quercus robur	144					46	22	15	8		176	4	1	1	2	2		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
124	435	dub letní	Quercus robur	160					51	25	15	12		300	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
125	436	dub letní	Quercus robur	135					43	23	15	8		184	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
126	437	dub letní	Quercus robur	154					49	23	10	8		184	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez	neodstraňovat větve s dospělými otvory	2	sledování vývoje dutiny	Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
127	438	dub letní	Quercus robur	141					45	23	12	10		230	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
127	438	dub letní	Quercus robur	141					45	23	12	10		230	4	1	2	2	2		RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	10-15%	2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
128	439	dub letní	Quercus robur	135					43	23	15	10		230	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
128	439	dub letní	Quercus robur	135					43	23	15	10		230	4	1	1	2	2		OV	odstranění výmladků		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
129	440	dub letní	Quercus robur	192					61	22	18	7		154	4	3	2	3	3		Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
130	441	dub letní	Quercus robur	138					44	21	13	9		189	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
130	441	dub letní	Quercus robur	138					44	21	13	9		189	4	1	2	2	2		RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	10-15%	2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
131	442	dub letní	Quercus robur	182					58	26	15	13		325	4	1	1	2	1		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
132	443	dub letní	Quercus robur	220					70	25	14	14		350	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
133	444	dub letní	Quercus robur	201					64	25	5	13		325	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
134	445	dub letní	Quercus robur	236					75	25	7	15		375	4	1	3	2	2		RZ	zdravotní řez	tlakové větvení	2		Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
134	445	dub letní	Quercus robur	236					75	25	7	15		375	4	1	3	2	2		VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1. lano	2	kontrola funkčnosti vazby	Habartice u Frýdlantu	541	Lesy ČR, s.p.	Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
135	449	dub letní	Quercus robur	210					67	26	8	15		390	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
136	450	dub letní	Quercus robur	226					72	26	15	19		494	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
137	451	dub letní	Quercus robur	207					66	26	12	14		364	4	1	1	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
138	452	javor mlč	Acer platanoides	124					39	18	9	10		180	4	1	2	2	1		RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
138	452	javor mlč	Acer platanoides	124					39	18	9	10		180	4	1	2	2	1		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
139	453	javor mlč	Acer platanoides	111					35	17	10	9		153	3	1	2	2	2		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
140	455	javor mlč	Acer platanoides	154					49	16	5	11		176	4	3	3	4	3		Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
141	456	javor mlč	Acer platanoides	163					52	20	9	11		220	4	1	2	2	3		RO	redukce obvodových	20%	2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
141	456	javor mlč	Acer platanoides	163					52	20	9	11		220	4	1	2	2	3		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
142	457	javor mlč	Acer platanoides	112					36	18	7	10		180	4	1	1	2	1		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
143	458	javor mlč	Acer platanoides	148					47	20	6	12		240	4	1	2	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
144	459	javor mlč	Acer platanoides	226					72	21	7	15		315	4	1	2	2	2		RO	redukce obvodových	20%	2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
144	459	javor mlč	Acer platanoides	226					72	21	7	15		315	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
145	460	javor mlč	Acer platanoides	136					43	19	6	12		228	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
145	460	javor mlč	Acer platanoides	136					43	19	6	12		228	4	1	2	2	2		RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	20%	2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
146	461	javor mlč	Acer platanoides	145					46	19	6	13		247	4	1	1	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
147	462	javor mlč	Acer platanoides	125					40	17	8	12		204	4	1	1	1	1							Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
148	463	javor mlč	Acer platanoides	102					32	16	4	8		128	3	1	2	1	1							Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
149	464	javor mlč	Acer platanoides	188					60	18	5	12		216	4	1	2	2	3		RO	redukce obvodových	10-15%	2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
149	464	javor mlč	Acer platanoides	188					60	18	5	12		216	4	1	2	2	3		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
150	465	javor mlč	Acer platanoides	170					54	19	7	12		228	4	1	1	2	1		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
151	466	javor mlč	Acer platanoides	188					44	18	6	10		180	4	3	4	3	3		Kpov	kácení na povolení	postupné s překážkou v dopadové ploše	2	NENI SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
152	467	javor mlč	Acer platanoides	145					46	19	5	13		247	4	1	1	1	1		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
153	468	javor mlč	Acer platanoides	170					54	19	3	12		228	4	1	1	2	2		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
154	469	javor mlč	Acer platanoides	148					47	18	5	12		216	4	1	2	1	2							Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
155	470	javor mlč	Acer platanoides	154					49	18	5	12		216	4	1	2	2	1		RZ	zdravotní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
156	471	javor mlč	Acer platanoides	154					49	19	7	12		228	4	1	2	2	1		RB	bezpečnostní řez		2		Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
157	472	javor horký	Acer pseudoplatanus	179					57	19	7	11		209	4	1	2	2	2		RZ	zdravotní řez		2	sledování vývoje dutiny	Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
158	473	javor mlč	Acer platanoides	185					59	19	5	11		209	4	1	2	1	1							Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
159	474	modrín opadavý	Linum catharticum	273					87	22	4	9		196	4	1	1	2	2		NES, RB	bezpečnostní řez		2	NESOUHLAS - vyřazen z PD	Habartice u Frýdlantu	465/6	VRAHD-PP, s.r.o.	Vojtěch 1542/10, 25101 Růžany
160	475	javor mlč	Acer platanoides	176					56	19	5	10		190	4	1	2	1	1							Habartice u Frýdlantu	933	KSS LK	České městečko 632/32, Liberec
161	476	dub letní	Quercus robur	179																									