

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Traťový úsek Fričova – Zahrádky – Zvyšování rychlosti“, ev. č. ve věstníku Z2020-008869 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 5

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.:	8
Datum doručení:	8.4.2020
Přesné znění žádosti:	<p><i>Postoupená dokumentace ke SO 662 Tramvajový spodek uvádí u položky č. 789111143 Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění D – 5500,546 m².</i></p> <p><i>Stupeň koroze D je vůbec ten nejtěžší stupeň koroze, kdy ruční čištění dle našeho názoru nelze použít a uvedená plocha by se měla abrazivně otryskat. Dále po očištění nebyl dokumentací stanoven žádný epoxidový nebo polyuretanový nátěr této konstrukce.</i></p> <p><i>a. Žádáme zadavatele o prověření a potvrzení požadavku na ruční čištění v ploše 5500,546 m².</i></p> <p><i>b. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položky ohledně nátěrů.</i></p>
Reakce Zadavatele:	<p>Zadavatel prověřil tento dotaz a informuje dodavatele, že projektová dokumentace opravdu počítá s navrženým způsobem řešení formou mechanizovaného čištění stupeň přípravy St 3 v daném rozsahu.</p> <p>Jako nátěr po vyčištění povrchu je navržen adhezní můstek s funkcí antikorozní ochrany a stříkaná izolace.</p> <p>Zadavatel tedy potvrzuje správnost položky č. 61 (789111143) i uvedené výměry a požaduje její nacenění tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 zadávací dokumentace.</p>

Žádost č.:	9
Datum doručení:	8.4.2020
Přesné znění žádosti:	<i>Postoupená dokumentace ke SO 662 Tramvajový spodek uvádí u položky č. 628613234 Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací IV. třídy – 35 m2. Dle našeho názoru došlo k záměně množství s výše uvedenou položkou č. 789111143 (uvedenou v předchozím dotazu), kdy 5500,546m2 by se mělo tryskat a naopak 35 m2 by mělo být očištěno ručně. Žádáme zadavatele o prověření této položky.</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel po prověření potvrzuje správnost této položky uvedené v soupisu prací pod č. 47 (628613234).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

V Ostravě dne 9.4.2020

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková
zástupce zadavatele