



05_VÝTOK.JPG



06_ROZPAD ZDI NA VÝTOKU.JPG



07_TRHLINA V MK NA VTOKOVÉ STRANĚ.JPG



08_ZATĚKÁNÍ A TRHLINY V KLENBĚ.JPG