

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo	id.stromu	terénní značení	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	náléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
1	1		skupina - javor, lípa, olše								do 10 m			80							uvolnění pro výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
2	2		bříza bělokorá	Betula pendula	144					46	18	4	8		144	4	1	1	1	1	zlomy v koruně, zlomený terminál	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
3	3		bříza bělokorá	Betula pendula	72					23	15	4	6		90	3	1	3	2	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu				2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
4	4		bříza bělokorá	Betula pendula	110					35	15	4	7		105	3	1	2	1	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu				2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
5	5	1576	javor horský	Acer pseudoplatanus	163					52	13	6	8		104	4	1	3	2	2	v minulosti vyložený terminál, drobné dutiny kmene	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
5	5	1576	javor horský	Acer pseudoplatanus	163					52	13	6	8		104	4	1	3	2	2	v minulosti vyložený terminál, drobné dutiny kmene	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
6	6	1575	javor horský	Acer pseudoplatanus	141					45	16	5	9		144	4	1	3	2	2	dutiny v místě větvení, nestabilní větvení, mírně prosychání periferie koruny	RO30%	redukce obvodová	redukce do 30%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
6	6	1575	javor horský	Acer pseudoplatanus	141					45	16	5	9		144	4	1	3	2	2	dutiny v místě větvení, nestabilní větvení, mírně prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
7	7	1574	javor horský	Acer pseudoplatanus	173					55	14	5	9		126	4	3	4	4	3	množství dutin na kmeni, rozsáhlé prosuchnutí včetně terminálu, výmladkový obrost v koruně	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
8	8		javor horský	Acer pseudoplatanus	119					38	11	8	4		44	4	3	4	4	4	množství dutin kmene, více jak z 1/2 suchý	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
9	9		javor horský	Acer pseudoplatanus	176					56	17	6	9		153	4	1	3	2	2	dutina kmene, zlomy v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
10	10	1580	javor horský	Acer pseudoplatanus	107					34	14	5	7		98	4	1	2	2	2	mechanické poškození kmene, patrné mírně prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	rozsah do 10%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
10	10	1580	javor horský	Acer pseudoplatanus	107					34	14	5	7		98	4	1	2	2	2	mechanické poškození kmene, patrné mírně prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
11	11	1581	javor horský	Acer pseudoplatanus	160					51	15	5	8		120	4	1	1	2	2	mírně prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	rozsah do 10%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
11	11	1581	javor horský	Acer pseudoplatanus	160					51	15	5	8		120	4	1	1	2	2	mírně prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
12	12	1582	javor horský	Acer pseudoplatanus	185					59	15	3	9		135	4	3	4	4	4	rozsáhlé poškození kosterní větve, dutiny, téměř suchý	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
13	13		javor horský	Acer pseudoplatanus	188					60	15	4	12		180	4	3	4	4	3	dutina ve větvení, z 80% suchý	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
14	14		javor horský	Acer pseudoplatanus	154					49	17	6	9		153	4	3	3	2	2	poškození báze, vyvíjející se dutina kmene, v koruně suché větve vyššího řádu	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
15	15		javor horský	Acer pseudoplatanus	147					47	15	5	7		105	4	3	4	4	3	vyložená kosterní větve, suché větve vyššího řádu, rozsáhlé poškození a dutiny kmene	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
16	16		javor horský	Acer pseudoplatanus	179					57	15	4	7		105	4	3	3	4	3	drobné dutiny kmene, suchý terminál a periferie	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
17	17		javor horský	Acer pseudoplatanus	160					51	15	4	9		135	4	3	3	4	3	drobné dutiny kmene, defekty na kosterních větvích, usychání dřeviny od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
18	18	1588	javor horský	Acer pseudoplatanus	201					64	15	4	9		135	4	3	3	3	2	nezhojené rány na kmeni, suchá kosterní větve	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
19	19		javor horský	Acer pseudoplatanus	242					77	15	5	13		195	4	3	4	3	3	rozsáhlé poškození ve větvení, narušená provozní bezpečnost, defekty kosterních větví	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
20	20		ilm habrolistý	Ulmus minor	248					79	23	3	16		368	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, křížící se větve, výmladky v koruně a drobné zlomy	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
21	21	1590	javor horský	Acer pseudoplatanus	220					70	18	4	14		252	4	1	2	2	1	drobné zlomy a dutiny v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
21	21	1590	javor horský	Acer pseudoplatanus	220					70	18	4	14		252	4	1	2	2	1	drobné zlomy a dutiny v koruně	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
22	22	1591	javor horský	Acer pseudoplatanus	198					63	19	4	14		266	4	1	2	2	1	rány na kosterní větvi	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
22	22	1591	javor horský	Acer pseudoplatanus	198					63	19	4	14		266	4	1	2	2	1	rány na kosterní větvi	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
23	23		ilm habrolistý	Ulmus minor	301					96	24	6	15		360	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty, husté větvená koruna	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
24	24	1592	javor horský	Acer pseudoplatanus	195					62	17	7	8		136	4	1	3	2	2	dutina ve větvení, patrné prosychání periferie koruny	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
24	24	1592	javor horský	Acer pseudoplatanus	195					62	17	7	8		136	4	1	3	2	2	dutina ve větvení, patrné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
25	25	1593	javor horský	Acer pseudoplatanus	262					63	21	7	16		336	4	1	1	2	1	hodnotný jedinec, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
26	26	1594	javor horský	Acer pseudoplatanus	207					66	10	5	8		80	4	3	4	3	1	v minulosti vyložená kosterní větve, nestabilní	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
27	27	1595	javor mlč	Acer platanoides	254					81	21	5	17		357	4	1	3	2	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, husté větvená koruna, křížící se větve, nestabilní větvení	RO10%	redukce obvodová	rozsah do 10%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
27	27	1595	javor mlč	Acer platanoides	254					81	21	5	17		357	4	1	3	2	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, husté větvená koruna, křížící se větve, nestabilní větvení	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
27	27	1595	javor mlč	Acer platanoides	254					81	21	5	17		357	4	1	3	2	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, husté větvená koruna, křížící se větve, nestabilní větvení	VDH3	instalace vazby dynamické	horní, 3 lana	2	kontrola funkčnosti vazeb	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
28	28	1596	javor horský	Acer pseudoplatanus	173					55	17	9	13		221	4	1	3	2	1	dutina v místě větvení i výše na kosterní větvi, nestabilní větvení	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
28	28	1596	javor horský	Acer pseudoplatanus	173					55	17	9	13		221	4	1	3	2	1	dutina v místě větvení i výše na kosterní větvi, nestabilní větvení	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
29	29		javor horský	Acer pseudoplatanus	220					70	20	5	15		300	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina kmene, bujný výmladkový obrost v koruně	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
29	29		javor horský	Acer pseudoplatanus	220					70	20	5	15		300	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina kmene, bujný výmladkový obrost v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
30	30		javor horský	Acer pseudoplatanus	191					61	19	10	10		190	4	1	2	2	1	patrné pahýly po zlomených větvích, drobná dutina na kmeni po vyložené větvi	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
31	31	1599	javor mlč	Acer platanoides	235					75	21	6	17		357	4	1	3	2	1	mechanické poškození báze i kmene, nestabilní větvení, dutina v místě větvení	RO10%	redukce obvodová	rozsah do 10%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
31	31	1599	javor mlč	Acer platanoides	235					75	21	6	17		357	4	1	3	2	1	mechanické poškození báze i kmene, nestabilní větvení, dutina v místě větvení	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
31	31	1599	javor mlč	Acer platanoides	235					75	21	6	17		357	4	1	3	2	1	mechanické poškození báze i kmene, nestabilní větvení, dutina v místě větvení	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
32	32	1600	javor horský	Acer pseudoplatanus	154					49	20	10	8		160	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina při bázi, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
33	33	1601	javor horský	Acer pseudoplatanus	213					68	20	4	16		320	4	1	2	2	1	mechanické poškození báze, husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
34	34	1602	javor horský	Acer pseudoplatanus	204					65	19	4	12		228	4	1	2	2	1	výmladkový obrost, drobné růstové defekty, mírně mechanické poškození báze	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	226		

PROJEKT: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ ZELEŇE NA NOVOBORSKU - KOMUNIKACE č. III/26210
PŘÍLOHA Č.: 2.1

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo	id.stromu	terénní značení	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	náléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
49	49	1617	javor horský	Acer pseudoplatanus	194					62	16	4	13		208	4	1	2	2	1	mírné mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
49	49	1617	javor horský	Acer pseudoplatanus	194					62	16	4	13		208	4	1	2	2	1	mírné mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
50	50	1618	javor horský	Acer pseudoplatanus	245					78	17	5	14		238	4	1	1	2	1	na kmeni vyřádané větve, koruna hustě větvená, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
51	51	1619	javor horský	Acer pseudoplatanus	157					50	15	5	13		195	4	1	2	2	1	výmladkový obrost, mírná tvarová deformace kmene, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
51	51	1619	javor horský	Acer pseudoplatanus	157					50	15	5	13		195	4	1	2	2	1	výmladkový obrost, mírná tvarová deformace kmene, drobné růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
52	52	1620	javor horský	Acer pseudoplatanus	144					46	16	4	12		192	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
52	52	1620	javor horský	Acer pseudoplatanus	144					46	16	4	12		192	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
53	53	1621	javor horský	Acer pseudoplatanus	223					71	17	7	12		204	4	3	4	4	2	vyřazená kosterní větev v místě větvení, nestabilita, výskyt plodnice dřevokazné houby	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OP2P	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
54	54	1622	javor horský	Acer pseudoplatanus	204					65	17	4	15		255	4	1	3	3	2	zlomy kosterních větví, asymetrická koruna, výmladkový obrost	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
54	54	1622	javor horský	Acer pseudoplatanus	204					65	17	4	15		255	4	1	3	3	2	zlomy kosterních větví, asymetrická koruna, výmladkový obrost	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
54	54	1622	javor horský	Acer pseudoplatanus	204					65	17	4	15		255	4	1	3	3	2	zlomy kosterních větví, asymetrická koruna, výmladkový obrost	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
54	54	1622	javor horský	Acer pseudoplatanus	204					65	17	4	15		255	4	1	3	3	2	zlomy kosterních větví, asymetrická koruna, výmladkový obrost	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
55	55	1623	javor horský	Acer pseudoplatanus	163					52	17	5	10		170	4	1	1	2	1	mírně vykloněná kmeny z přirozené osy růstu, drobné růstové defekty, konkurenční růst, deformace přirozeného habitu	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
55	55	1623	javor horský	Acer pseudoplatanus	163					52	17	5	10		170	4	1	1	2	1	mírně vykloněná kmeny z přirozené osy růstu, drobné růstové defekty, konkurenční růst, deformace přirozeného habitu	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
56	56	1624	javor horský	Acer pseudoplatanus	327					104	18	4	18		324	4	1	2	2	1	hodnotný jedinec, mírné mechanické poškození báze, široce větvená koruna, drobné růstové defekty, výmladkový obrost	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
56	56	1624	javor horský	Acer pseudoplatanus	327					104	18	4	18		324	4	1	2	2	1	hodnotný jedinec, mírné mechanické poškození báze, široce větvená koruna, drobné růstové defekty, výmladkový obrost	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
56	56	1624	javor horský	Acer pseudoplatanus	327					104	18	4	18		324	4	1	2	2	1	hodnotný jedinec, mírné mechanické poškození báze, široce větvená koruna, drobné růstové defekty, výmladkový obrost	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
57	57	1625	javor horský	Acer pseudoplatanus	204					65	16	4	7		112	4	1	2	2	2	vyvíjející se dutina po vyřazené větvi, patrné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
58	58	1626	javor mlč	Acer platanoides	198					63	17	3	9		153	4	1	2	2	1	jednostranná koruna, mírné mechanické poškození kosterní větve	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
59	59	1627	javor mlč	Acer platanoides	119					38	11	3	8		88	4	1	2	2	1	mírné mechanické poškození spodní části kmene, nezhojená rána na kmeni po odstranění větvi	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
60	60	1628	javor mlč	Acer platanoides	194					62	18	5	12		216	4	1	1	2	1	výmladkový obrost, asymetrická koruna	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
60	60	1628	javor mlč	Acer platanoides	194					62	18	5	12		216	4	1	1	2	1	výmladkový obrost, asymetrická koruna	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
61	61	1629	javor horský	Acer pseudoplatanus	169					54	18	4	10		180	4	1	2	2	1	mechanické poškození báze, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
62	62	1630	javor mlč	Acer platanoides	163					52	18	4	10		180	4	1	1	2	2	drobné růstové defekty v koruně, asymetrická koruna, patrné jednostranné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
63	63	1631	javor mlč	Acer platanoides	220					70	19	4	12		228	4	1	1	2	1	jednostranná koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
64	64	1632	javor horský	Acer pseudoplatanus	132					42	18	15	4		72	4	1	2	2	2	mírná varová deformace kmene, vysoko nasazená koruna	RB	bezpečnostní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
65	65	1633	javor mlč	Acer platanoides	264					84	19	3	16		304	4	1	1	2	1	hodnotný jedinec, drobné růstové defekty, mírně vykloněná kmeny z přirozené osy růstu	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
66	66	1634	javor horský	Acer pseudoplatanus	94					30	15	8	6		90	4	3	4	3	1	rozsáhlé poškození v místě větvení, nestabilita jedince	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OP2P	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
67	67	1635	javor horský	Acer pseudoplatanus	138					44	17	7	9		153	4	1	2	2	1	na kmeni drobné nezhojené rány po odstraněných větvích, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
68	68	1636	javor horský	Acer pseudoplatanus	217					69	18	6	10		180	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
69	69	1637	javor horský	Acer pseudoplatanus	220					70	18	7	10		180	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
70	70	1638	javor horský	Acer pseudoplatanus	160					51	18	8	9		162	4	1	2	2	2	mírná tvarová deformace kmene, malé nezhojené rány po ořezu, patrné mírné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
71	71	1639	javor horský	Acer pseudoplatanus	173					55	16	8	10		160	4	1	3	2	1	dutina v místě větvení, výmladkový obrost	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
71	71	1639	javor horský	Acer pseudoplatanus	173					55	16	8	10		160	4	1	3	2	1	dutina v místě větvení, výmladkový obrost	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
71	71	1639	javor horský	Acer pseudoplatanus	173					55	16	8	10		160	4	1	3	2	1	dutina v místě větvení, výmladkový obrost	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
72	72	1640	javor horský	Acer pseudoplatanus	154					49	16	8	10		160	4	1	2	2	1	výmladkový obrost, drobná nezhojená rána na kmeni, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
72	72	1640	javor horský	Acer pseudoplatanus	154					49	16	8	10		160	4	1	2	2	1	výmladkový obrost, drobná nezhojená rána na kmeni, růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
73	73	1642	javor horský	Acer pseudoplatanus	173					55	15	4	10		150	4	1	2	2	1	mírné mechanické poškození báze, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
74	74	1643	javor horský	Acer pseudoplatanus	166					53	16	3	9		144	4	1	1	2	1	mírná tvarová deformace kmene, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
74	74	1643	javor horský	Acer pseudoplatanus	166					53	16	3	9		144	4	1	1	2	1	mírná tvarová deformace kmene, růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
75	75	1644	javor horský	Acer pseudoplatanus	191					61	17	5	13		221	4	1	1	2	2	patrné výraznější proschlutí, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
76	76	1645	javor horský	Acer pseudoplatanus	179					57	17	4	9		153	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
77	77	1646	javor horský	Acer pseudoplatanus	286					91	18	4	14		252	4	1	2	2	1	mírné mechanické poškození báze, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
78	78	1647	javor horský	Acer pseudoplatanus	154					49	17	8	8		136	4	1	2	2	1	mírné mechanické poškození báze, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
79	79	1648	javor horský	Acer pseudoplatanus	160					51	15	3	7		105	4	1	3	3	2	rána na kmeni, známky napadení hnilobou, bujný výmladkový obrost v koruně	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
79	79	1648	javor horský	Acer pseudoplatanus	160					51	15	3	7		105	4	1	3	3	2	rána na kmeni, známky napadení hnilobou, bujný výmladkový obrost v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
80	80	1649	javor horský	Acer pseudoplatanus	207					66	17	3	10		170	4	1	2	2	2	jednostranná koruna, výskyt pahýlů a suchých větví vyššího řádu, mírné mechanické poškození báze	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
81	81	1650	javor horský	Acer pseudoplatanus	216			</																						

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo	id.stromu	terénní značení	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	náléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
96	96	1533	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	169					54	18	5	15		270	4	1	3	2	1	tvarová deformace kmene, nezhojené rány po odstraněných větvích, jednostranná koruna, poškození báze	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
97	97	1534	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	163					52	21	8	10		210	4	1	2	2	1	vyklonění kmene z přirozené osy růstu, v minulosti odstraněný druhý kmen při bázi						Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
98	98	1535	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	154					49	20	8	8		160	4	1	2	2	2	nepravidelně větvená koruna, výskyt suchých větví vyššího řádu, drobné dutiny kmene	RB	bezpečnostní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
99	99		bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	141					45	21	8	9		189	4	1	3	2	2	mírné mechanické poškození klenových náběhů, patrné jednostranné proschnutí	RB	bezpečnostní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
100	100		bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	138	132				44	22	7	13		286	4	1	2	1	1	mírné mechanické poškození kofenových náběhů						Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
101	101		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	116	59				37	19	7	9		171	4	1	2	1	1	dvoukmen, růst v zapojeném porostu						Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
102	102		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	119	107				38	19	9	9		171	4	1	2	2	1	dvoukmen, růst v zapojeném porostu						Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
103	103		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	270					86	20	5	14		280	4	1	3	2	1	poškození báze a kmene, vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, defekt v místě větvení	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
103	103		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	270					86	20	5	14		280	4	1	3	2	1	poškození báze a kmene, vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, defekt v místě větvení	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
104	104		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	251					80	19	7	15		285	4	1	4	3	1	rozsáhlá rána po vyložené kosterní větvi, nestabilní větvení	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
104	104		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	251					80	19	7	15		285	4	1	4	3	1	rozsáhlá rána po vyložené kosterní větvi, nestabilní větvení	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
104	104		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	251					80	19	7	15		285	4	1	4	3	1	rozsáhlá rána po vyložené kosterní větvi, nestabilní větvení	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2	kontrola funkčnosti vazeb	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
105	105	1544	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	160					51	17	7	8		136	4	3	4	4	3	rozsáhlé poškození kosterní větve, odumírání dřeviny od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
106	106	1545	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	235					75	20	5	16		320	4	1	2	2	2	tvarová deformace kosterní větve, růstové defekty, patrné výraznější proschnutí	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
107	107	1546	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	163					52	17	9	6		102	4	3	4	4	3	poškození báze, výskyt dřevomoru, odumírání dřeviny od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
108	108	1547	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201					64	17	5	10		170	4	1	2	2	2	mechanické poškození kosterní větve, patrné suché větve vyššího řádu	RO15%	redukce obvodová	rozsah do 15%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
108	108	1547	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201					64	17	5	10		170	4	1	2	2	2	mechanické poškození kosterní větve, patrné suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
109	109	1548	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	204					65	16	4	7		112	4	3	3	4	3	dutiny kmene, odumírání od terminálu, poškození báze	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
110	110	1549	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	235					75	19	5	12		228	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina na kosterní větvi, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
110	110	1549	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	235					75	19	5	12		228	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina na kosterní větvi, růstové defekty v koruně	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	odlehčení kosterní větve	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
111	111	1550	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	157					50	19	5	9		171	4	1	2	1	1	ve spodní části jednostranná koruna						Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
112	112	1551	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	182					58	19	5	11		209	4	1	3	2	2	mechanické poškození spodní části kmene, úzké tlakové větvení, prosychání periferie koruny	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
112	112	1551	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	182					58	19	5	11		209	4	1	3	2	2	mechanické poškození spodní části kmene, úzké tlakové větvení, prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
113	113	1552	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	198					63	18	3	10		180	4	1	2	2	2	vyklonění kmene z přirozené osy růstu, mírné poškození báze, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
114	114	1553	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	144					46	17	8	8		136	4	1	2	2	1	vyvíjející se dutina na kmeni, jednostranná koruna						Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
115	115	1554	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201					64	18	4	13		234	4	1	1	2	1	růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
115	115	1554	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201					64	18	4	13		234	4	1	1	2	1	růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
116	116	1555	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	188					60	12	5	8		96	4	2	3	2	2	poškození báze i kmene, pod větvením dutina po odstraněné kosterní větvi, suché větve vyššího řádu	RO20%	redukce obvodová	rozsah zásahu do 20%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
116	116	1555	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	188					60	12	5	8		96	4	2	3	2	2	poškození báze i kmene, pod větvením dutina po odstraněné kosterní větvi, suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
117	117	1556	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	242					77	17	5	12		204	4	1	1	1	2	vzdušná koruna, na kosterních větvích přilučené dřevěné stupy	RB	bezpečnostní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
118	118	1557	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	125					40	15	5	2		30	4	3	4	4	4	z 90% suchý	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
119	119	1558	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201					64	17	5	10		170	4	2	3	3	3	nezhojené rány kmene, výrazné proschnutí vč. terminálu	RO30%	redukce obvodová	redukce do 30%	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
119	119	1558	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201					64	17	5	10		170	4	2	3	3	3	nezhojené rány kmene, výrazné proschnutí vč. terminálu	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
120	120	1559	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	144					46	15	8	6		90	4	3	4	4	3	dutiny kmene, hniloba, z 60% suchý vč. terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
121	121	1560	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	141					45	15	8	7		105	4	3	3	4	3	plodnice dřevokazné houby na kmeni, odumírání jedince od terminálu, z 50% suchý	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
122	122	1562	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	176					56	16	5	10		160	4	2	3	2	2	vyklonění kmene z přirozené osy růstu, dutina na kmeni i na kosterní větvi, v koruně připevňový posed a dřevěné stupy, patrné jednostranné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
122	122	1562	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	176					56	16	5	10		160	4	2	3	2	2	vyklonění kmene z přirozené osy růstu, dutina na kmeni i na kosterní větvi, v koruně připevňový posed a dřevěné stupy, patrné jednostranné prosychání	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	jednostranné odlehčení koruny	2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
123	123		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	160					51	15	7	9		135	4	1	2	1	1	mechanické poškození kmene, pravidelně větvená koruna						Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
124	124		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	169					54	17	5	11		187	4	1	1	2	2	drobné růstové defekty, patrné mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
125	125		javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	220					70	16	5	10		160	4	3	3	3	3	výrazné prosychání periferie koruny, bujný výmladkový obrost kosterních větví, bez poškození báze a kmene	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
126	126		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	125					40	14	4	9		126	4	1	1	1	1	pravidelně větvená koruna, spodní část stromu se ztrácí v náletovém porostu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
127	127	1567	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	138					44	14	7	9		126	4	1	1	2	1	výmladkový obrost, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
127	127	1567	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	138					44	14	7	9		126	4	1	1	2	1	výmladkový obrost, růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
128	128		bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	129					41	21	8	15		315	4	1	2	2	2	široce větvená koruna, ve spodní části pahýly a suché větve vyššího řádu	RB	bezpečnostní řez		2		Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
129	129	1568	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	201					64	17	6	12		204	4	3	3	4	3	dutiny kmene, rozsáhlé poškození kosterní větve, odumírání dřeviny od terminálu	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Skalice u České Lípy	2264/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
130	130	1569	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	166					53	17	5	9		153	4	1	3	2											