

FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 1

Pohled do aleje při výjezdu z obce
Píhel ve směru na Skalici.

Vlevo v popředí javor ID 83.



Obr. č. 2

Pohled na úsek javorů tvořící
jednostranné stromořadí.



Obr. č. 3

Pohled do aleje ve směru na Pihel.



Obr. č. 4

Stávající stav číselného značení stromů.

Číselná řada stávajícího značení je součástí inventarizace (příloha 2.1).



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 5

Pohled na část komunikace, kde silniční zeleň tvoří náletový porost.

Porost je určený k odstranění s následnou výsadbou alejových stromů.



Obr. č. 6

Náletový porost určený k likvidaci a následné výsadbě alejových dřevin.



Obr. č. 7

Pohled na zbytkový fragment aleje před obcí Skalice (ID 132, 133 a 134).



Obr. č. 8

Pohled do koruny javoru (ID 122),
kde jsou připevněny dřevěné stupy
a kovový posed.

Dřevina určená k ošetření.

**Obr. č. 9**

Celkový pohled na dřevinu ID 19.

Strom s nestabilním větvením
určený ke kácení.



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 10

Pohled do koruny javoru ID 53.
Odumírající dřevina s výskytem
plodnic dřevokazné houby.

Dřevina určená ke kácení.



Obr. č. 11

Pohled na stromořadí.

