

**FOTODOKUMENTACE**

**Obr. č. 1**

Pohled do aleje hrušní ve směru na obec Stružnice.

Vpravo na louce patrná památná lípa (není součástí projektu).



**Obr. č. 2**

Pohled do stav hrušní při výjezdu z obce Stružnice směrem na Horní Libchavu.



**Obr. č. 3**

Stav aleje a její nepravidelnost.  
Pohled na proluky mezi stávajícími  
hrušněmi.



**Obr. č. 4**

Úsek komunikace bez doprovodné  
zeleně. Komunikaci křižují i lemují  
podzemní i nadzemní inženýrské  
sítě.



**Obr. č. 5**

Místní brownfield a pohled na úsek  
určený pro novou výsadbu.





**FOTODOKUMENTACE**

**Obr. č. 6**

Keřový porost (ID 10) lemující krátký úsek komunikace. Porost je určený k zachování, nezasahuje do průjezdného profilu.



**Obr. č. 7**

Pohled na keřový porost zasahující do průjezdného profilu.



**Obr. č. 8**

Pohled na odumírající jabloně rostoucí v blízkosti obce Horní Libchava.



**Obr. č. 9**

Hodnotný jasan, který je součástí silniční zeleně v obci Stružnice.

Dřevina je určena k ošetření.



**Obr. č. 10**

Vzrostlé duby ID 71 a 72.

Dřeviny určené k ošetření.

