

TABULKA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Název stavby: Část I. – Odstranění lávky a statické zajištění

Hodnoceno dle: Metodika OTZVP - Machovec, Grulich 2013

NsP ČL – Modernizace přístupu do polikliniky

SO : Dendrologický průzkum

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní

Místo: lávka nem. Česká Lípa

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snižená, 2 - zřetelně snižená, 3 - výrazně snižená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Datum: 04/2022

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrněrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

Pozemek 728/40, 728/41, 728/42, k.ú. Česká Lípa

p.č. 728/44, 728/45

Zaměřené stromy

| Ozn. stromu | Taxon latinsky | Taxon český | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Zdravot. stav | Fyziol. vitalita | SH | Poznámka | Parc. číslo |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----|--|-------------|
| 1.a) | <i>Carpinus b.'Fastigiata'</i> | habr obecný | 7 | 22 | | | | poškozená kůra/kmen u země, nová výsadba | 728/45 |
| 1.b) | <i>Carpinus b.'Fastigiata'</i> | habr obecný | 7 | 22 | | | | poškozená kůra/kmen u země, nová výsadba | 728/45 |
| 1.c) | <i>Carpinus b.'Fastigiata'</i> | habr obecný | 7 | 22 | | | | poškozená kůra/kmen u země, nová výsadba | 728/45 |
| 1.d) | <i>Carpinus b.'Fastigiata'</i> | habr obecný | 7 | 22 | | | | poškozená kůra/kmen u země, nová výsadba | 728/45 |
| 1.e) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | | | | | | nálet? | 728/45 |
| 1.f) | <i>Carpinus b.'Fastigiata'</i> | habr obecný | 7 | 22 | | | | nová výsadba | 728/45 |
| 3.a) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 31,24,26,29,31 | 97,75,82,91,97 | | | | 5kmen | 728/45 |
| 3.b) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 33 | 104 | | | | | 728/45 |
| 3.c) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 37 | 116 | | | | | 728/45 |
| 3.d) | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 18 | 57 | | | | nezaměřeno, v terénu větší javor | 728/45 |
| 3.e) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 33,35 | 104,11 | | | | 2kmen | 728/45 |
| 3.f) | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 46 | 145 | | | | | 728/45 |
| 4. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 43 | 135 | | | | | 738/2 |
| 5. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 31, 23, 25 | 97,72,79 | | | | 3kmen | 738/2 |
| 6. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 43 (29,21) | 135 (91,66) | | | | tlak.vidlice, kodom.v. | 738/2 |
| 7. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 19 | 60 | | | | | 728/45 |
| 8. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 29 | 91 | | | | | 728/45 |
| 9. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 37 (20,31) | 116 (63,97) | | | | tlak.vidlice, kodom.v. | 728/45 |
| 10.a) | <i>Prunus sp.</i> | | 21,19 | 66,6 | | | | | 728/45 |
| 10.b) | <i>Prunus sp.</i> | | 18 | 57 | | | | | 728/45 |
| 11. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 55 | 173 | | | | | 728/45 |
| 12. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 20 | 63 | | | | | 728/45 |
| 13. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 27 | 85 | | | | | 728/45 |
| 14. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 20 | 63 | | | | | 728/45 |
| 15. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 25 | 79 | | | | | 728/45 |
| 16. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 28 | 88 | | | | | 728/45 |
| 17. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 80 | 250 | | | | srostlé kmeny (průměr 1,3m, 1,6m) | 728/45 |
| 18. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 43 | 135 | | | | | 728/45 |
| 19. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 20 | 63 | | | | | 728/45 |
| 20. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 24 | 75 | | | | | 728/45 |

TABULKA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Název stavby: Část I. – Odstranění lávky a statické zajištění

Hodnoceno dle: Metodika OTZVP - Machovec, Grulich 2013

NsP ČL – Modernizace přístupu do polikliniky

SO : Dendrologický průzkum

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní

Místo: lávka nem. Česká Lípa

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Datum: 04/2022

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - průměrná, 3 - průměrně malá, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

Pozemek: 728/40, 728/41, 728/42, k.ú. Česká Lípa

p.č.: 728/44, 728/45

Zaměřené stromy

| Ozn. stromu | Taxon latinsky | Taxon česky | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Zdravot. stav | Fyziol. vitalita | SH | Poznámka | Parc. číslo |
|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----|---------------------------------|-------------|
| 21. | <i>Fraxinus sp.</i> | jasan | 45 | 141 | | | | | 728/45 |
| 22. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 42 | 132 | | | | | 728/45 |
| 23. | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč | 26 | 82 | | | | | 728/45 |
| 24. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 36 | 113 | | | | | 728/45 |
| 25. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 55 | 173 | | | | | 728/45 |
| 26. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 30 | 94 | | | | | 728/45 |
| 27. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 20 | 63 | | | | | 728/45 |
| 28. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 29 | 91 | | | | | 728/45 |
| 29.a) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 27 | 85 | | | | | 728/45 |
| 29.b) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 22 | 69 | | | | nezaměřeno, v terénu větší akát | 728/45 |
| 29.c) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 24 | 75 | | | | nezaměřeno, v terénu větší akát | 728/45 |
| 30. | <i>Robinia pseudoacacia</i> | akát tmovník | 37,12,22 | 116,38,69 | | | | obvod 95 (1kmen) | 728/45 |
| 31. | <i>Betula pendula</i> | bříza | 32 | 101 | | | | | 728/45 |
| 32. | <i>Populus sp.</i> | topol | 160 | 503 | | | | | 728/45 |
| 33. | <i>Pinus sp.</i> | borovice | 20, 18, 13 | 63,57,41 | | | | trojkmen | 728/41 |
| 34. | <i>Populus sp.</i> | topol | 89 | 280 | | | | | 728/45 |
| 35. | <i>Salix sp.</i> | vrba | 45,48,54 | 140,150,170 | | | | | 728/45 |
| 36. | <i>Alnus sp.</i> | olše | 45 | 141 | | | | | 728/44 |
| 37. | <i>Pinus sp.</i> | borovice | 13 | 41 | | | | | 728/41 |
| 38. | <i>Pinus sp.</i> | borovice | 14 | 44 | | | | | 728/41 |

Zaměřené keře, keřové skupiny

| Ozn. stromu | Taxon latinsky | Taxon česky | Plocha porostu (m) | Zdravot. stav | Fyziol. vitalita | SH | Poznámka | Parc. číslo |
|-------------|---|--|--------------------|---------------|------------------|----|------------------------|-------------|
| 2.a) | <i>Ligustrum sp.</i> | ptačí zob | 3 | | | | keř průměr koruny 3m | 728/40 |
| 2.b) | 2% <i>Forsythia</i> , 3% <i>Berberis</i> , 96% <i>Ligustrum</i> , 1% šípek | zlatice, dřšťál, ptačí zob, šípek | 187 | | | | skupina keřů 4,4x42,6 | 728/40 |
| 39. | 2% <i>Forsythia</i> , 3% <i>Berberis</i> , 96% <i>Ligustrum</i> , 1% nálet javoru | zlatice, dřšťál, ptačí zob, nálet javoru | 40 | | | | skupina keřů 4,2x9,5 | 728/41 |
| 40. | <i>Ligustrum</i> , <i>Berberis</i> | ptačí zob, dřšťál | 8 | | | | skupina keřů 5,6x3,3x8 | 728/41 |
| 41. | <i>Ligustrum</i> , <i>Berberis</i> | ptačí zob, dřšťál | 29 | | | | skupina keřů 5x5,8 | 728/42 |
| 42. | <i>Ligustrum</i> , <i>Berberis</i> | ptačí zob, dřšťál | 53 | | | | skupina keřů 5x10,6 | 728/42 |
| 43. | <i>Pinus sp.</i> | borovice | 15 | | | | 6,3x5,3x6,3 | 728/44 |

pozn.: