

FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 1

Pohled na úsek komunikace u obce Kozly, kde silniční zeleň ustoupila vedení inženýrských sítí,



Obr. č. 2

Pohled na jeden z mnoha suchých jasanů rostoucí podél komunikace.



Obr. č. 3

Roztroušená silniční zeleň na úseku komunikace Kozly – Kolné.



Obr. č. 4

Hodnotný dub, který je součástí silniční zeleně.



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 5

Pohled na silniční zeleň v úseku Kolné – Taneček. Součástí aleje jsou ovocné stromy a odumírající jeřáby.



Obr. č. 6

Pohled na silniční zeleň v úseku Kolné – Taneček. Součástí aleje jsou ovocné stromy a odumírající jeřáby.



Obr. č. 7

Pohled na silniční zeleň v úseku Kolné – Taneček. Součástí aleje jsou ovocné stromy a odumírající jeřáby.



Obr. č. 8

Pohled na silniční zeleň v úseku Kolné – Taneček. Součástí aleje jsou ovocné stromy a odumírající jeřáby.



Obr. č. 9

V pravé části pohled na prostor pro novou výsadbu.



Obr. č. 10

Pohled na solitérní duby.



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 11

Pohled na prostor určený pro novou výsadbu.



Obr. č. 12

Pohled na úsek pravidelné topolové aleje rostoucí na části komunikace Taneček – Valteřice.



Obr. č. 13

Pohled na úsek pravidelné
topolové aleje rostoucí na části
komunikace Taneček – Valteřice.

