

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

př.číslo	id_stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	1	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	205					65	17	3	13		221	4	1	1	2	2	část koruny zasahuje do ochranného pásma vedení inženýrských sítí, ustupující vitalita, prosychání, viditelné vadnutí až zasychání listů, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	1	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	205					65	17	3	13		221	4	1	1	2	2	část koruny zasahuje do ochranného pásma vedení inženýrských sítí, ustupující vitalita, prosychání, viditelné vadnutí až zasychání listů, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	1	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	205					65	17	3	13		221	4	1	1	2	2	část koruny zasahuje do ochranného pásma vedení inženýrských sítí, ustupující vitalita, prosychání, viditelné vadnutí až zasychání listů, drobné růstové defekty	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	2	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	225					72	19	3	12		228	4	1	3	2	1	koruna pravidelného oválného tvaru s růstovými defekty, v koruně dvě stávající dynamické vazby	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	2	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	225					72	19	3	12		228	4	1	3	2	1	koruna pravidelného oválného tvaru s růstovými defekty, v koruně dvě stávající dynamické vazby	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	2	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	225					72	19	3	12		228	4	1	3	2	1	koruna pravidelného oválného tvaru s růstovými defekty, v koruně dvě stávající dynamické vazby	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	3	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	253					81	22	3	12		264	4	1	3	2	1	růstové defekty včetně tlakového větvení, výmladkový obrost báze, v koruně 2 ks vazby, koruna zasahuje nad zahradu a do ochranného pásma vedení, bez prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	3	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	253					81	22	3	12		264	4	1	3	2	1	růstové defekty včetně tlakového větvení, výmladkový obrost báze, v koruně 2 ks vazby, koruna zasahuje nad zahradu a do ochranného pásma vedení, bez prosychání	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	3	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	253					81	22	3	12		264	4	1	3	2	1	růstové defekty včetně tlakového větvení, výmladkový obrost báze, v koruně 2 ks vazby, koruna zasahuje nad zahradu a do ochranného pásma vedení, bez prosychání	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	3	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	253					81	22	3	12		264	4	1	3	2	1	růstové defekty včetně tlakového větvení, výmladkový obrost báze, v koruně 2 ks vazby, koruna zasahuje nad zahradu a do ochranného pásma vedení, bez prosychání	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	3	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	253					81	22	3	12		264	4	1	3	2	1	růstové defekty včetně tlakového větvení, výmladkový obrost báze, v koruně 2 ks vazby, koruna zasahuje nad zahradu a do ochranného pásma vedení, bez prosychání	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	4	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	196					62	19	2	11		209	4	1	3	2	1	nádorovitý kmen, tlakové větvení, v místě větvení vyvíjející se menší dutina po vyložené větvi, jednostranná koruna, výmladkový obrost kmene	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	4	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	196					62	19	2	11		209	4	1	3	2	1	nádorovitý kmen, tlakové větvení, v místě větvení vyvíjející se menší dutina po vyložené větvi, jednostranná koruna, výmladkový obrost kmene	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	4	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	196					62	19	2	11		209	4	1	3	2	1	nádorovitý kmen, tlakové větvení, v místě větvení vyvíjející se menší dutina po vyložené větvi, jednostranná koruna, výmladkový obrost kmene	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	5	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	272					87	23	2	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, koruna tvořena 2 mohutnými kosterními větvemi, v koruně patné 2 ks vazby, bez prosychání, větve dosahují k blízkému objektu, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	5	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	272					87	23	2	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, koruna tvořena 2 mohutnými kosterními větvemi, v koruně patné 2 ks vazby, bez prosychání, větve dosahují k blízkému objektu, hodnotný jedinec	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k objektu	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	5	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	272					87	23	2	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, koruna tvořena 2 mohutnými kosterními větvemi, v koruně patné 2 ks vazby, bez prosychání, větve dosahují k blízkému objektu, hodnotný jedinec	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	5	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	272					87	23	2	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, koruna tvořena 2 mohutnými kosterními větvemi, v koruně patné 2 ks vazby, bez prosychání, větve dosahují k blízkému objektu, hodnotný jedinec	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 40 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	6	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	174					55	19	4	12		228	4	1	3	2	1	mírně vykoněný kmen směrem od komunikace, bujný výmladkový obrost báze i kmene, ve 3 m nad zemí patrná vyvíjející se dutina po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	6	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	174					55	19	4	12		228	4	1	3	2	1	mírně vykoněný kmen směrem od komunikace, bujný výmladkový obrost báze i kmene, ve 3 m nad zemí patrná vyvíjející se dutina po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	6	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	174					55	19	4	12		228	4	1	3	2	1	mírně vykoněný kmen směrem od komunikace, bujný výmladkový obrost báze i kmene, ve 3 m nad zemí patrná vyvíjející se dutina po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	7	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	243					77	17	3	8		136	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, koruna s mírným prosycháním	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	7	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	243					77	17	3	8		136	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, koruna s mírným prosycháním	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	7	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	243					77	17	3	8		136	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, koruna s mírným prosycháním	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	8	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	227					72	18	3	13		234	4	1	2	2	1	nádorovitá spodní část kmene, místy patrné nepřírozeň tloušťnutí kosterních větví, drobné růstové defekty, větve zasahují nad zahradu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	8	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	227					72	18	3	13		234	4	1	2	2	1	nádorovitá spodní část kmene, místy patrné nepřírozeň tloušťnutí kosterních větví, drobné růstové defekty, větve zasahují nad zahradu	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	8	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	227					72	18	3	13		234	4	1	2	2	1	nádorovitá spodní část kmene, místy patrné nepřírozeň tloušťnutí kosterních větví, drobné růstové defekty, větve zasahují nad zahradu	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k zahradě a oplocení	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	9	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	207					66	18	3	11		198	4	1	3	2	1	na kosterních větvích nezhojené rány po ořezu v minulosti, vícenásobné tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	9	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	207					66	18	3	11		198	4	1	3	2	1	na kosterních větvích nezhojené rány po ořezu v minulosti, vícenásobné tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	9	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	207					66	18	3	11		198	4	1	3	2	1	na kosterních větvích nezhojené rány po ořezu v minulosti, vícenásobné tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, drobné růstové defekty	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	10	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	216					69	19	2	12		228	4	1	2	1	1	průběžný kmen, zhojené rány po ořezu i mechanickém poškození kmene, výmladkový obrost báze i kmene, zasahuje do vjezdu a nad zahradu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	10	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	216					69	19	2	12		228	4	1	2	1	1	průběžný kmen, zhojené rány po ořezu i mechanickém poškození kmene, výmladkový obrost báze i kmene, zasahuje do vjezdu a nad zahradu	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	10	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	216					69	19	2	12		228	4	1	2	1	1	průběžný kmen, zhojené rány po ořezu i mechanickém poškození kmene, výmladkový obrost báze i kmene, zasahuje do vjezdu a nad zahradu	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem nad soukromý pozemek	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	10	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	216					69	19	2	12		228	4	1	2	1	1	průběžný kmen, zhojené rány po ořezu i mechanickém poškození kmene, výmladkový obrost báze i kmene, zasahuje do vjezdu a nad zahradu	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	11	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	315					100	19	5	11		209	4	1	3	2	1	vícenásobné tlakové větvení, koruna tvořená třemi kosterními větvemi, v koruně patné 2 ks vazby, kosterní větve obrůstají výmladky	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	11	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	315					100	19	5	11		209	4	1	3	2	1	vícenásobné tlakové větvení, koruna tvořená třemi kosterními větvemi, v koruně patné 2 ks vazby, kosterní větve obrůstají výmladky	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	12	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	224					71	17	2	12		204	4	1	2	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	12	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	224					71	17	2	12		204	4	1	2	2	1	drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	13	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	237					75	18	2	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty vč. tlakového větvení	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	13	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	237					75	18	2	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty vč. tlakového větvení	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	13	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	237					75	18	2	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty vč. tlakového větvení	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	13	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	237					75	18	2	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty vč. tlakového větvení	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	14	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	234					75	19	3	15		285	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, v koruně 3 ks vazby, mechanické poškození kosterní větve rostoucí směrem nad komunikací vč. vyvíjející se dutiny, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	14	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	234					75	19	3	15		285	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, v koruně 3 ks vazby, mechanické poškození kosterní větve rostoucí směrem nad komunikací vč. vyvíjející se dutiny, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo	id.stromu	taxon.čes.	taxon.lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz.stáří	perspektiva	stabilita	zdrav.stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	18	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	250					80	16	4	11		176	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina na kosterní větvi, v koruně 1 ks vazby, tlakové větvení	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	18	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	250					80	16	4	11		176	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina na kosterní větvi, v koruně 1 ks vazby, tlakové větvení	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	19	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	215					68	21	6	10		210	4	1	3	3	2	bujný výmladkový obrost báze i kmene, v koruně tlakové větvení, 1 ks vazby, výrazné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	19	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	215					68	21	6	10		210	4	1	3	3	2	bujný výmladkový obrost báze i kmene, v koruně tlakové větvení, 1 ks vazby, výrazné prosychání ve spodní části koruny	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	19	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	215					68	21	6	10		210	4	1	3	3	2	bujný výmladkový obrost báze i kmene, v koruně tlakové větvení, 1 ks vazby, výrazné prosychání ve spodní části koruny	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	20	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	233					74	21	3	15		315	4	1	3	2	1	růst v blízkosti propustku, mírně vyklonění kmene, na kosterní větvi četná mechanická poranění a vyvíjející se dutiny, tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, koruna asymetrická s růstovými defekty, zasahuje do zahrady	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	20	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	233					74	21	3	15		315	4	1	3	2	1	růst v blízkosti propustku, mírně vyklonění kmene, na kosterní větvi četná mechanická poranění a vyvíjející se dutiny, tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, koruna asymetrická s růstovými defekty, zasahuje do zahrady	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem nad soukromý pozemek	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	20	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	233					74	21	3	15		315	4	1	3	2	1	růst v blízkosti propustku, mírně vyklonění kmene, na kosterní větvi četná mechanická poranění a vyvíjející se dutiny, tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, koruna asymetrická s růstovými defekty, zasahuje do zahrady	VDH2	vazba dynamická horní	2 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	21	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	50					16	9	2	6		54	2	1	1	1	0	růstové defekty v koruně, na kmeni hojící se rány po odstraněných větvích, v kořenové zóně skladován bioodpad (doporučení odstranění)	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	22	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	208					66	20	4	12		240	4	1	2	1	1	výmladky obrostlá báze i kmen, kmen průběžný, husté větvená koruna s drobnými růstovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	22	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	208					66	20	4	12		240	4	1	2	1	1	výmladky obrostlá báze i kmen, kmen průběžný, husté větvená koruna s drobnými růstovými defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	22	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	208					66	20	4	12		240	4	1	2	1	1	výmladky obrostlá báze i kmen, kmen průběžný, husté větvená koruna s drobnými růstovými defekty	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	23	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	269					86	22	5	13		286	4	1	3	2	1	patrné mírné prosychání, růstové defekty, v minulosti redukce koruny v místě ochranného pásma vedení a nad zahradou	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	23	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	269					86	22	5	13		286	4	1	3	2	1	patrné mírné prosychání, růstové defekty, v minulosti redukce koruny v místě ochranného pásma vedení a nad zahradou	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem nad soukromý pozemek a vedení IS	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	23	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	269					86	22	5	13		286	4	1	3	2	1	patrné mírné prosychání, růstové defekty, v minulosti redukce koruny v místě ochranného pásma vedení a nad zahradou	VDH3	vazba dynamická horní	3 lano, 40 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	24	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	280					89	23	3	10		230	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	24	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	280					89	23	3	10		230	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	24	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	280					89	23	3	10		230	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	24	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	280					89	23	3	10		230	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně 1 ks vazby, růstové defekty	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	25	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	191					61	20	3	13		260	4	1	2	2	1	drobné růstové defekty, menší vyvíjející se dutiny, koruna převážně jednostranná, část zasahuje nad zahradu a do ochranného pásma vedení	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	25	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	191					61	20	3	13		260	4	1	2	2	1	drobné růstové defekty, menší vyvíjející se dutiny, koruna převážně jednostranná, část zasahuje nad zahradu a do ochranného pásma vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS a nad zahradu	2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	26	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	257					82	23	4	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, v koruně viditelné menší vletové otvory, tlakové větvení, 3 ks vazby v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	26	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	257					82	23	4	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, v koruně viditelné menší vletové otvory, tlakové větvení, 3 ks vazby v koruně	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	26	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	257					82	23	4	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, v koruně viditelné menší vletové otvory, tlakové větvení, 3 ks vazby v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	26	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	257					82	23	4	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, v koruně viditelné menší vletové otvory, tlakové větvení, 3 ks vazby v koruně	VDH3	vazba dynamická horní	3 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	27	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	39					12	7	1	5		35	2	1	1	0	0	u kmene zbytky koření a úvazky, koruna částečně asymetrická vlivem konkurenčního růstu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	27	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	39					12	7	1	5		35	2	1	1	0	0	u kmene zbytky koření a úvazky, koruna částečně asymetrická vlivem konkurenčního růstu, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	28	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	245					78	20	4	13		260	4	1	3	1	1	mírné esovitě zakřivení kmene, tlakové větvení, koruna tvořená 2 mohutnými kosterními větvemi, v koruně vazby, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	28	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	245					78	20	4	13		260	4	1	3	1	1	mírné esovitě zakřivení kmene, tlakové větvení, koruna tvořená 2 mohutnými kosterními větvemi, v koruně vazby, drobné růstové defekty	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	29	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	289					92	19	3	14		266	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, vícenásobné tlakové větvení, v koruně viditelný 1 ks vazby, koruna tvořena více kosterními větvemi, kosterní větev orientovaná nad komunikaci není zabezpečená	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	29	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	289					92	19	3	14		266	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, vícenásobné tlakové větvení, v koruně viditelný 1 ks vazby, koruna tvořena více kosterními větvemi, kosterní větev orientovaná nad komunikaci není zabezpečená	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	29	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	289					92	19	3	14		266	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, vícenásobné tlakové větvení, v koruně viditelný 1 ks vazby, koruna tvořena více kosterními větvemi, kosterní větev orientovaná nad komunikaci není zabezpečená	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	29	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	289					92	19	3	14		266	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, vícenásobné tlakové větvení, v koruně viditelný 1 ks vazby, koruna tvořena více kosterními větvemi, kosterní větev orientovaná nad komunikaci není zabezpečená	VDH2	vazba dynamická horní	2 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	30	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	280					89	18	6	10		180	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, silně nádorovitý kmen, koruna tvarově deformovaná vlivem konkurenčního růstu, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	30	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	280					89	18	6	10		180	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, silně nádorovitý kmen, koruna tvarově deformovaná vlivem konkurenčního růstu, růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	31	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	21	4	13		273	4	1	4	2	1	výmladkový obrost kmene, ve 3 m nad zemí rpzsáhla rána po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení v koruně	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	1		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	31	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	21	4	13		273	4	1	4	2	1	výmladkový obrost kmene, ve 3 m nad zemí rozsáhla rána po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení v koruně	RZ	zdravotní řez		1		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	31	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	21	4	13		273	4	1	4	2	1	výmladkový obrost kmene, ve 3 m nad zemí rozsáhla rána po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení v koruně	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	31	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	21	4	13		273	4	1	4	2	1	výmladkový obrost kmene, ve 3 m nad zemí rozsáhla rána po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	31	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	21	4	13		273	4	1	4	2	1	výmladkový obrost kmene, ve 3 m nad zemí rozsáhla rána po odstraněné kosterní větvi, tlakové větvení v koruně	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, nové	1	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	32	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	41					13	8	2	5		40	2	1	1	0	0	drobné růstové defekty v koruně, konkurenční růst s okolním porostem, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	32	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	41					13	8	2	5		40	2	1	1	0	0	drobné růstové defekty v koruně, konkurenční růst s okolním porostem, jednostranná koruna	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	33	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	35					11	9	2	3		27	2	1	1	0	0	drobné růstové defekty, konkurenční růst s okolním porostem	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	33	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	35					11	9	2	3		27	2	1	1	0	0	drobné růstové defekty, konkurenční růst s okolním porostem	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	34	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	336					107	19	4	15		285	4	1	3	2	2	defek									

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

příd. číslo	id stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	37	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	238					76	25	3	10		250	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, mírně vyklonění z přirozené osy růstu, tlakové větvení, v koruně 1 ks dynamické vazby, drobné růstové defekty	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	38	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	269					86	25	2	10		250	4	1	3	2	2	výmladkový obrost báze, vícenásobné tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, koruna hustě větvená, tvořená 3 kosterními větvemi, místy suchá větev vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	38	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	269					86	25	2	10		250	4	1	3	2	2	výmladkový obrost báze, vícenásobné tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, koruna hustě větvená, tvořená 3 kosterními větvemi, místy suchá větev vyššího řádu	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	38	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	269					86	25	2	10		250	4	1	3	2	2	výmladkový obrost báze, vícenásobné tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, koruna hustě větvená, tvořená 3 kosterními větvemi, místy suchá větev vyššího řádu	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	38	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	269					86	25	2	10		250	4	1	3	2	2	výmladkový obrost báze, vícenásobné tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, koruna hustě větvená, tvořená 3 kosterními větvemi, místy suchá větev vyššího řádu	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	39	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	317					101	23	3	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, jedna vazba v koruně, pravidelná oválná koruna s drobnými růstovými defekty, solitérní jedinec, bez vlivu konkurenčního růstu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	39	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	317					101	23	3	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, jedna vazba v koruně, pravidelná oválná koruna s drobnými růstovými defekty, solitérní jedinec, bez vlivu konkurenčního růstu	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	39	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	317					101	23	3	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, jedna vazba v koruně, pravidelná oválná koruna s drobnými růstovými defekty, solitérní jedinec, bez vlivu konkurenčního růstu	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	39	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	317					101	23	3	12		276	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, jedna vazba v koruně, pravidelná oválná koruna s drobnými růstovými defekty, solitérní jedinec, bez vlivu konkurenčního růstu	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	1530	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	40	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	50					16	8	1	6		48	2	1	1	0	0	výmladkový obrost báze, zbytkové kulování, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	40	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	50					16	8	1	6		48	2	1	1	0	0	výmladkový obrost báze, zbytkové kulování, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	40	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	50					16	8	1	6		48	2	1	1	0	0	výmladkový obrost báze, zbytkové kulování, růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	41	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	164					52	15	4	9		135	4	2	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, vyvíjející se dutina na kmeni i na kosterní větví, patrný ústup vitality	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	41	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	164					52	15	4	9		135	4	2	2	2	2	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, jedna vazba v koruně, pravidelná oválná koruna s drobnými růstovými defekty, solitérní jedinec, bez vlivu konkurenčního růstu	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	41	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	164					52	15	4	9		135	4	2	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, vyvíjející se dutina na kmeni i na kosterní větví, patrný ústup vitality	OV	odstranění výmladků		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	42	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	11		231	4	2	3	3	3	výmladkový obrost báze i kmene, vyvíjející se dutiny na kosterních větvích, výrazný ústup vitality, drobné listy, prosychání periferie, zasahuje do inženýrských sítí	RO20%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 20%	2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	42	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	11		231	4	2	3	3	3	výmladkový obrost báze i kmene, vyvíjející se dutiny na kosterních větvích, výrazný ústup vitality, drobné listy, prosychání periferie, zasahuje do inženýrských sítí	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	42	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	11		231	4	2	3	3	3	výmladkový obrost báze i kmene, vyvíjející se dutiny na kosterních větvích, výrazný ústup vitality, drobné listy, prosychání periferie, zasahuje do inženýrských sítí	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	42	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	11		231	4	2	3	3	3	výmladkový obrost báze i kmene, vyvíjející se dutiny na kosterních větvích, výrazný ústup vitality, drobné listy, prosychání periferie, zasahuje do inženýrských sítí	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	42	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	11		231	4	2	3	3	3	výmladkový obrost báze i kmene, vyvíjející se dutiny na kosterních větvích, výrazný ústup vitality, drobné listy, prosychání periferie, zasahuje do inženýrských sítí	OV	odstranění výmladků		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	43	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	208					66	18	3	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 1 ks vazby, kompaktní kulovitá koruna, zasahuje do vedení inženýrských sítí	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	43	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	208					66	18	3	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 1 ks vazby, kompaktní kulovitá koruna, zasahuje do vedení inženýrských sítí	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	43	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	208					66	18	3	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 1 ks vazby, kompaktní kulovitá koruna, zasahuje do vedení inženýrských sítí	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	43	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	208					66	18	3	12		216	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 1 ks vazby, kompaktní kulovitá koruna, zasahuje do vedení inženýrských sítí	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	44	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	283					90	19	4	12		228	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v ochranném pásmu inženýrských sítí, menší hojící se rány po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	44	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	283					90	19	4	12		228	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v ochranném pásmu inženýrských sítí, menší hojící se rány po ořezu	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	44	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	283					90	19	4	12		228	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v ochranném pásmu inženýrských sítí, menší hojící se rány po ořezu	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	44	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	283					90	19	4	12		228	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, v ochranném pásmu inženýrských sítí, menší hojící se rány po ořezu	OV	odstranění výmladků		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	45	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	290					92	24	3	16		384	4	1	4	3	1	výmladkový obrost kmene, na spodní části kmene vyvíjející se rozsáhlá dutina, vícenásobné tlakové větvení, 3 stávající vazby v koruně, na pahýlu v koruně patné plodnice dřevokazné houby	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	1		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	45	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	290					92	24	3	16		384	4	1	4	3	1	výmladkový obrost kmene, na spodní části kmene vyvíjející se rozsáhlá dutina, vícenásobné tlakové větvení, 3 stávající vazby v koruně, na pahýlu v koruně patné plodnice dřevokazné houby	RZ	zdravotní řez		1		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	45	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	290					92	24	3	16		384	4	1	4	3	1	výmladkový obrost kmene, na spodní části kmene vyvíjející se rozsáhlá dutina, vícenásobné tlakové větvení, 3 stávající vazby v koruně, na pahýlu v koruně patné plodnice dřevokazné houby	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	45	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	290					92	24	3	16		384	4	1	4	3	1	výmladkový obrost kmene, na spodní části kmene vyvíjející se rozsáhlá dutina, vícenásobné tlakové větvení, 3 stávající vazby v koruně, na pahýlu v koruně patné plodnice dřevokazné houby	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, výměna	1	provedení revize instalované vazby	Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	46	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	267					85	23	2	12		276	4	1	3	2	1	rozsáhlé mechanické poškození kmene, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, v koruně 1 ks vazby, koruna tvořena třemi kosterními větvemi, růstové defekty v koruně, bez prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	46	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	267					85	23	2	12		276	4	1	3	2	1	rozsáhlé mechanické poškození kmene, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, v koruně 1 ks vazby, koruna tvořena třemi kosterními větvemi, růstové defekty v koruně, bez prosychání	OV	odstranění výmladků		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	46	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	267					85	23	2	12		276	4	1	3	2	1	rozsáhlé mechanické poškození kmene, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, v koruně 1 ks vazby, koruna tvořena třemi kosterními větvemi, růstové defekty v koruně, bez prosychání	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	47	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	157					50	21	3	11		231	4	1	2	2	1	výmladkový obrost kmene i báze, tvarově deformované kosterní větve, zasahuje do ochranného pásma vedení, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	47	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	157					50	21	3	11		231	4	1	2	2	1	výmladkový obrost kmene i báze, tvarově deformované kosterní větve, zasahuje do ochranného pásma vedení, růstové defekty	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	47	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	157					50	21	3	11		231	4	1	2	2	1	výmladkový obrost kmene i báze, tvarově deformované kosterní větve, zasahuje do ochranného pásma vedení, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	47	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	157					50	21	3	11		231	4	1	2	2	1	výmladkový obrost kmene i báze, tvarově deformované kosterní větve, zasahuje do ochranného pásma vedení, růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	48	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	319					102	24	4	13		312	4	1	3	2	1	mechanické poškození kosterní větve, vícenásobné tlakové větvení, růstové defekty, dvě vazby v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	48	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	319					102	24	4	13		312	4	1	3	2	1	mechanické poškození kosterní větve, vícenásobné tlakové větvení, růstové defekty, dvě vazby v koruně	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	49	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	199					63	23	5	10		230	4	1	2	1	1	zasahuje do ochranného pásma vedení, kmen průběžný, bez viditelných defektů, výmladkový obrost kmene	RZ	zdravotní řez		2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	49	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	199					63	23	5	10		230	4	1	2	1	1	zasahuje do ochranného pásma vedení, kmen průběžný, bez viditelných defektů, výmladkový obrost kmene	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečny	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	49	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	199					63	23	5	10		230	4	1	2	1	1	zasahuje do ochranného pásma vedení, kmen průběžný, bez viditelných defektů, výmladkový obrost kmene	OV	odstranění výmladků		2		Pulečny	1734	KSS LK	

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

př.číslo	id_stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	50	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	216					69	23	7	14		322	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, vícenásobné tlakové větvení, 2 viditelné vazby v koruně, bez prosychání, zasahuje do ochranného pásma vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	50	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	216					69	23	7	14		322	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, vícenásobné tlakové větvení, 2 viditelné vazby v koruně, bez prosychání, zasahuje do ochranného pásma vedení	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	50	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	216					69	23	7	14		322	4	1	3	2	1	výmladkový obrost kmene, vícenásobné tlakové větvení, 2 viditelné vazby v koruně, bez prosychání, zasahuje do ochranného pásma vedení	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	51	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	243					77	20	3	11		220	4	1	3	2	1	na kmeni vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, jednostranná koruna orientovaná směrem od silnice, zasahuje do objektu a vedení	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	51	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	243					77	20	3	11		220	4	1	3	2	1	na kmeni vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, jednostranná koruna orientovaná směrem od silnice, zasahuje do objektu a vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	52	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	282					90	21	4	11		231	4	1	3	2	1	tlakové větvení, koruna tvořena třemi kosterními větvemi, v koruně patrné 2 ks vazby, výmladkový obrost báze, na větvích zhojené rány i menší vyvíjející se dutinky	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	52	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	282					90	21	4	11		231	4	1	3	2	1	tlakové větvení, koruna tvořena třemi kosterními větvemi, v koruně patrné 2 ks vazby, výmladkový obrost báze, na větvích zhojené rány i menší vyvíjející se dutinky	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	52	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	282					90	21	4	11		231	4	1	3	2	1	tlakové větvení, koruna tvořena třemi kosterními větvemi, v koruně patrné 2 ks vazby, výmladkový obrost báze, na větvích zhojené rány i menší vyvíjející se dutinky	RLPV	úprava průřezdního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	52	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	282					90	21	4	11		231	4	1	3	2	1	tlakové větvení, koruna tvořena třemi kosterními větvemi, v koruně patrné 2 ks vazby, výmladkový obrost báze, na větvích zhojené rány i menší vyvíjející se dutinky	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	53	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	248					79	24	3	14		336	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, drobné růstové defekty, patrné mírné prosychání uvnitř koruny	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	53	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	248					79	24	3	14		336	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, drobné růstové defekty, patrné mírné prosychání uvnitř koruny	RLPV	úprava průřezdního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	53	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	248					79	24	3	14		336	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, drobné růstové defekty, patrné mírné prosychání uvnitř koruny	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	53	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	248					79	24	3	14		336	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v koruně 2 ks vazby, drobné růstové defekty, patrné mírné prosychání uvnitř koruny	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 40 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	54	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	204					65	23	4	13		299	4	1	1	2	2	zasahuje do inž. sítí, výmladkový obrost kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, mírné prosychání periferie koruny, menší pahýly a zlomy větví v koruně	RO5%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 5%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	54	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	204					65	23	4	13		299	4	1	1	2	2	zasahuje do inž. sítí, výmladkový obrost kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, mírné prosychání periferie koruny, menší pahýly a zlomy větví v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	54	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	204					65	23	4	13		299	4	1	1	2	2	zasahuje do inž. sítí, výmladkový obrost kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, mírné prosychání periferie koruny, menší pahýly a zlomy větví v koruně	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	54	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	204					65	23	4	13		299	4	1	1	2	2	zasahuje do inž. sítí, výmladkový obrost kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, mírné prosychání periferie koruny, menší pahýly a zlomy větví v koruně	RLPV	úprava průřezdního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	54	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	204					65	23	4	13		299	4	1	1	2	2	zasahuje do inž. sítí, výmladkový obrost kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, mírné prosychání periferie koruny, menší pahýly a zlomy větví v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	55	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	267					85	22	4	16		352	4	1	2	2	1	široce větvená koruna s drobnými růstovými defekty, menší nezhojené rány po ořezu větví, uvnitř koruny suché větve nižších řádů	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	56	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	302					96	23	3	16		368	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, v koruně dynamická vazba, část koruny zasahuje do vedení inženýrských sítí	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	56	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	302					96	23	3	16		368	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, v koruně dynamická vazba, část koruny zasahuje do vedení inženýrských sítí	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	56	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	302					96	23	3	16		368	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, v koruně dynamická vazba, část koruny zasahuje do vedení inženýrských sítí	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	56	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	302					96	23	3	16		368	4	1	3	1	1	výmladkový obrost kmene, tlakové větvení, v koruně dynamická vazba, část koruny zasahuje do vedení inženýrských sítí	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	57	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	228					73	23	4	15		345	4	1	2	2	2	zasahuje do vedení inž. sítí, výmladkový obrost kmene, husté větvená koruna, růstové defekty, patrné mírné prosychání periferie koruny	RO5%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 5%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	57	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	228					73	23	4	15		345	4	1	2	2	2	zasahuje do vedení inž. sítí, výmladkový obrost kmene, husté větvená koruna, růstové defekty, patrné mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	57	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	228					73	23	4	15		345	4	1	2	2	2	zasahuje do vedení inž. sítí, výmladkový obrost kmene, husté větvená koruna, růstové defekty, patrné mírné prosychání periferie koruny	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	57	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	228					73	23	4	15		345	4	1	2	2	2	zasahuje do vedení inž. sítí, výmladkový obrost kmene, husté větvená koruna, růstové defekty, patrné mírné prosychání periferie koruny	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	58	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	237					75	24	3	12		288	4	1	3	2	1	mírné lukovitě prohnuti kmene, menší vyvíjející se dutina při bázi, mechanické poškození kmene, výmladkový obrost kmene	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	58	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	237					75	24	3	12		288	4	1	3	2	1	mírné lukovitě prohnuti kmene, menší vyvíjející se dutina při bázi, mechanické poškození kmene, výmladkový obrost kmene	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	59	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	306					97	24	3	15		360	4	1	3	2	2	tři napjaté vazby, růst v ochranném pásmu inženýrských sítí, suché pahýly, drobné růstové defekty	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	59	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	306					97	24	3	15		360	4	1	3	2	2	tři napjaté vazby, růst v ochranném pásmu inženýrských sítí, suché pahýly, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	59	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	306					97	24	3	15		360	4	1	3	2	2	tři napjaté vazby, růst v ochranném pásmu inženýrských sítí, suché pahýly, drobné růstové defekty	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	59	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	306					97	24	3	15		360	4	1	3	2	2	tři napjaté vazby, růst v ochranném pásmu inženýrských sítí, suché pahýly, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průřezdního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	59	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	306					97	24	3	15		360	4	1	3	2	2	tři napjaté vazby, růst v ochranném pásmu inženýrských sítí, suché pahýly, drobné růstové defekty	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 40 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	60	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	281					89	23	2	11		253	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, na kostelních větvích vletové otvory, v horní polovině koruny prosychání	RO5%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 5%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	60	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	281					89	23	2	11		253	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, na kostelních větvích vletové otvory, v horní polovině koruny prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	60	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	281					89	23	2	11		253	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, kmen průběžný, bez defektního větvení, na kostelních větvích vletové otvory, v horní polovině koruny prosychání	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	61	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	268					85	18	3	9		162	4	1	2	2	1	nádorovitý kmen, výmadkový obrost kmene, jednostranná koruna, patrné mírné prosychání periferie koruny	RO5%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 5%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	61	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	268					85	18	3	9		162	4	1	2	2	1	nádorovitý kmen, výmadkový obrost kmene, jednostranná koruna, patrné mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	61	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	268					85	18	3	9		162	4	1	2	2	1	nádorovitý kmen, výmadkový obrost kmene, jednostranná koruna, patrné mírné prosychání periferie koruny	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	62	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	304					97	24	3	13		312	4	1	1	1	1	nádorovitý kmen, výmladkový obrost báze i kmene, husté větvená koruna s drobnými růstovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	62	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	304					97	24	3	13		312	4	1	1	1	1	nádorovitý kmen, výmladkový obrost báze i kmene, husté větvená koruna s drobnými růstovými defekty	RLPV	úprava průřezdního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	62	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	304					97	24	3	13		312	4	1	1	1	1	nádorovitý kmen, výmladkový obrost báze i kmene, husté větvená koruna s drobnými růstovými defekty	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	63	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	235					75	20	5	15		300	4	2	3	3	3	v koruně 2 ks napjaté dynamické vazby, celkové prosychání včetně periferie koruny, nezhojené rány po ořezu, drobné dutinky	RO20%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 20%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	63	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	235					75	20	5	15		300	4	2	3	3	3	v koruně 2									

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo	id.stromu	taxon.čes.	taxon.lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa		
	68	javor mlč	Acer platanoides	218					69	17	3	14		238	4	1	3	2	2	vyvíjející se dutina v místě větvení, v minulosti patrné radikální ořez ve spodní části koruny, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	68	javor mlč	Acer platanoides	218					69	17	3	14		238	4	1	3	2	2	vyvíjející se dutina v místě větvení, v minulosti patrné radikální ořez ve spodní části koruny, růstové defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	69	javor mlč	Acer platanoides	248					79	19	5	14		266	4	2	4	3	3	na kmeni i kosterní větví tlakové žebro, rozsáhlý defekt jedné kosterní větve, v koruně 1 ks dynamické vazby, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie	RO15%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 15%	1		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	69	javor mlč	Acer platanoides	248					79	19	5	14		266	4	2	4	3	3	na kmeni i kosterní větví tlakové žebro, rozsáhlý defekt jedné kosterní větve, v koruně 1 ks dynamické vazby, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		1		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	69	javor mlč	Acer platanoides	248					79	19	5	14		266	4	2	4	3	3	na kmeni i kosterní větví tlakové žebro, rozsáhlý defekt jedné kosterní větve, v koruně 1 ks dynamické vazby, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	69	javor mlč	Acer platanoides	248					79	19	5	14		266	4	2	4	3	3	na kmeni i kosterní větví tlakové žebro, rozsáhlý defekt jedné kosterní větve, v koruně 1 ks dynamické vazby, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	1	provedení revize instalované vazby	Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	70	javor mlč	Acer platanoides	186					59	19	5	11		209	4	1	2	1	1	jednostranná koruna, dělení kmene bez zjevných defektů, drobné pahýly a suché větve nižšího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	71	javor mlč	Acer platanoides	255					81	21	3	14		294	4	1	3	2	1	viditelný defekt v místě větvení, nestabilita, na kosterních větvích hojící se rány po ořezu, patrné celkové mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	71	javor mlč	Acer platanoides	255					81	21	3	14		294	4	1	3	2	1	viditelný defekt v místě větvení, nestabilita, na kosterních větvích hojící se rány po ořezu, patrné celkové mírné prosychání	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	72	javor mlč	Acer platanoides	187					60	19	4	7		133	4	1	1	1	1	jednostranná koruna orientovaná mimo komunikaci, bez patrného prosychání							Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	73	javor mlč	Acer platanoides	282					90	21	3	12		252	4	1	2	1	1	husté větvená koruna, bez prosychání, drobné růtové defekty, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	74	javor mlč	Acer platanoides	170					54	16	3	9		144	4	1	2	1	1	jednostranné orientovaná koruna tvořená 3 kosterními větvěmi, větvení stabilní, výmladkový obrost báze, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	74	javor mlč	Acer platanoides	170					54	16	3	9		144	4	1	2	1	1	jednostranné orientovaná koruna tvořená 3 kosterními větvěmi, větvení stabilní, výmladkový obrost báze, drobné růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	75	javor mlč	Acer platanoides	213					68	19	3	13		247	4	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, v koruně zhojené rány po ořezu, mírné asymetrická koruna, suché větve nižšího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	75	javor mlč	Acer platanoides	213					68	19	3	13		247	4	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, v koruně zhojené rány po ořezu, mírné asymetrická koruna, suché větve nižšího řádu	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	76	javor mlč	Acer platanoides	235					75	18	2	15		270	4	1	2	2	1	kosterní větves s mírným mechanickým poškozením, nezhojené pahýly po ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	76	javor mlč	Acer platanoides	235					75	18	2	15		270	4	1	2	2	1	kosterní větves s mírným mechanickým poškozením, nezhojené pahýly po ořezu, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	77	javor mlč	Acer platanoides	217					69	19	2	13		247	4	1	2	1	1	vyklonění kmene směrem od komunikace, jednostranná koruna, růst za světlem, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	78	javor mlč	Acer platanoides	192					61	18	3	11		198	4	1	2	1	1	menší pahýly a zlomy, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	79	javor mlč	Acer platanoides	187					60	18	7	12		216	4	1	2	2	1	mechanické poškození spodní části kmene, vyklonění kmene z přirozené osy růstu, dělení kmene ve 4 m, stabilní, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	80	javor mlč	Acer platanoides	202					64	18	3	12		216	4	1	2	2	1	mechanické poškození kosterní větve, dělení kmene ve 4 m, stabilní, pahýly a suché větve nižšího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	81	javor mlč	Acer platanoides	290					92	22	4	14		308	4	1	2	3	1	odumřelá jedna kosterní větev, výskyt plodnic dřevokazné houby, mírné mechanické poškození kmene, růstové defekty, celkové bez výrazného prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	82	javor mlč	Acer platanoides	210					67	21	4	11		231	4	1	2	2	1	mechanické poškození spodní části kmene, dělení kmene ve 3 m, stabilní, kompaktní koruna s drobnými růstovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	83	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	232					74	23	7	18		414	4	1	3	2	2	rozsáhlý defekt kmene, patrně od zásahu bleskem, široce větvená koruna, patrné celkové prosychání	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	83	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	232					74	23	7	18		414	4	1	3	2	2	rozsáhlý defekt kmene, patrně od zásahu bleskem, široce větvená koruna, patrné celkové prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	84	javor mlč	Acer platanoides	152					48	17	4	10		170	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	85	topol osika	Populus tremula	145					46	19	2	10		190	4	1	2	2	2	výrazné prosychání ve spodní části koruny, růst ve svahu, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	86	javor mlč	Acer platanoides	151					48	15	5	11		165	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	87	javor mlč	Acer platanoides	178					57	17	3	12		204	4	1	1	2	1	na kmeni i v koruně zhojené rány po ořezu, v koruně suché větve nižšího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	87	javor mlč	Acer platanoides	178					57	17	3	12		204	4	1	1	2	1	na kmeni i v koruně zhojené rány po ořezu, v koruně suché větve nižšího řádu	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	88	javor mlč	Acer platanoides	186					59	18	4	10		180	4	2	3	3	2	otevřená dutina, známky působení hniloby, mírné vyklonění kmene směrem od silnice	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	88	javor mlč	Acer platanoides	186					59	18	4	10		180	4	2	3	3	2	otevřená dutina, známky působení hniloby, mírné vyklonění kmene směrem od silnice	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	89	javor mlč	Acer platanoides	184					59	19	5	13		247	4	1	2	2	1	růst v zápoji,hojící se rozsáhlé mechanické poškození kmene, mírné vyklonění kmene, zaspané kořenové náběhy, mírné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Pulečný	1734	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec		
	90	javor mlč	Acer platanoides	173	141				55	19	3	11		209	4	1	3	2	1	vicenásobné tlakové větvení, růst v zápoji, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	90	javor mlč	Acer platanoides	173	141				55	19	3	11		209	4	1	3	2	1	vicenásobné tlakové větvení, růst v zápoji, jednostranná koruna	RLPV	úprava průřezního profilu		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	90	javor mlč	Acer platanoides	173	141				55	19	3	11		209	4	1	3	2	1	vicenásobné tlakové větvení, růst v zápoji, jednostranná koruna	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	91	javor mlč	Acer platanoides	114					36	12	3	7		84	3	1	1	1	1	menší pahýly po ořezu, výmladkový obrost báze kmene, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	91	javor mlč	Acer platanoides	114					36	12	3	7		84	3	1	1	1	1	menší pahýly po ořezu, výmladkový obrost báze kmene, růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průřezního profilu		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	91	javor mlč	Acer platanoides	114					36	12	3	7		84	3	1	1	1	1	menší pahýly po ořezu, výmladkový obrost báze kmene, růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	92	javor mlč	Acer platanoides	119					38	11	2	7		77	3	1	1	1	1	absence průběžného kmene, růstové defekty, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu	RZ	zdravotní řez		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	92	javor mlč	Acer platanoides	119					38	11	2	7		77	3	1	1	1	1	absence průběžného kmene, růstové defekty, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu	OV	odstranění výmladků		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	93	javor mlč	Acer platanoides	60					19	8	4	4		32	2	1	1	1	0	drobné růstové defekty, růst v zápoji	RZ	zdravotní řez		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	93	javor mlč	Acer platanoides	60					19	8	4	4		32	2	1	1	1	0	drobné růstové defekty, růst v zápoji	OV	odstranění výmladků		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	94	javor mlč	Acer platanoides	102					32	11	2	7		77	3	1	2	1	0	ve 2 m dělení kmene, na jedné z kosterních větví nezhojená rána po ořezu	RZ	zdravotní řez		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	94	javor mlč	Acer platanoides	102					32	11	2	7		77	3	1	2	1	0	ve 2 m dělení kmene, na jedné z kosterních větví nezhojená rána po ořezu	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	redukce asymetrické koruny	2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	94	javor mlč	Acer platanoides	102					32	11	2	7		77	3	1	2	1	0	ve 2 m dělení kmene, na jedné z kosterních větví nezhojená rána po ořezu	OV	odstranění výmladků		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	95	javor mlč	Acer platanoides	126					40	12	3	8		96	3	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene, výmladkový obrost báze, ve 2 m kodominantní větvení, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2			Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec	
	95	javor mlč	Acer platanoides	126					40	12	3	8		96	3	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene, výmladkový obrost báze, ve 2 m kodominantní větvení, růstové defekty	RLLR</										

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo	id.stromu	taxon.čes.	taxon.lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz.stáří	perspektiva	stabilita	zdrav.stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	101	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	263					84	23	5	13		299	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, mechanické poškození kosterních větví, tlakové větvení, v koruně 2 ks dynamické vazby, napnuté, nutná výměna za 3 ks k provázání všech kosterních větví	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	101	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	263					84	23	5	13		299	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, mechanické poškození kosterních větví, tlakové větvení, v koruně 2 ks dynamické vazby, napnuté, nutná výměna za 3 ks k provázání všech kosterních větví	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	101	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	263					84	23	5	13		299	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, mechanické poškození kosterních větví, tlakové větvení, v koruně 2 ks dynamické vazby, napnuté, nutná výměna za 3 ks k provázání všech kosterních větví	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	102	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	195					62	17	1	16		272	4	1	2	1	1	růstové defekty, asymetrická koruna	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	103	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	286					91	20	3	16		320	4	1	3	3	2	při bázi hojící se rána, ve spodní části koruny suché větve nižšího řádu, růstové defekty, mírné prosychání periferie, senescentní jedinec	RO5%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 5%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	103	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	286					91	20	3	16		320	4	1	3	3	2	při bázi hojící se rána, ve spodní části koruny suché větve nižšího řádu, růstové defekty, mírné prosychání periferie, senescentní jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	104	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	266					85	22	4	13		286	4	1	3	2	1	mechanické poškození kmene, tlakové větvení, v koruně vazba, nutná výměna, prosychání mírné ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	104	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	266					85	22	4	13		286	4	1	3	2	1	mechanické poškození kmene, tlakové větvení, v koruně vazba, nutná výměna, prosychání mírné ve spodní části koruny	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	105	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	402					128	21	2	12		252	4	1	2	1	1	tvarová deformace kmene, mírné vyklonění z přirozené osy růstu, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	106	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	147					47	19	6	11		209	4	2	3	3	3	jednostranné poškození kořenových náběhů, vyvíjející se dutina v místě větvení, výrazné prosychání ve spodní části koruny	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	106	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	147					47	19	6	11		209	4	2	3	3	3	jednostranné poškození kořenových náběhů, vyvíjející se dutina v místě větvení, výrazné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	107	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	303					96	21	7	11		231	4	1	3	3	2	rozsáhlá dutina kmene, výmladkový obrost kmene, v koruně patrně menší vletové otvory, suché pahýly ve spodní části koruny, mírné prosychání periferie	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	107	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	303					96	21	7	11		231	4	1	3	3	2	rozsáhlá dutina kmene, výmladkový obrost kmene, v koruně patrně menší vletové otvory, suché pahýly ve spodní části koruny, mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3206	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	108	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	201					64	18	4	14		252	4	2	3	3	3	výrazné prosychání, odumírající kosterní větev, nehojící se rány po ořezu, pahýly	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	108	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	201					64	18	4	14		252	4	2	3	3	3	výrazné prosychání, odumírající kosterní větev, nehojící se rány po ořezu, pahýly	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	109	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	247					79	16	2	19		304	4	1	3	2	2	mechanické poškození kmene, defekt v místě větvení, patrné prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	109	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	247					79	16	2	19		304	4	1	3	2	2	mechanické poškození kmene, defekt v místě větvení, patrné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	110	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	211					67	14	2	17		238	4	1	2	1	1	široce větvená koruna, na kosterních větvích menší hojící se rány po ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	111	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	205					65	20	7	10		200	4	1	2	2	1	suché větve nižšího řádu v zastíněných partiích koruny, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	112	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	263					84	20	3	14		280	4	1	2	1	1	jednostranné orientovaná koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	113	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	219					70	21	3	12		252	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	113	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	219					70	21	3	12		252	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	113	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	219					70	21	3	12		252	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, drobné růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	114	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	211					67	20	4	11		220	4	1	3	2	1	rozsáhlé hojící se mechanické poranění kmene i kosterní větve, v koruně 1 ks dynamické vazby, napjatá, nutná výměna	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	114	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	211					67	20	4	11		220	4	1	3	2	1	rozsáhlé hojící se mechanické poranění kmene i kosterní větve, v koruně 1 ks dynamické vazby, napjatá, nutná výměna	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	114	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	211					67	20	4	11		220	4	1	3	2	1	rozsáhlé hojící se mechanické poranění kmene i kosterní větve, v koruně 1 ks dynamické vazby, napjatá, nutná výměna	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	115	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	231					74	22	14	14		308	4	1	3	2	1	v koruně 1 ks vazby, napjatá, nutná výměna, množství suchých větví nižšího řádu v zastíněných partiích koruny	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	115	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	231					74	22	14	14		308	4	1	3	2	1	v koruně 1 ks vazby, napjatá, nutná výměna, množství suchých větví nižšího řádu v zastíněných partiích koruny	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	116	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	259					82	14	4	9		126	4	1	2	2	1	nádorovitý kmen, na kosterních větvích patrně zhojené rány po ořezu v minulosti, růstové defekty, výmladkový obrost báze i kmene	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	116	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	259					82	14	4	9		126	4	1	2	2	1	nádorovitý kmen, na kosterních větvích patrně zhojené rány po ořezu v minulosti, růstové defekty, výmladkový obrost báze i kmene	OV	odstranění výmladků		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	117	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	184					59	17	6	13		221	4	1	2	1	1	růst v zápoji, výmladkový obrost kosterních větví, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	118	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	214					68	21	12	15		315	4	1	2	2	1	kulovitá, reálnivě vysoko nasazená koruna, prosychání mírné	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	119	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	218					69	15	5	13		195	4	3	4	3	1	rozsáhlá dutina kmene, bujný výmladkový obrost, na okraji svahu, nepřírozené zvedání krajnice v místě kořenových náběhů, nestabilita	Kpov	kácení na povolení	postupně, s překážkou v dopadové ploše	2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	120	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	158					50	17	7	11		187	4	1	2	2	1	ztlouště kořenové náběhy, mírný výmladkový obrost, na kosterních větvích menší vyvíjející se dutiny po ořezu větví	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	120	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	158					50	17	7	11		187	4	1	2	2	1	ztlouště kořenové náběhy, mírný výmladkový obrost, na kosterních větvích menší vyvíjející se dutiny po ořezu větví	OV	odstranění výmladků		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	121	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	282					90	20	3	15		300	4	1	2	2	1	hodnotný jedinec, hojící se mechanické poškození kmene, mírné vyklonění kmene směrem od komunikace, ve vnitřní části koruny suché větve nižšího řádu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	122	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	216					69	21	5	14		294	4	1	3	2	1	četná mechanická poškození kmene i kosterní větve, asymetrická koruna, tlakové větvení, kosterní větev orientovaná nad komunikaci	RZ	zdravotní řez		2		Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	122	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	216					69	21	5	14		294	4	1	3	2	1	četná mechanická poškození kmene i kosterní větve, asymetrická koruna, tlakové větvení, kosterní větev orientovaná nad komunikaci	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Pulečňý	2335	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	123	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	161					51	18	8	10		180	4	1	3	2	1	na kosterních větvích vyvíjející se dutiny po ořezu, dělení kmene bez defektu, strom prakticky součástí zapojeného porostu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	124	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	174					55	17	6	11		187	4	1	2	2	2	zhojené rány po ořezu, patrné prosychání vně i uvnitř koruny	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	124	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	174					55	17	6	11		187	4	1	2	2	2	zhojené rány po ořezu, patrné prosychání vně i uvnitř koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	125	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	196					62	17	4	17		289	4	1	2	2	1	menší vyvíjející se dutiny na kmene i kosterních větvích, růstové defekty, suché větve nižších řádů orientované nad komunikaci	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	125	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	196					62	17	4	17		289	4	1	2	2	1	menší vyvíjející se dutiny na kmene i kosterních větvích, růstové defekty, suché větve nižších řádů orientované nad komunikaci	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	126	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	172					55	18	5	11		198	4	1	2	2	2	růstové defekty, ve spodní části koruny suché větve a pahýly	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	127	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	224					71	23	14	13		299	4	1	2	2	2	vyvíjející se dutina u báze, na kmene zhojené a hojící se rány po ořezu, mírné prosychání periferie	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	127	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	224					71	23	14	13		299	4	1	2	2	2	vyvíjející se dutina u báze, na kmene zhojené a hojící se rány po ořezu, mírné prosych									

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

př.číslo	id. číslo	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	130	javor horský	Acer pseudoplatanus	244					78	18	4	13		234	4	1	2	2	1	mechanické poškození kořenových náběhů, husté větvená koruna, jednostranné prosychání	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	131	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	285					91	20	4	18		360	4	1	2	2	1	výmladkový obrost kmene, celkové prosychání mírné, pahýly po zlomených a ořezaných větvích	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	131	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	285					91	20	4	18		360	4	1	2	2	1	výmladkový obrost kmene, celkové prosychání mírné, pahýly po zlomených a ořezaných větvích	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	132	topol osika	Populus tremula	132					42	15	5	8		120	4	1	2	1	1	mírné vyklonění z přirozené osy růstu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	133	topol osika	Populus tremula	136					43	16	3	8		128	4	1	2	2	1	mírné vyklonění kmene, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	133	topol osika	Populus tremula	136					43	16	3	8		128	4	1	2	2	1	mírné vyklonění kmene, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	134	jírovec maďal	Aesculus hippocastanum	235					75	17	1	13		221	4	1	2	1	1	na kosterních větvích hojící se rány po ořezu, kmen přímý, drobné růstové defekty, husté větvená koruna, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	134	jírovec maďal	Aesculus hippocastanum	235					75	17	1	13		221	4	1	2	1	1	na kosterních větvích hojící se rány po ořezu, kmen přímý, drobné růstové defekty, husté větvená koruna, hodnotný jedinec	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	135	jírovec maďal	Aesculus hippocastanum	231					74	16	3	15		240	4	1	2	2	1	mechanické poškození kmene na několika místech, suché větve nižších řádů v centrální části koruny, asymetrická koruna s růstovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	135	jírovec maďal	Aesculus hippocastanum	231					74	16	3	15		240	4	1	2	2	1	mechanické poškození kmene na několika místech, suché větve nižších řádů v centrální části koruny, asymetrická koruna s růstovými defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	136	lípa zelená	Tilia euchlora	306					97	21	5	14		294	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, drobné růstové defekty v koruně, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	136	lípa zelená	Tilia euchlora	306					97	21	5	14		294	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, drobné růstové defekty v koruně, hodnotný jedinec	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	137	lípa zelená	Tilia euchlora	310					99	23	3	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, patrné mechanické poškození kosterních větví, růstové defekty, patrné 3 ks vazeb v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	137	lípa zelená	Tilia euchlora	310					99	23	3	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, patrné mechanické poškození kosterních větví, růstové defekty, patrné 3 ks vazeb v koruně	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	137	lípa zelená	Tilia euchlora	310					99	23	3	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, patrné mechanické poškození kosterních větví, růstové defekty, patrné 3 ks vazeb v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	137	lípa zelená	Tilia euchlora	310					99	23	3	15		345	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, patrné mechanické poškození kosterních větví, růstové defekty, patrné 3 ks vazeb v koruně	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 40 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	138	lípa zelená	Tilia euchlora	353					112	24	8	16		384	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v místě větvení vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, v koruně 3 ks vazby, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	138	lípa zelená	Tilia euchlora	353					112	24	8	16		384	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v místě větvení vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, v koruně 3 ks vazby, hodnotný jedinec	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	138	lípa zelená	Tilia euchlora	353					112	24	8	16		384	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze, tlakové větvení, v místě větvení vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, v koruně 3 ks vazby, hodnotný jedinec	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 40 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	139	lípa zelená	Tilia euchlora	345					110	23	4	18		414	4	1	3	2	1	v koruně dvě napjaté vazby, výmladkový obrost báze, tlakové větvení, široce větvená koruna s drobnými růstovými defekty, hodnotný jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	139	lípa zelená	Tilia euchlora	345					110	23	4	18		414	4	1	3	2	1	v koruně dvě napjaté vazby, výmladkový obrost báze, tlakové větvení, široce větvená koruna s drobnými růstovými defekty, hodnotný jedinec	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	139	lípa zelená	Tilia euchlora	345					110	23	4	18		414	4	1	3	2	1	v koruně dvě napjaté vazby, výmladkový obrost báze, tlakové větvení, široce větvená koruna s drobnými růstovými defekty, hodnotný jedinec	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	139	lípa zelená	Tilia euchlora	345					110	23	4	18		414	4	1	3	2	1	v koruně dvě napjaté vazby, výmladkový obrost báze, tlakové větvení, široce větvená koruna s drobnými růstovými defekty, hodnotný jedinec	VDH2	vazba dynamická horní	2 lana, 40 kN, výměna	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	140	dub letní	Quercus robur	274					87	25	9	17		425	4	2	3	3	3	množství nezhojených ran po ořezu v minulosti, výrazné celkové prosychání, v koruně suché kosterní větve	RO30%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 30%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	140	dub letní	Quercus robur	274					87	25	9	17		425	4	2	3	3	3	množství nezhojených ran po ořezu v minulosti, výrazné celkové prosychání, v koruně suché kosterní větve	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	141	lípa zelená	Tilia euchlora	208					66	20	4	14		280	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, na kosterní větvi patrný vletový otvor, výše v koruně patrné další menší dutiny	RZ	zdravotní řez	se zachováním větví s vletovými otvory	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	141	lípa zelená	Tilia euchlora	208					66	20	4	14		280	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, na kosterní větvi patrný vletový otvor, výše v koruně patrné další menší dutiny	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	141	lípa zelená	Tilia euchlora	208					66	20	4	14		280	4	1	2	2	1	výmladkový obrost báze, na kosterní větvi patrný vletový otvor, výše v koruně patrné další menší dutiny	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	142	jilm habrolistý	Ulmus minor	123					39	19	4	6		114	4	2	2	2	2	mírné vyklonění kmene, jednostranná koruna, mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	143	jilm habrolistý	Ulmus minor	154					49	16	5	14		224	4	3	4	4	3	výmladkový obrost báze, rozsáhlý defekt kmene i obou kosterních větví, na kosterní větvi orientované směrem ke komunikaci četná mechanická poškození, prosychání periferie koruny	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	144	bříza bělokorá	Betula alba	74	72				24	16	3	7		112	3	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene směrem od komunikace, jednostranná koruna						Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	145	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	90					29	16	4	6		96	3	1	1	1	0	kmen průběžný přímý, koruna bez prosychání						Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	146	bříza bělokorá	Betula alba	67					21	16	3	5		80	3	1	2	1	1	mírná tvarová deformace kmene						Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	147	bříza bělokorá	Betula alba	83					26	16	3	5		80	3	1	2	1	1	jednostranná koruna, kmen přímý, drobné pahýly na kmeni						Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	148	lípa zelená	Tilia euchlora	265					84	15	3	16		240	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně suché větve vyšších řádů, senescentní strom	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	148	lípa zelená	Tilia euchlora	265					84	15	3	16		240	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně suché větve vyšších řádů, senescentní strom	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	148	lípa zelená	Tilia euchlora	265					84	15	3	16		240	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně suché větve vyšších řádů, senescentní strom	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	148	lípa zelená	Tilia euchlora	265					84	15	3	16		240	4	1	2	2	2	výmladkový obrost báze i kmene, v koruně suché větve vyšších řádů, senescentní strom	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	149	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	82					26	11	4	7		77	3	1	2	1	1	kodominantní větvení, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	149	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	82					26	11	4	7		77	3	1	2	1	1	kodominantní větvení, růstové defekty	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení kodominantního větvení	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	150	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	84					27	16	7	7		112	3	1	1	2	1	ve spodní části koruny suchá větev vyššího řádu, celkové stabilní vitální jedinec	RB	bezpečnostní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	151	lípa zelená	Tilia euchlora	280					89	17	3	14		238	4	1	2	2	1	mírné vyklonění kmene, výmladkový obrost kmene i báze, dělení kmene stabilní, v koruně množství nezhojených ran po ořezu, růstové defekty, senescentní jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	151	lípa zelená	Tilia euchlora	280					89	17	3	14		238	4	1	2	2	1	mírné vyklonění kmene, výmladkový obrost kmene i báze, dělení kmene stabilní, v koruně množství nezhojených ran po ořezu, růstové defekty, senescentní jedinec	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	151	lípa zelená	Tilia euchlora	280					89	17	3	14		238	4	1	2	2	1	mírné vyklonění kmene, výmladkový obrost kmene i báze, dělení kmene stabilní, v koruně množství nezhojených ran po ořezu, růstové defekty, senescentní jedinec	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	152	lípa zelená	Tilia euchlora	384					122	19	3	7		133	4	1	2	2	1	mohutný kmen bez zjištěných defektů, menší nezhojené rány a pahýly po ořezu v minulosti, hodnotný senescentní jedinec	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	152	lípa zelená	Tilia euchlora	384					122	19	3	7		133	4	1	2	2	1	mohutný kmen bez zjištěných defektů, menší nezhojené rány a pahýly po ořezu v minulosti, hodnotný senescentní jedinec	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	152	lípa zelená	Tilia euchlora	384					122	19	3	7		133	4	1	2	2	1	mohutný kmen bez zjištěných defektů, menší nezhojené rány a pahýly po ořezu v minulosti, hodnotný senescentní jedinec	OV	odstranění výmladků							

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo	id.stromu	taxon.čes.	taxon.lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav.stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	160	javor mlč	Acer platanoides	118					38	15	6	7		105	4	1	3	2	1	mechanické poškození spodní části kmene, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, vyvíjející se dutina po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	161	javor mlč	Acer platanoides	93					30	12	2	6		72	3	1	1	1	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	161	javor mlč	Acer platanoides	93					30	12	2	6		72	3	1	1	1	1	drobné růstové defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	162	javor mlč	Acer platanoides	192					61	15	3	9		135	4	1	2	2	1	nepřirozená tvarová deformace kosterních větví, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	162	javor mlč	Acer platanoides	192					61	15	3	9		135	4	1	2	2	1	nepřirozená tvarová deformace kosterních větví, růstové defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	163	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	104					33	17	3	7		119	3	1	1	1	2	jednostranná koruna, drobné růstové defekty, celkové mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	164	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	96					31	17	5	8		136	3	1	1	1	1	kmen přímý, na kmeni zhojené rány po ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	165	javor mlč	Acer platanoides	202					64	18	3	10		180	4	1	3	1	1	výmladkový obrost báze, mírné vyklonění kmene	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	165	javor mlč	Acer platanoides	202					64	18	3	10		180	4	1	3	1	1	výmladkový obrost báze, mírné vyklonění kmene	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	165	javor mlč	Acer platanoides	202					64	18	3	10		180	4	1	3	1	1	výmladkový obrost báze, mírné vyklonění kmene	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	166	javor mlč	Acer platanoides	201					64	16	6	9		144	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty, výmladkový obrost kmene i báze	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	166	javor mlč	Acer platanoides	201					64	16	6	9		144	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty, výmladkový obrost kmene i báze	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	167	javor mlč	Acer platanoides	177					56	17	2	10		170	4	1	2	2	1	husté větvená koruna, patrné pahýly po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	167	javor mlč	Acer platanoides	177					56	17	2	10		170	4	1	2	2	1	husté větvená koruna, patrné pahýly po ořezu	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	168	javor mlč	Acer platanoides	204					65	17	3	13		221	4	1	1	2	1	pravidelně široce větvená koruna s růstovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	168	javor mlč	Acer platanoides	204					65	17	3	13		221	4	1	1	2	1	pravidelně široce větvená koruna s růstovými defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	169	javor mlč	Acer platanoides	143					46	16	4	6		96	4	1	2	2	1	hojící se mechanické poškození báze kmene	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	170	javor mlč	Acer platanoides	219					70	21	8	13		273	4	1	2	1	1	patrné mírné prosychání zastíněné části koruny, rozsáhlý defekt jedné kosterní větve	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	170	javor mlč	Acer platanoides	219					70	21	8	13		273	4	1	2	1	1	patrné mírné prosychání zastíněné části koruny, rozsáhlý defekt jedné kosterní větve	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	redukce defektní větve	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	171	javor mlč	Acer platanoides	262					83	20	6	13		260	4	1	2	1	1	mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	172	javor mlč	Acer platanoides	183					58	22	3	12		264	4	1	2	2	1	částečné poškození koruna polomem a následnou těžbou navazujícího lesního porostu, nutná stabilizace ořezem	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	172	javor mlč	Acer platanoides	183					58	22	3	12		264	4	1	2	2	1	částečné poškození koruna polomem a následnou těžbou navazujícího lesního porostu, nutná stabilizace ořezem	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	jednostranná redukce po polomu	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	173	javor mlč	Acer platanoides	192					61	21	6	10		210	4	3	3	1	1	mírné vyklonění kmene, jedna kosterní větev zcela zničená polomem, narušena stabilita, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	174	javor mlč	Acer platanoides	164					52	19	3	8		152	4	3	4	3	2	rozsáhlá dutina kmene, dělení kmene ve 3 m, stabilní, poškození koruny při lesním polomu, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	175	javor mlč	Acer platanoides	166					53	20	7	11		220	4	1	2	2	1	asymetrická koruna, zlomy v koruně zapřičiněné lesním polomem	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	175	javor mlč	Acer platanoides	166					53	20	7	11		220	4	1	2	2	1	asymetrická koruna, zlomy v koruně zapřičiněné lesním polomem	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	176	javor mlč	Acer platanoides	176					56	18	7	10		180	4	1	3	2	1	jednostranná koruna, při bázi vyvíjející se dutina, ve 4 m dochází k dělení kmene, stabilní	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	177	javor mlč	Acer platanoides	129					41	17	8	6		102	4	1	2	2	1	jednostranná koruna, zlomy a pahýly v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	178	javor mlč	Acer platanoides	218					69	19	6	12		228	4	1	2	1	1	pravidelná kulovitá koruna, drobné růstové defekty, zasahuje do ochranného pásna vedení inž. sítí	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	178	javor mlč	Acer platanoides	218					69	19	6	12		228	4	1	2	1	1	pravidelná kulovitá koruna, drobné růstové defekty, zasahuje do ochranného pásna vedení inž. sítí	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	179	javor mlč	Acer platanoides	157					50	17	5	9		153	4	1	2	2	1	pahýly po ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	180	javor mlč	Acer platanoides	213					68	18	7	11		198	4	2	2	3	3	vyvíjející se dutiny na kosterních větvích, patrné celkové prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	181	javor mlč	Acer platanoides	216					69	19	7	13		247	7	1	1	2	1	suché větve nižších řádů ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	182	javor mlč	Acer platanoides	148					47	15	2	8		120	3	3	4	3	1	dutina kmene, patrné působení hniloby, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	183	javor mlč	Acer platanoides	112					36	18	4	7		126	3	1	1	1	1	jednostranná koruna, konkurenční růst se stromem č. 184	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	184	lípa zelená	Tilia euchlora	240					76	21	3	12		252	4	1	3	2	1	mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, na kosterních větvích patrné růstové lišty, nestabilní větvení, drobné vyvíjející se dutiny na kosterních větvích	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	184	lípa zelená	Tilia euchlora	240					76	21	3	12		252	4	1	3	2	1	mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, na kosterních větvích patrné růstové lišty, nestabilní větvení, drobné vyvíjející se dutiny na kosterních větvích	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	184	lípa zelená	Tilia euchlora	240					76	21	3	12		252	4	1	3	2	1	mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, na kosterních větvích patrné růstové lišty, nestabilní větvení, drobné vyvíjející se dutiny na kosterních větvích	VDH3	vazba dynamická horní	3 lana, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	185	javor mlč	Acer platanoides	229					73	19	5	12		228	4	1	3	2	1	vyvíjející se dutina po odstranění větví, mírné vyklonění kmene, patrné mírné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	186	lípa zelená	Tilia euchlora	231					74	19	3	12		228	4	1	2	2	1	růstové defekty, pahýly a zlomy v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	186	lípa zelená	Tilia euchlora	231					74	19	3	12		228	4	1	2	2	1	růstové defekty, pahýly a zlomy v koruně	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	186	lípa zelená	Tilia euchlora	231					74	19	3	12		228	4	1	2	2	1	růstové defekty, pahýly a zlomy v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	187	lípa zelená	Tilia euchlora	224					71	20	3	13		260	4	1	2	2	1	mírná tvarová deformace kmene, růstové defekty, pahýly po ořezu, vyvíjející se dutiny po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	187	lípa zelená	Tilia euchlora	224					71	20	3	13		260	4	1	2	2	1	mírná tvarová deformace kmene, růstové defekty, pahýly po ořezu, vyvíjející se dutiny po ořezu	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	188	javor mlč	Acer platanoides	197					63	20	7	13		260	4	1	2	2	1	ve spodní části koruny suché větve a zlomy, na kmeni hojící se mechanické poranění, ve 4 m dělení kmene, větvení se jeví jako stabilní	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	189	lípa zelená	Tilia euchlora	174					55	18	3	14		252	4	1	2	2	1	nezhojené rány a pahýly po ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	189	lípa zelená	Tilia euchlora	174					55	18	3	14		252	4	1	2	2	1	nezhojené rány a pahýly po ořezu, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průřezního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	189	lípa zelená	Tilia euchlora	174					55	18	3	14		252	4	1	2	2	1	nezhojené rány a pahýly po ořezu, drobné růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	190	lípa zelená	Tilia euchlora	228					73	20	2	13		260	4	1	2	1	1	tlakové větvení, drobné růstové defek									

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

př.č. d.č.íslo	id_stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	nálehavost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
	201	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	22	3	15		330	4	1	3	2	1	tlakové větvení, růstové defekty, výmladkový obrost	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	201	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	22	3	15		330	4	1	3	2	1	tlakové větvení, růstové defekty, výmladkový obrost	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	201	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	295					94	22	3	15		330	4	1	3	2	1	tlakové větvení, růstové defekty, výmladkový obrost	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	202	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	204					65	19	5	12		228	4	1	2	2	2	drobné vyvíjející se dutiny v koruně, patrný celkový mírný ústup vitality	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	203	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	14		294	4	1	3	2	1	nestabilní tlakové větvení, ve spodní části koruny patrné prosychání, husté větvená koruna s růstovými defekty	RO5%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 5%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	203	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	14		294	4	1	3	2	1	nestabilní tlakové větvení, ve spodní části koruny patrné prosychání, husté větvená koruna s růstovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	203	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	14		294	4	1	3	2	1	nestabilní tlakové větvení, ve spodní části koruny patrné prosychání, husté větvená koruna s růstovými defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	203	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	298					95	21	3	14		294	4	1	3	2	1	nestabilní tlakové větvení, ve spodní části koruny patrné prosychání, husté větvená koruna s růstovými defekty	VDH4	vazba dynamická horní	4 lana, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	204	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	278					89	19	3	15		285	4	1	2	1	1	husté větvená koruna, výmladkový obrost, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	204	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	278					89	19	3	15		285	4	1	2	1	1	husté větvená koruna, výmladkový obrost, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	204	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	278					89	19	3	15		285	4	1	2	1	1	husté větvená koruna, výmladkový obrost, drobné růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	205	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	330					105	18	1	15		270	4	1	3	2	1	hodnotný jedinec, koruna široce větvená až k zemi, růstové defekty, při bázi vyvíjející se dutina, zasahuje do průjezdního profilu a ochranného pásma vedení	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	205	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	330					105	18	1	15		270	4	1	3	2	1	hodnotný jedinec, koruna široce větvená až k zemi, růstové defekty, při bázi vyvíjející se dutina, zasahuje do průjezdního profilu a ochranného pásma vedení	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	205	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	330					105	18	1	15		270	4	1	3	2	1	hodnotný jedinec, koruna široce větvená až k zemi, růstové defekty, při bázi vyvíjející se dutina, zasahuje do průjezdního profilu a ochranného pásma vedení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směre k vedení IS	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	205	lípa zelená	<i>Tilia euchlora</i>	330					105	18	1	15		270	4	1	3	2	1	hodnotný jedinec, koruna široce větvená až k zemi, růstové defekty, při bázi vyvíjející se dutina, zasahuje do průjezdního profilu a ochranného pásma vedení	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	206	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182					58	16	4	12		192	4	2	3	3	3	na kmeni i v koruně hojící se rány po ořezu, výrazné prosychání vč. terminálu, suché větve vyšších řádů	RO20%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 20%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	206	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182					58	16	4	12		192	4	2	3	3	3	na kmeni i v koruně hojící se rány po ořezu, výrazné prosychání vč. terminálu, suché větve vyšších řádů	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	207	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	224					71	16	4	11		176	4	1	2	2	2	suché větve ve spodní části koruny, dutina kosterní větve, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	208	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	277					88	18	3	10		180	4	1	3	3	2	výmladkový obrost, dutina kmene ve spodní části, asymetrická koruna, patrné suché větve vyššího řádu	RO20%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 20%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	208	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	277					88	18	3	10		180	4	1	3	3	2	výmladkový obrost, dutina kmene ve spodní části, asymetrická koruna, patrné suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	208	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	277					88	18	3	10		180	4	1	3	3	2	výmladkový obrost, dutina kmene ve spodní části, asymetrická koruna, patrné suché větve vyššího řádu	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	208	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	277					88	18	3	10		180	4	1	3	3	2	výmladkový obrost, dutina kmene ve spodní části, asymetrická koruna, patrné suché větve vyššího řádu	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	209	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	254					81	18	4	9		162	4	3	4	3	3	výmladkový obrost, rozsáhlý defekt kmene, patrná hniloba, trhliny, odumírání 1/2 koruny, suché větve a pahýly větvi vyššího řádu	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	210	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	237					75	17	2	15		255	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	210	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	237					75	17	2	15		255	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	211	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	231					74	17	5	11		187	4	1	2	1	1	výmladkový obrost, drobné růstové defekty, mimá tvarová deformace kmene	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	211	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	231					74	17	5	11		187	4	1	2	1	1	výmladkový obrost, drobné růstové defekty, mimá tvarová deformace kmene	OV	odstranění výmladků		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	212	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	265					84	17	2	16		272	4	1	2	1	1	růstové defekty, suché větve a pahýly v koruně větvi nižšího řádu, husté větvená koruna	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	212	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	265					84	17	2	16		272	4	1	2	1	1	růstové defekty, suché větve a pahýly v koruně větvi nižšího řádu, husté větvená koruna	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	213	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	235					75	18	7	13		234	4	1	2	2	2	mírné prosychání periferie koruny, množství hojících se ran po ořezu	RO10%	redukce obvodová	s rozsahem redukce cca 10%	2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	213	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	235					75	18	7	13		234	4	1	2	2	2	mírné prosychání periferie koruny, množství hojících se ran po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	214	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	193					61	16	7	10		160	4	1	3	2	1	varová deformace kmene zapříčiněná ořezem v ochranném pásmu vedení inž. sítí, nezhojené rány po ořezu, kompaktní kulovitá koruna, patrné mírné jednostranné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	215	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	204					65	17	4	12		204	4	1	2	2	1	patrné suché větve na zastíněné části koruny, drobné vyvíjející se dutinky na kostelních větvích, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	215	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	204					65	17	4	12		204	4	1	2	2	1	patrné suché větve na zastíněné části koruny, drobné vyvíjející se dutinky na kostelních větvích, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	216	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	247					79	17	4	13		221	4	1	3	2	1	stabilní tlakové větvení, menší pahýly po zlomených a ořezaných větvích	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	216	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	247					79	17	4	13		221	4	1	3	2	1	stabilní tlakové větvení, menší pahýly po zlomených a ořezaných větvích	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	217	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	215					68	18	3	14		252	4	1	2	2	1	v koruně růstové defekty, suché větve nižšího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	217	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	215					68	18	3	14		252	4	1	2	2	1	v koruně růstové defekty, suché větve nižšího řádu	RLPV	úprava průjezdního profilu		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	218	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	217					69	17	9	8		136	4	3	5	4	3	rozsáhlá nezhojená rána na kmeni v cca 3 m, patrná hniloba, destrukce dřeva, 1/2 koruny suchá, plodnice choroby šupinatého	Kpov	kácení na povolení	postupné, s překážkou v dopadové ploše	1		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	219	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	100	91				32	15	3	10		150	3	1	3	1	1	dělení kmene v 0,4 m, jeden z kmenů vykloněný nad komunikaci, prosychání mírné ve střední části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	219	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	100	91				32	15	3	10		150	3	1	3	1	1	dělení kmene v 0,4 m, jeden z kmenů vykloněný nad komunikaci, prosychání mírné ve střední části koruny	VDH1	vazba dynamická horní	1 lano, 20 kN, nové	2	provedení revize instalované vazby	Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	220	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						5	4	2	1		4	1	1	1	0	0	jednoletá výsadba, růstové defekty v koruně	RV	řez výchovný		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	221	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						5	5	2	2		10	1	1	1	0	0	jednoletá výsadba, růstové defekty v koruně	RV	řez výchovný		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	222	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						5	4	1	2		8	1	1	1	0	0	jednoletá výsadba, růstové defekty v koruně	RV	řez výchovný		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	223	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						5	6	1	3		18	1	1	1	0	0	jednoletá výsadba, růstové defekty v koruně	RV	řez výchovný		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	224	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						4	5	2	2		10	1	1	1	0	0	jednoletá výsadba, růstové defekty v koruně	RV	řez výchovný		2		Rychnov u Jablonce n.N.	3448	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
	225	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>						6	4	1	3		12	1	1	1</												