

FOTODOKUMENTACE


Obr. č. 1

Pohled do aleje při výjezdu ze Záskalí.



Obr. č. 2

Pohled do aleje ve směru na Dlouhý Most; na levé straně patrné jasany s ustupující vitalitou.



Obr. č. 3

Pohled do aleje před obcí Dlouhý
Most.



Obr. č. 4

Pohled do aleje před obcí Dlouhý
Most.



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 5

Jarní pohled do aleje.



Obr. č. 6

Jarní pohled do aleje; stromy jsou pro lepší orientaci a viditelnost barveny ve spodní části kmene na bílo.



Obr. č. 7

Jarní pohled do aleje.



Obr. č. 8

Vzrostlé jírovce před obcí Záskalí.



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 9

Při vjezdu do aleje dopravní značení upozorňuje na existenci vzrostlých stromů.



Obr. č. 10

Stromy jsou prakticky součástí komunikace, často tak dochází k mechanickému poškození kořenů a bází kmenů.



Obr. č. 11

Rozsáhlý defekt kmene – dřevina určena ke kácení.



Obr. č. 12

Pohled na odumírající strom.



FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 13

Pohled na odumírající strom.



Obr. č. 14

Zcela suchý strom.

