

Most 27713-3

Most přes potok u osady Vesec

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 27713-3 (Most přes potok u osady Vesec)

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Bálik Igor, Ing.

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 14.6.2016

Poznámka:

Prohlídku mostu provedl Ing.I.Bálik (č. oprávnění 113/2006) - AF-CITYPLAN s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec.

Počasí v době provádění prohlídky:

polojasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: 20.0°C

Teplota NK: 0.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 27713

Staničení km: 2.182km

Ev.č.mostu: 27713-3

Název objektu: **Most přes potok u osady Vesec**

Staničení ve směru: ve směru staničení komunikace

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

[1.1]	1.1	Základy mostních podpěr a křídel	Založení mostu je pravděpodobně plošné.
[1.2]	1.2	Mostní podpěry a křídla	Jsou provedeny zděné z lomového kamene kyklopské zdivo. Úložný práh z kamene.
[1.3]	1.2.4	Křídlo	Jsou provedeny zděné z lomového kamene jako řádkové zdivo.
2. Nosná konstrukce			
[2.1]	2	Nosná konstrukce	Trámová železobetonová konstrukce s 5-ti symetricky rozmístěnými trámy. Nosná konstrukce je přímo uložena na spodní stavbu.
3. Mostní svršek			
[3.1]	3.1	Vozovka	Živičná vozovka.
[3.2]	3.3.1	Římsa	Železobetonové římsy monolitické na obou stranách mostu.
[3.3]	3.5	Izolační systém mostovky	Pravděpodobně NAIP.
[3.4]	3.6	Odvodnění mostu	Povrchové vody jsou z mostu svedeny podélným a příčným sklonem vozovky.
4. Vybavení mostu			
[4.1]	4	Vybavení mostu	Betonové sloupky s výplní ze tří vodorovných madel (válcovaných U profilů).

[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Před i za mostem je osazeno dopravní značení zatížitelnosti mostu 12 t, jednotlivé vozidlo 17 t , nápravový tlak 3 t.
-------	-----	----------------------------------	---

[4.3]	4.6	Území pod mostem a přístupové cesty	Prostor pod mostem nezpevněn, nánosy naplavenin. Přístup pod most po svazích silničního tělesa.
-------	-----	-------------------------------------	---

5. Další část mostu

[5.1]	5	Další část mostu	Most byl postaven v roce 1934.
-------	---	------------------	--------------------------------

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1]	1	Spodní stavba	Bez viditelných závad.
-------	---	---------------	------------------------

[1.2]	1.2	Podpěry	Na obou opěrách je místy částečně vydrolené, případně chybějící spárování. V obou opěrách svislé trhliny na celou výšku na krajích opěr.
-------	-----	---------	--

[1.3]	1.2.4	Křídlo	Levé křídlo opěry 1 a obě křídla opěry 2 jsou vykloněna a utržena od opěr. Konec pravého křídla opěry 1 je úplně rozpadlý.
-------	-------	--------	--

2. Nosná konstrukce

[2.1]	2	Nosná konstrukce	Na NK je patrné zatékání jak v ploše tak na nosnících, výluhy, koroze výztuže. Lokálně praská a odpadává krycí vrstva hlavně na krajních nosnících. Na krajích koncových příčníků trhliny.
-------	---	------------------	--

3. Mostní svršek

[3.1]	3.1	Vozovka	Výtluhy na mostě i v předmostí. Uchycená vegetace podél římsy. na ploše vozovky síť trhlín.
-------	-----	---------	---

[3.2]	3.3.1	Římsa	Rozpadající se beton říms. Uchycená vegetace. Značná degradace plochy betonu.
-------	-------	-------	---

[3.3]	3.5	Izolační systém mostovky	Izolace je poškozená, zatéká do konstrukce - vápenné výluhy na podhledu.
-------	-----	--------------------------	--

4. Vybavení mostu

[4.1]	4.2	Zábradlí	Zábradlí vlevo je poškozené nárazem. PKO ocelových prvků je ve špatném stavu. Betonové sloupky jsou poškozené, krycí vrstva výztuže odpadáva. Na betonových sloupcích trhliny.
-------	-----	----------	--

[4.2]	4.3	Dopravní značení, označení mostu	Na mostě chybí evidenční čísla.
-------	-----	----------------------------------	---------------------------------

- | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| [4.3] | 4.6 | Území pod mostem a přístupové cesty | Okolí mostu značně zarostlé vegetací. |
|-------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|

5. Další část mostu

- | | | | |
|-------|---|------------------|---------|
| [5.1] | 5 | Další část mostu | Ostatní |
|-------|---|------------------|---------|

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- | | | | |
|-----|---|------------------|--|
| [1] | 5 | Další část mostu | Odstranit uchycenou vegetaci a nečistoty mezi vozovkou a římsou. |
|-----|---|------------------|--|

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | | |
|-----|---|------------------|--|
| [2] | 5 | Další část mostu | Osadit tabulky s evidenční číslo mostu. |
| [3] | 5 | Další část mostu | Křídla znovu vyzdít a opěry přespárovat. |

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|-----|---|------------------|---|
| [4] | 5 | Další část mostu | Provést sanaci NK |
| [5] | 5 | Další část mostu | Provést nový mostní svršek, izolace, římsy, svodidla a vozovku. |

2.odstranění nutno do 5 let

- | | | | |
|-----|---|------------------|--|
| [6] | 5 | Další část mostu | Provést rekonstrukci mostu nebo kompletní výměnu stávající konstrukce za novou konstrukci. |
|-----|---|------------------|--|

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 14.6.2016

Číslo jednací:

Poznámka:

Se stavem mostu byl seznámen mostmistr pan Tomáš Machalík.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU

NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU**Stavební stav****Spodní stavba**

Stavební stav:

V - Špatný (koefic. $a=0.6$)**Nosná konstrukce**

Stavební stav:

V - Špatný (koefic. $a=0.6$)

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu a použitelnosti**Zatížitelnost**

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

 $V_n = 12.0t$ $V_r = 17t$ $V_e = 29t$

Max.nápravový tlak = 3.0t

Poznámka k zatížitelnosti

Hodnoty převzaty z předchozí HPM (2009) a z dopravního značení na mostě.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2018

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Pohled ve směru staničení



Pohled proti směru staničení



Pohled na pravou stranu konstrukce



Pohled na levou stranu konstrukce



Pohled na OP1



Pohled na OP2



Rozpad křídla u OP1 vpravo



Podhled NK



Trhliny a stopy po zatékání na krajní trám konstrukce.



Podélné trhliny na krajním trámu NK



Trhliny na krajích koncových příčníků



Degradace povrchu říms, nečistoty



Trhliny a výtluky ve vozovce



Trhliny v bet. sloupcích zábradlí