Složitá sedmiramenná křižovatka:
- nejasné (obtížné) dání přednosti zprava,
- omezené rozhledy z některých směrů,
- psychologická přednost vozidel v přímých směrech,
- neřešený průjezd cyklistů ve směru Školní - Podhájí.

Fragmenty chodníků:
- krátké úseky netvoří souvislé trasy,
- malá šířka.

Soukromý pozemek

Nadzemní vedení některých sítí:
- nadzemní silová NN (EG.D, a.s.)
- sdělovací nadzemní

Chybějící veřejný prostor (náves):
- dvě lavičky prakticky bez přístupu,
- neakcentovaná zvonice,
- chybějící pobytové plochy,
- neakcentovaná socha sv. Jana Nepomuckého,
- neakcentovaná hasičská zbrojnice.

Vysvětlivky:
- kanalizace splašková (Slovácké vod. a kanal., a.s.)
- nadzemní silová NN (EG.D, a.s.)
- podzemní silová NN (EG.D, a.s.)
- plynovod nízkotlaký
- sdělovací nadzemní
- sdělovací podzemní
- vodovod (Slovácké vod. a kanal., a.s.)
- zatrubněný potok (Slovácké vod. a kanal., a.s.)

Objednatel Město Uherský Brod Masarykovo náměstí 100 688 01 Uherský Brod	Paré	Autorizace	
Zpracovatel CityTraffic, s.r.o. Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4			
Odpovědný projektant	Ing. Pavel Ibl		
Vypracoval	Bc. Martin Marek		
Název projektu Úprava křižovatky v místní části Těšov: Pod Rubanisky x Podhájí x Dr. Horáka x Školní		Stupeň	studie
		Verze	v5
		Datum	5/2023
		Měřítko	1:500
		Formát	1 x A3
Název přílohy Výkres problémů		Rozměr	420 x 297
		Označení přílohy	**5**