



- | | |
|------------|--|
| H | PROVEDENÍ TVRDÉ DIFUZNĚ VENTILAČNÍ MIKROPOREZNÍ SUŠÍCÍ OMÍTKY NA PŘEDEM OSEKANÝ A OČIŠTĚNÝ PODKLAD NA VÝŠKU 1000 MM NA BOČNÍCH LISÉNÁCH OBOUSTRANNĚ |
| T | UTĚSNIT SPÁRU MEZI DLAŽBOU A SOKLEM FASÁDY TRVALE ELASTICKÝM MRAZUVZDORNÝM TMELEM |
| R | PROVEDENÍ VENKOVNÍ DIFUZNĚ - VENTILAČNÍ ROMÁNSKÉ MIKROPORÉZNÍ SUŠÍCÍ OMÍTKY NA PŘEDEM OSEKANÝ A OČIŠTĚNÝ PODKLAD S VYŠKRÁBANÝMI SPÁRAMI DO HL. 3 CM NA CELOU LISÉN NA MÍSTO OSEKANÝCH DEGRADOVANÝCH OMÍTEK NA CELOU VÝŠKU PRŮČELÍ, TAM, KDE NEJSOU RESTAURÁTORSKY OBNOVOVANÉ ŠTUKY (MRAZUVZDORNÁ ZA VLHKA I SNĚHU) |
| Bi | PROVEDENÍ ALGICIDNÍHO OŠETŘENÍ K ODSTRANĚNÍ SINIC A ŘAS NA KAMENNÝCH PRVCÍCH VSTUPNÍ |
| G | RAMPY, SCHODIŠTĚ, ŽARDINIÉRE A OBKLADU SOKLU
GLETOVÁNÍ HORNÍHO LÍCE ŘÍMSÍČEK, ODSKOKŮ, PROFILACE A VYSTUPUJÍCÍCH OZDOBNÝCH PÁSKŮ
VODOROVNÝCH A LIŠT Z ČISTĚ ROMÁNSKÉHO VÁPNA |
| Ker | OVĚŘENÍ PŘÍDRŽNOSTI KABŘINCOVÉHO OBKLADU, OPRAVA UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, VÝMĚNA BAREVNĚ NEVHODNÝCH DOPLŇOVANÝCH OBKLADAČEK, SPÁROVÁNÍ ROMÁNSKÝM ŠTUKEM |
| O | ODSTRANĚNÍ OMÍTEK, OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDIVA TLAKOVOU VODODU A VZDUCEM A OMYTÍM |
| STA | PODROBNÝ PRŮZKUM DEGRADACE CIHEL HORNÍHO LÍCE PODOKENNÍCH, KORDONOVÝCH A KORUNNÍ ŘÍMSY, DOPLNĚNÍ Z NOVÝCH MRAZUVZDORNÝCH CIHEL NA ROMÁNSKOU MALTU, PŘÍPADNĚ REPROFILACE ARMOVANOU ROMÁNSKOU OMÍTKOU |

- Výměna části krytiny z hliníkových šablon za zesílenou čtvercovou vláknocementovou šablonu HORAL
- **Klr** - Klempířské prvky z mědi – výměna všech. Ponechat pouze stávající jehlanovou střechu věžičky nad arkýřem s klempířskými vysprávkami tradičními postupy (letováním, nýtováním)
- **Tor** - Výplně otvorů ochránit před vlivy stavby zakrytím, následně opravit nátěr a tmelení skel, nátěr na bázi lněného oleje s dřevními dehty bez syntetických pryskyřic – nebo použít nátěr jako při poslední opravě
- **Zr** - Zámečnické a kovářské prvky odrezit, odmastit, opatřit novou povrchovou úpravou kovářsky vyspravit. Kovářská čern s grafitem, u některých prvků je možný nález stop zlacení – nutno zpracovat podrobný průzkum
- **Průčelí a střešní část je třeba opatřit účinnými ochrannými prostředky bránícími osídlení holubí kolonií (např. sítě)**



Digitálně podepsal
Ing. arch. Taťána
Tzoumasová
Datum: 2026.08.27
08:22:26 +02'00'

 Ing. arch. T. Tzoumasová Rekonstrukce pam.obj. Cholina 161 783 22 Cholina ttzoumasova@seznam.cz 602 512 983	Akce: BÝVALÁ SPOŘITELNA ŠTERNBERK, RADNIČNÍ 80/18 - KOMERČNÍ BANKA OPRAVA HAVÁRIE ULIČNÍ FASÁDY		Vedoucí projektant: Ing. arch. Taťána Tzoumasová Zodpovědný projektant:
	Místo: Šternberk, parc. č. 89, k.ú. Šternberk	Část: D	Spolupráce: MgA. Martin Parobek, J. Niklová Zak.číslo: 15/2026 Datum: 06/2026 Měřítko: 1:150
Kraj: Olomoucký	Název výkresu: POHLED ZÁPADNÍ- - ZÁKRES DO FOTOGRAFIE		Formát: 2A4 Stupeň:
Investor: Město Šternberk, Horní nám. 78/16			Číslo výkresu: D SPSZ D.6.