


ODFUK Z OCHOZŮ
ARMATUR DN50 PN63
ZDROJ Č.1




ODFUK Z POJISTNÝCH
VENTILŮ KOLON C01A/B
ZDROJ Č.2

SEVER

PÁSMO ZÓNA 0 IIA T2 (0,5m OD ODFUKU)
PÁSMO ZÓNA 1 IIA T2
PÁSMO ZÓNA 2 IIA T2 (1m OD OBRYSU)
PÁSMO ZÓNA 2 IIA T1

| Č./No. | Datum/Date | Popis/Description | Navrhl/Made by | Schválil/App.by |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| 0 | 11/2016 | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | |

Revize/Revision

| Navrhl/Made by | Přezkoušel/Check. by | Schválil/Approved by |
|---|---|---|
| REICHL M. | REICHL M. | TURAZ J. |
| | | |
| | | |

INTECHA

innogy

Akce/Job: Stavba č. 2191 - Výměna sušících kolon a regenerátorů TEG, PZP Štramberk

Stupeň/Stage: DPS

Název/Title:

# URČENÍ NEBEZPEČNÝCH ZÓN

Číslo výtisku Copy No.

Měřítko/Scale: 1:250

Formát/Size: A2

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu.

This drawing containing confidential information is properly of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA's written authorization.

Číslo výkresu/Dwg. No.: 0755-CZ-0130-101/0