

Severní energetická a.s.

IČO: 28677986

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ28677986 (pro ostatní účely)

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v oddílu C., vložce 1986, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

(dále jen „Zadavatel“)

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 6

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„REKONSTRUKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU ÚPRAVNY UHLÍ KOMOŘANY“

evidenční číslo zakázky: 514342

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy k zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce (kurzíva). Odpovědi Zadavatele jsou připojeny k jednotlivým dotazům (základní písmo).

1. Mají být dodržena stejná kritéria při náhradě stávajících PLC včetně příslušenství uvedených v části 8.9. Ostatní stávající zařízení a návaznost na nový ŘS jako u nových rozvaděčů řídicího systému DA?

Tedy konkrétně, má být dodrženo galvanické oddělení pro veškeré digitální i analogové vstupy a výstupy? Mají být v jednotlivých stanicích instalovány UPS?

Mají být dodány i nové rozvaděčové skříně?

Požadavky na galvanické oddělení jsou popsány v PS01 ŘÍDICÍ SYSTÉM – Zadavatel požaduje galvanicky oddělené veškeré vstupy a výstupy (DI, DO AI, AO) od systémové sběrnice.

Požadavky na napájení jsou popsány v PS01 ŘÍDICÍ SYSTÉM kapitoly 4.7 a 4.8, PS 02 NAPÁJENÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU kapitoly 3.2 a 3.3 – napájení je požadováno zálohované.

Zadavatel požaduje nové rozvaděčové skříně.

*2. ŘS v nových rozvaděčích jednotlivých objektů (rozvodny převodníků) skutečně nebudou vybaveny lokální vizuální diagnostikou v podobě operátorských panelů?
Zadavatel neuvažuje ani do budoucna s poskytováním lokálních informací pro obsluhu a údržbu systému v podobě vyhodnocení aktivačních podmínek, poruchových a alarmových hlášení, apod...?*

Zadavatel nepožaduje lokální vizuální diagnostiku v podobě operátorských panelů. Toto řešení, pokud se v nabídce objeví, však lze akceptovat.

Prozatím se neuvažuje s poskytováním lokálních informací pro obsluhu a údržbu systému.