

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

ZE DNE 27.6. 2017

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.p. 104 a 105, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, UHERSKÝ BROD



Foto č.1 – cementotřískové obložení soklové části s degradací desek od působení přenesené vlhkosti ze zpevněných ploch a výkvětovných solí



Foto č.2 – jedna z provedených sond přes cementotřískové desky vysypanými omítkami opadanými v dutině mezi obložením a stěnou



Foto č.3 – odtržená úprava dřevotřískových desek i s nosným roštem od podkladu, viditelná hloubková destrukce jádrových omítek pod obložením



Foto č.4 – poruchy na fasádě objektu od odstřikující srážkové vody u předsazených konstrukcí



Foto č.5 – odtržená štuková úprava v místě spoje dvou cementopískových desek



Foto č.6 – chybějící oplechování na ukončení soklové části



Foto č.7 – degradace omítek nad oplechováním ve vrchní úrovni soklu od odstřikující srážkové vody



Foto č.8 – detail hloubkové destrukce omítek



Foto č.9 – degradace omítek nad oplechováním od stékající srážkové vody ze střešního žlabu



Foto č.10 – viditelné místo vytékání srážkové vody ze střešního žlabu



Foto č.11 – hloubková destrukce omítek na ostění obvodové stěny



Foto č.12 – viditelné solné výkvěty na povrchu kamene a cihel

Vypracoval: David Klimeš

SANACE PROFESIONÁLNĚ

ING. JOSEF KOLÁŘ - PRINS | HAVLÍČKOVA 1289/24, 750 02 PŘEROV | DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2009
PRINS@SANACE-ZDIVA.CZ | ZELENÁ LINKA 800 100 693 | TEL +420 581 202 154, +420 581 201 454 | FAX +420 581 703 379

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ