

**POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

**Stavba:** Stavební úpravy mostu M14 Kyjov, ul. Jungmannova

**Druh dokumentace (účel):** Stavební povolení

**Místo stavby a k. ú.:** Kyjov, ul. Jungmannova

**Jméno (název) a adresa (sídlo) stavebníka:** Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1  
697 01 Kyjov

**Důvod vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku:**

§ 156 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů § 31 odst. 1 písm. c) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

**Požárně bezpečnostní řešení**

**Vypracoval:** Pavel Hasík  
696 67 Radějov č. 97  
ČKAIT: 1005854

**Datum, ke kterému je řešení vypracováno:**

9/ 2019

**Použitá právní norma:**

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.23/2008 Sb. ve znění vyhl. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

## Úvod

Jedná se o stavební úpravy stávajícího mostu M14 v ulici Jungmannova v Kyjově, který slouží pro překonání řeky Kyjovky pro pěší a silniční dopravu na místní obslužné komunikaci, komunikace je jednoruhová s šířkou pruhu 3,7 m.

V závislosti na rozsahu a velikosti stavby bude rozsah a obsah požárně bezpečnostního řešení přiměřeně omezen (§ 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci).

## Seznam použitých podkladů pro zpracování

PD, zpracování Ing. Jiří Ilčík, Ph.D., ČKAIT: 1006408

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu, včetně všech změn.

## Účel stavby

Předmětem této dokumentace ke stavebnímu povolení jsou stavební úpravy stávající mostní konstrukce, kterými jsou především zajištění statické únosnosti nosné konstrukce mostu a bezpečné užívání mostu z důvodu velmi špatného stavu části nosné konstrukce. Souvisejícími úpravami je provedení nové skladby povrchu komunikace (PK) a chodníku na mostě a v přilehlém okolí. Odvodnění PK bude zajištěno příčným jednostranným vypádováním pochozího prostoru i průjezdného profilu směrem ke krajní římsě na návodní straně mostu, spád je 2,5%. V podélném směru je vytvořen spád 0,5%. Voda je vedena podél římsy až do nové odvodňovací vpusti mimo mostní konstrukci, která bude dále svedena do přilehlého vodního toku.

Jedná se o stávající jednopolevý ŽB trámový most s monolitickou deskovou mostovkou. Šest podélných trámů doplňuje dvojice příčníků, na okrajích jsou podélníky uloženy do krajních úložných trámů/prahů. Přes trámy je uložena ŽB desková mostovka, která je se všemi trámy zmonolitněna.

Stávající nosná konstrukce pod chodníkovou částí je ve velmi špatném stavu a je nutná její oprava pro zajištění únosnosti a spolehlivosti. Stavební úpravy se týkají reprofilace nosných průřezů prvků mostovky. Dále pak provedení nových skladeb, izolačních vrstev, spádování a krajních říms na povrchu mostovky. **Stavebními úpravami nedojde ke změně nosné konstrukce mostu.**

## Dopravní značení

Dopravní značení na mostě, resp. před mostem zůstává stávající (dopravní značka P7 – Přednost protijedoucích vozidel a B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 4,6 t).

## Vliv stavby na požární bezpečnost

Při rekonstrukci mostu v ulici Jungmannova nedojde k narušení stávajících požárních zařízení, jak podzemních tak i nadzemních, které v této ulici představují podzemní rozvody vodovodního řádu a hydrantů vysazených na tomto vedení. Nosnost mostu 4,6 t vylučuje vjez požárních cisteren, které musí použít jiné komunikace, jedná se o stávající stav, který není rekonstrukcí změněn.

## Doložení o autorizaci

Toto požárně bezpečnostní řešení jsem autorizoval jako autorizovaná osoba v oboru požární bezpečnost staveb, vedená v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1005854. Osvědčení o autorizaci číslo 34675 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo uděleno ke dni 6. 12. 2013.

Pavel Hasík