


Principiální instalační schéma


Kabinetové změkčovací filtry aquina SMK, WMK, WK Standard



LEGENDA

POZICE	POPIS (dodávka aquina)	POZICE	POPIS (dodávka stavba)
1	filtr mechanických nečistot	6	kulový uzavírací ventil
2	systémový oddělovač	7	obtok s uzavěrem
3	nerezové propojovací hadice	8	pojistňovací ventil - pouze při tlaku nad 8 bar
4	změkčovací filtr kabinetový	9	manometr
5	montážní blok s obtokem	10	vodoměr s odečtem
		11	zpětná klapka
		12	PVC odpadní hadice
		12a	PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
		a	odpad
		b	odpad
		c	odpad
		d	odpad

PŮDORYS



PROJEKTANT ČÁSTI:	ing. Dana Peikertová	PROMOS trading spol. s r.o.	
INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	K. Světlé 28 736 01 Havířov - Podlesí	
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRUNTÁL, JESENICKÁ 10		ČÁST: ZTI
			FORMÁT: 2A4
			DATUM: 07/2022
			STUPEŇ: DPS
			MÍSTO: ZŠ, JESENICKÁ 10, K.Ú. BRUNTÁL P.Č. 2257/14 P.Č. 2263/1
ČÁST:	D.1.4 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A ROZVOD VYTÁPĚNÍ PRO VZT JEDNOTKU	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
OBSAH VÝKRESU:	SCHÉMA ÚPRAVNY VODY		D.1.4-08