

Zadavatel: město Uherský Brod
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
IČO: 00291463

č.j. 11/O/2023028



VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 12.10.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce veřejného osvětlení města Uherský Brod – výměna svítidel
Ev. číslo veřejné zakázky:	Z2023-038219
Předmět veřejné zakázky:	<input type="checkbox"/> stavební práce <input checked="" type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00291463
Elektronický nástroj:	https://josephine.proebiz.com/

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V pasportu je pro výpočet 30 (Křižovatka - Dolní Valy, Pod Valy, 26. dubna) uveden SB „1095a“ i „1095b“ v souboru „10 - Výpočty osvětlení - rekonstrukce VO_r1_051023“ je však uveden pouze bod „1095a“. Má se do výpočtu doplnit i SB „1095b“?


Odpověď č. 1 :

Bod 1095b je součástí obnovy. SB 1095b je ve výpočtu uveden.

Dotaz č. 2:

Opět dochází k nesrovnalosti v souboru „10 - Výpočty osvětlení - rekonstrukce VO_r1_051023“, kde u výpočtu 30 (Šumická - Neradice - Močidla + po most) je zahrnut i SB „1039“, který by měl spadat pod výpočet „17-1“, je možné se svítidlem počítat, avšak měl by být uveden typ z výpočtu „17-1“ (tzn. „TVO40SQ125N 125W IIM“), nikoliv jiná varianta „TVO40SQ35N 35W IIM“. Vznikali by tím dvě varianty svítidla pro jeden světelný bod. Máme tedy z výpočtu bod vyškrtnout nebo uvažovat svítidlo z výpočtu „17-1“.

Dále se u tohoto výpočtu vyskytuje svítidlo, které zřejmě není uvedeno v pasportu. Jedná se o toto svítidlo:



Nachází se vedle SB „1054a“ a „1054b“. V mapě pasportu je sice uvedena značka svítidla, ale není zde přiřazeno číslo SB. Máme toto svítidlo zařadit do pasportu a nabídky nebo vyřadit ze světelně technického výpočtu?

Odpověď č. 2 :

Svítidlo SB 1039 je uvedeno ve výpočtu 17-1 a musí být dodáno dle jeho specifikace. Toto svítidlo je hraniční svítidlo i ve výpočtu č.30, takže zde bude uvedeno. Svítidlo, které se nachází vedle 1054a a 1054b není předmětem této PD.

Ve Vysvětlení č. 5 ze dne 06.10.2023 odpověď č. 1 zadavatel uvedl, že "Výpočet 18-1 na ulici U Nádraží je v pořádku a platí, chyba je v dokumentu pasportu. Zadavatel tedy požaduje provést výpočet na komunikaci M5 a chodník P3 v souladu s dokumentem „10 - Výpočty osvětlení - rekonstrukce VO.pdf“.

V návaznosti na uvedenou odpověď zadavatel poskytuje upravenou Přílohu č. 4 Projektová dokumentace

dodávky_změna č. 2, ve které jsou zařazeny upravené soubory

01 - TZ Uherský Brod NPO 2022_r2_091023

09 - Předmětná část PASPORTU VO_r2_091023

12 - Zatřídění předmětných komunikací - GENEREL VO_r2_09102023.

Nejedná se o poskytnutí nových informací, zadavatel pouze dává projektovou dokumentaci do souladu s odpovědí poskytnutou ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Příloha č. 4_Projektová dokumentace_změna č. 2 je pro zpracování nabídky závazná.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 12.10.2023.

Příloha:

Příloha č. 4_Projektová dokumentace_změna č. 2

Za zadavatele
v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností