


UPOZORNĚNÍ:  
TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DÍL.  
TATO DOKUMENTACE I JEJÍ ČÁSTI PODLE  
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SO  
PŘED ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDOU VYTÝČEN  
KRÍŽENÍ A SOUBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  
PŘI PRACÍCH DODRŽET PLATNÉ PŘEDPISY.

STAVBA:	Nová travnatá tréninko
INVESTOR:	Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investice a
MÍSTO STAVBY:	Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 3621/77
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MICHAL BURDA Poin 1845 Varnsdorf 40747, autORIZACE 0401590
VYPRACOVAL:	DAVID MÖLLER Wolkarova 1102/5a 40746 Králová Lupa autORIZACE 0402408



STAVBA: <b>Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál</b>			
INVESTOR:			
Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dotací Nádražní 994/20 792 01 Bruntál 1 IČO:00295892 DIČ:CZ00295892			
MÍSTO STAVBY: <b>Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 3621/71, 3621/5, 3621/6, 3621/70 K.Ú. Bruntál-město [613169]</b>			MĚRITKO: <b>1 : 1000</b>
ODPOVĚDÍ: PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	DATUM:	PARÉ, RAZITKO, PODPIS:
<b>ING. MICHAL BURDA</b> Poříd 1845 Yarnardot 40747, autORIZACE 0401990	<b>DAVID MÖLLER DIS.</b> Wolkarova 1162/5a 40748 Křimelná Lupa autORIZACE 0402406	<b>08/2022</b>	
		STUPEŇ:	
		<b>DŮR</b>	

### C1.4 situace stávajícího stavu