

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

| | |
|--|-------|
| A. Průvodní zpráva | 13397 |
| B. Souhrnná technická zpráva | 13398 |
| B.8 Zásady organizace výstavby | |
| B.8.1 Technická zpráva organizace výstavby | 13399 |
| B.8.2.2.3 Situace organizace výstavby Pod Valy | 13400 |
| B.8.2.3 Plán kontrolních prohlídek stavby | 13401 |
| C. Situační výkresy | |
| C.1.1 Situační výkres širších vztahů sever | 13402 |
| C.2.3 Katastrální situační výkres Pod Valy | 13403 |
| C.3.3 Koordinační situační výkres Pod Valy | 13404 |
| C.4.2 Detail bezbariérového užívání stavby – varovný pás | 13405 |
| D.1 Stavební část | |
| D.1.1.1 Technická zpráva | 13406 |
| D.1.1.2.3 Situace ulice Pod Valy | 13407 |
| D.1.1.3.3 Podélný profil ulice Pod Valy | 13408 |
| D.1.1.4.3 Vzorový příčný řez Pod Valy | 13409 |
| D.1.1.5.3 Souřadnice hlavních bodů Pod Valy | 13410 |
| D.1.1.6.3 Charakteristické příčné řezy ulice Pod Valy | 13411 |
| D.1.1.10.3 Přechodné dopravní značení Pod Valy | 13412 |
| D.1.1.11 Zábradlí ulice Pod Valy | 13413 |
| D.1.1.12 Podélný řez opěrná zeď Pod Valy | 13414 |

| | | | |
|-----------|---------|-------------|--|
| 1. | 01/2023 | ING. KUNČÍK | VYČLENĚNÍ LOKALITY POD VALY, BRATŘÍ LUŽŮ V ROZSAHU OD KM 0,147 00 PO KM 0,329 48 |
| | | | |
| | | | |
| Revize č. | Datum | Zapsal | Stručný popis změn |
| REVIZE | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|---|---------|
| Hlavní inženýr projektu | ING. JAROSLAV KUNČÍK | ING. JAROSLAV KUNČÍK PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB ŠKOLNÍ 115 UH. BROD 3 - TĚŠOV | |
| Zodpovědný projektant | ING. JAROSLAV KUNČÍK | | |
| Vypracoval | ING. JAROSLAV KUNČÍK | | |
| Investor | MĚSTO UH. BROD, MASARYKOVO NÁM 100, 688 01 | | |
| Místo stavby | K. Ú. UHERSKÝ BROD | Datum | 01/2023 |
| Akce | UHERSKÝ BROD, REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2018 – ČÁST 1 | Stupeň | DPS |
| | | Zakázka č. | 1190/23 |
| | | Arch. číslo | |
| Část | ULICE POD VALY, BRATŘÍ LUŽŮ | Počet A4 | |
| | | Měřítko | |
| Soubor | | Výtisk č. | |