	číslo zakázky:	stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení	číslo přílohy	E.1	list číslo:
	23-8532-487	objekt: SO 01 – Rekonstrukce budovy Junáka	číslo revize: -		1 / 3

Protokol o určení vnějších vlivů

Složení komise:

funkce	Jméno a příjmení	Podpis
1 Předseda komise	Ing. Jaromír Kudlák	
2 Stavební část	Ing. Martina Sadílková	
3 Zdravotní instalace	Ing. Jan Ševčík	
4 Vytápění	Ing. Jan Ševčík	
5 Silnoproudá elektrotechnika	Ing. Petr Vychopeň	
6 Slaboproudá elektrotechnika	Ing. Aleš Kudlák	
7 Měření a regulace	---	
8 Požární technika	Ing. Ladislav Smola	
9 Vzduchotechnika	---	

Komise určily vnější vlivy v jednotlivých prostorách a provozech v uvedeném objektu podle příloh:

Seznam místností k protokolu určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Tabulka vlastností nehořlavých látek (plynů, kapalin, prachů) +)

Tabulka vlastností hořlavých látek (prachů) +)

Tabulka vlastností hořlavých látek (plynů, par, kapalin) +)

počet stran: 2

počet stran: 0


počet stran: 0

počet stran: 0

+) Nehodící se škrtněte

POPIS TECHNOLOGIE


V objektu se nenachází výrobní zařízení.

	číslo zakázky:	stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradištská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení	číslo přílohy	E.1	list číslo:
	23-8532-487	objekt: SO 01 – Rekonstrukce budovy Junáka	číslo revize: -		2 / 3

1. Seznam místností

Základní vnější vlivy v prostorách	AA4, AA5, AC1, AB5, AE1, AC1, AG1, AD1, AK1, AE1, AM1, AF1, AP1, AG2, BA1, AH2, BD1, AK1, CA1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
Odchytky od základních vlivů viz. níže	AA3, AA5, AB6, AD2, AD3, AS2, BA2, BA3

ÚČEL	čm	Plocha	Ozn.	charakteristika	začlenění	norma, předpis, zóny	osvětl [lx]	UGR _L	R _a
schodiště + chodba	001	11,25	AD2	voda příležitostně skapávající a stékající po stěnách a vytvářející souvislou vrstvu na podlaze	zvlášť nebezpečné		150	25	80
sklep	002	31,70	AD2	voda příležitostně skapávající a stékající po stěnách a vytvářející souvislou vrstvu na podlaze	zvlášť nebezpečné		50	25	60
vstupní hala	101	16,05	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		200	22	80
schodiště + chodba	102	23,10	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		150	25	80
chodba + sklad	103	11,35	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	80
herna	104	51,30	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		300	19	80
klubovna	105	20,80	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		300	19	80
sklad	106	7,40	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	60
chodba	107	8,40	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	80
umývárna + invalidní WC	108	4,35	BA2, BA3	místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách nebo stěnách a místa, ve kterých může voda příležitostně kondenzovat v kapkách nebo se občas může objevit pára	normální		200	22	80
sklad	109	2,40	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	60
technická místnost	110	1,45	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		200	25	80
předsíň WC – ženy	111	2,00	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální	ČSN 33 2130 ed.3 umývací prostor	200	22	80
WC - ženy	112	1,00	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		200	22	80
předsíň WC – muži	113	2,05	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální	ČSN 33 2130 ed.3 umývací prostor	200	22	80
WC - muži	114	1,05	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		200	22	80
sklad	115	19,60	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	60
sklad	116	5,50	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	60
sklad	117	3,10	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	60
schodiště	201	18,45	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		150	25	80
klubovna	202	16,40	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		300	19	80
klubovna	203	31,30	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		300	19	80
herna	204	16,00	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		300	19	80
klubovna	205	21,80	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		300	19	80
chodba	206	16,00	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		200	22	80
úklid	207	1,25	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		75	25	60
kancelář	208	15,80	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		300	19	80
předsíň WC	209	2,50	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální	ČSN 33 2130 ed.3 umývací prostor	200	22	80
WC	210	1,40	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		200	22	80

	číslo zakázky:	stavba: Rekonstrukce budovy Junáka, Hradišťská ulice č. 7, Uherský Brod - PD pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení	číslo přílohy	E.1		list číslo:
	23-8532-487	objekt: SO 01 – Rekonstrukce budovy Junáka	číslo revize: -			3 / 3

ÚČEL	čm	Plocha	Ozn.	charakteristika	začlenění	norma, předpis, zóny	osvětlení [lx]	UGR _L	R _a
sklad	211	2,80	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		100	25	60
balkon	212	2,55	AA3, AA5, AB6, AD3, AS2	venkovní prostor, teploty -25 - +35 °C, vodní tříšť, kondenzující páry, vítr	zvlášť nebezpečné		-	-	-
kuchyňka	213	2,15	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		200	22	80
schodiště	301	13,40	BA2	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		150	25	60
půda	302	103,45	normální	zanedbatelný výskyt vody, vodních par	normální		50	25	60