


ÚPRAVY POVRCHŮ



- ① SILIKONOVÁ OMÍTKA - IZOLACE FASÁDNÍ EPS TL. 150 mm
- ② PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- ③ PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE
- ④ SOKLOVÁ OMÍTKA/OBKLAD - IZOLACE XPS TL. 150 mm
- ⑤ NOVÉ OKAPNÍ ŽLABY A SVODY - LAKOVANÝ PLECH
- ⑥ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK S KRYTINOU Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK
- ⑦ K6 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NA KRYTINU RŠ 410
- ⑧ K5 BOČNÍ LEMOVÁNÍ POD KRYTINU RŠ 310
- ⑨ K11 STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA - ŠABLONA Z LAKOVANÉHO PLECHU, RAL 9006
- ⑩ K7 PROSTUPOVÁ MANŽETA VĚTRACÍCH VÝVODŮ

POZNÁMKA

PŘÍSTŘEŠEK NAD TERASOU ZE ZÁPADNÍ STRANY NENÍ PŘEDMĚTEM REKONSTRUKCE A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA NĚM INSTALOVANÉ SE NEMĚNÍ

VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	Ing. Miroslav Polášek projekční činnost Maršovská 2242, 688 01 Uh.Brod IČO: 675 39 157	
ING. POLÁŠEK	Uherský Brod		
	č.p. 1421		
Rekonstrukce střešního pláště šaten fotbal. stadionu, č.p. 1421 v Uherském Brodě		DATUM	04/2024
		MĚŘÍTKO	1:100
		FORMÁT	A3
Investor: Město Uherský Brod, Masaryk. nám. 100, Uh. Brod			
POHLED JIŽNÍ		výkres č. D.1.1.7	