

Ing. Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice – Mistrín, Na Zelničkách 1254
mobil: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 2650 V KYJOVĚ - HUDEBNÍ KLUB „JANČOVKA“

Obsah:

D. DOKUMENTACE STAVBY

D.2. SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Projektant:	Ing. Vladimír Divácký, Na Zelničkách 1254, 696 04 Svatobořice - Mistrín
Stupeň dok.:	Dokumentace pro provedení stavby
Datum:	08/2022
Číslo zakázky.	407/2022

a) Účel objektu

Zpevněné plochy se nachází v okolí objektu SO 01 Hudební klub, resp. na tento stavební objekt navazují. Slouží k zajištění přístupu k objektu SO 01 a k zajištění bezpečného pohybu návštěvníků hudebního klubu.

b) Technické a konstrukční řešení objektu

Rozsah a umístění zpevněných ploch je patrné z výkresu C.3. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. Na výkrese je vyznačena stávající plocha (betonová mazanina) s pódiem, která zůstane zachována (bez úprav). U ostatních ploch jsou navrženy a budou řešeny stavební úpravy.

Bourací práce zahrnují odstranění stávajících betonových ploch na nádvoří s výjimkou výše zmíněné plochy s pódiem. Dále bude rozebrána stávající venkovní zpevněná plocha před bránou na nádvoří a u stávajících nezpevněných ploch bude provedeno odebrání stávajících vrstev tak, aby bylo možné provést nový mlatový povrch.

Nové (upravené) zpevněné plochy:

1. Betonová plocha v nádvoří bezprostředně navazující na stavební objekt SO 01. Plocha je spádována od budovy hudebního klubu a proti navazujícím zpevněným plochám je vyvýšena o 330mm (2 schody po obvodu plochy). Zpevněná plocha, včetně schodů bude provedena z betonu pevnostní třídy C20/25, výztuž sítěmi Kari. Úprava povrchu „kartáčováním“.
2. V ploše nádvoří bude realizována vsakování schopná plocha s mlatovým povrchem. Po odebrání původních vrstev a zhutnění podkladu bude položena tzv. dynamická (nosná) vrstva ze štěrkodrti a na ni finální „mlatový“ povrch z lomové prosívky frakce 0/4mm v tl. 40mm.
3. U silnice (ulice Kostelecká) v místě vjezdové brány se nachází stávající zpevněná plocha. Stávající kryt bude odstraněn a plocha bude osazena betonovou dlažbou („parketa“) tl. 80mm. V ploše bude provedena skladba s únosností pro pojezd vozidlem o hmotnosti do 3,5tuny.
4. V prostoru mezi objektem SO 01 a opěrnými stěnami bude provedeno osazení nového okapového chodníku z dlaždic 500x500mm, resp. bude provedena oprava stávající zpevněných ploch.

Skladby jednotlivých zpevněných ploch jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace.