



## **POSUDEK O NEOBYVATELNOSTI BYTOVÉHO DOMU**

### **Stavební úpravy bytových domů ul. Šenovská 65,67,69**

U výše uvedených objektů jsou v současné době stropní konstrukce (původní dřevěné trámové) v takovém stavu , že jejich únosnost v žádném případě nesplňuje požadavky současných předpisů a norem. Stropní konstrukce , včetně konstrukcí pavlačí je nutno z hlediska statiky rekonstruovat a zesílit.

Z výše uvedených důvodů jsou uvedené bytové domy neobyvatelné a musí se provést požadované stavební úpravy.

25.5.2020

ing. Ivan Holínka , Ateliér IDEA

