

Popis investičního záměru:

Rekonstrukce ulice Dr. Horáka, Uherský Brod-Těšov

Zákres v ortofotomapě



Popis stávajícího stavu:

Jedná se o řešený úsek ulice v délce cca 145,0 m. V ulici se nachází 2 obousměrné komunikace (šířka cca 6,0 m a 5,0 m) s živičným povrchem, které rozděljuje v celé délce ostrůvek se zelení (proměnlivá šířka cca 5,0 až 12,0 m). V ulici nejsou chodníky pro pěší. Prostor křižovatky se sedmi rameny tvoří plochu cca 900,0 m² (30,0 x 30,0 m).

Popis navrhovaného řešení:

V řešeném úseku bude provedena rekonstrukce komunikace na základě výsledku zpracovaného průzkumu konstrukce vozovky. Současně bude zohledněno umístění pěších tras pro zajištění bezpečnějšího přístupu občanů k nemovitostem a zajištění bezpečného řešení pěších tras při křížení s komunikacemi. V návaznosti na zpracovanou studii z roku 2023 se provede úprava křižovatky ul. Dr. Horáka, Pod Rubanisky, Podhájí, Školní.

Studie řeší zklidnění průjezdu silniční motorové dopravy, zlepšení pohybu cyklistů a chodců. U návrhu ze studie je zamýšleno zaslepení komunikace na západní straně ulic Dr. Horáka a Pod Rubanisky. Tyto komunikace jsou duplicitní k východní straně, která je širší a více využívána již v současnosti. Stavební úpravou také dojde k vytvoření návsi – veřejného prostoru pro občany k možnosti setkávání se v centru místní části, kterou lze dále architektonicky dorešit.

Majetkoprávní vztahy dotčených pozemků:

694/1, 696/1, 695/1, 88/4, 605, 711, 692/9, 693/14, 245/1, 247/1 – město Uherský Brod

Fotodokumentace stávajícího stavu ulice Dr. Horáka





