

## Dodatečné informace č. 1

Obchodní firma:	PANLUX s.r.o.
Místo sídla:	41501 Kladruby 108
IČ:	25496034
DIČ:	CZ25496034
web:	<a href="http://www.panlux.cz">www.panlux.cz</a>
Kontaktní osoba:	Pavel Dvorský
E-mail:	dvorsky@panlux.cz

Zadavatel sděluje, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů stanovenými Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro výběr dodavatelů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s ustanovením bodu 19) následující dodatečné informace k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k zakázce na dodavatele stavebních prací pro „Výrobní a skladová hala 1. a 2. etapa, odstranění stávajících staveb a rekonstrukce výrobní haly“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 641029.

### **Dodatečné informace**

V rozpočtech haly byl opraven počet regálových drah. Upravený rozpočet je v příloze.

### **Odpovědi na dotazy**

#### **Dotaz č. 1 ze dne 23.6.2016**

V zadávací dokumentaci je požadavek na předložení 3 referenčních zakázek na stavbu skladů s ocelovou nosnou konstrukcí, každá v minimálním objemu 15 mil. Kč bez DPH a 3 referenčních zakázek na rekonstrukce výrobního objektu, každá v minimálním objemu 5 mil. Kč bez DPH. Je možné předložit 3 referenční zakázky, které splní oba požadavky, anebo je nutné předložit 6 referencí?

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Pro splnění technických kvalifikačních požadavků je možné předložit 3 referenční zakázky, které splní oba požadavky zadavatele.

#### **Dotaz č. 2 ze dne 23.6.2016**

Prosím o upřesnění některých položek uvedených ve výkazu výměr pro rekonstrukci (soubor s názvem Panlux-SO 111 reko\_slepy).

- 1) Níže uvedená položka uvádí přídlažbu Best NAVIGA II, uvedené rozměry jsou ale špatně. Přídlažba Best NAVIGA II má rozměry 100/250/125. Co tedy platí? Rozměry anebo označení výrobku?

157 SO111 59217530 Přídlažba Best NAVIGA II 100/500/125

- 2) Dle informací našich dodavatelů i přímo dodavatele Isola skladba uvedená v níže uvedené položce se již nedodává.

61 SO111 711482011RZ1 Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P6, lišty a doplňků

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Z rozpočtu bylo odstraněno označení přídlažby, izolačního systému a všechna další obchodní označení. Upravený rozpočet je v příloze.

### **Dotaz č. 3 ze dne 24.6.2016**

V rozpočtu na 2. etapu (soubor Panlux-2.etapa\_slepy) je položka:

178 SO110 180403111R00 Založení trávníku parterového výsevem v rovině m2  
418,00

u této položky chybí položka na dodávku travního semene. Žádáme o její doplnění.

U položky:

177 SO110 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2  
418,00

chybí dodávka herbicidu.

Dle rozpočtu rekonstrukce (soubor Panlux-SO 111 reko\_slepy) se bude objekt zateplovat. V rozpočtu ale chybí položky na montáž, pronájem a demontáž venkovního trubkového lešení,

Prosím zadavatele o doplnění výše uvedených položek.

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Uvedené položky byly doplněny do rozpočtu. Upravený rozpočet je v příloze.

V Kladrubech dne 29.6.2016