



Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

Vážená paní, Vážený pane.

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). Vysvětlení zadávací dokumentace se týkají zadávacího řízení pod názvem „**Denní stacionář v Bruntále**“

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedeny níže v textu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017), v části Výtah, v Technické zprávě 01 – Osobní výtah (TZ 01 Osobní výtah.pdf) jsou uvedeny zcela rozdílné parametry (počet stanic, zdvih, přejezd, hloubka šachty apod.) oproti parametrům uvedeným na výkrese TZ 01 – 2 Strojní a elektrická část výtahu (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Vytah, Bruntal, MS Smetanova Vytah-1.pdf).

Žádáme zadavatele o upřesnění technických parametrů výtahu nezbytných pro zpracování nabídkové ceny za dodání a montáž tohoto výtahu.

Vyjádření k dotazu č. 1:

V projektové dokumentaci (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017) jsou platné údaje uvedené v Technické zprávě (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Vytah, TZ 01 Osobní výtah.pdf). Podle těchto informací bude vypracován cenový návrh na požadovaný osobní výtah. Údaje uvedené na jednotlivých výkresech měly pouze informativní charakter, přesto zadavatel přikládá nové výkresy s doplněnými správnými údaji jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (Pr_VZD_01_Vytah_Bruntal_Denni_stacionar_12052017).

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), oddíle 766: Konstrukce truhlářské (1. PP, 1. NP, 2. NP) jsou uvedeny položky pro dodávku a montáž dveří. U jednotlivých položek dodávky dveří nejsou uvedeny čísla pozic těchto dveří, zároveň popis dveří neodpovídá tabulce dveří dle projektové dokumentace (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavební část, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf). Ve výkazu výměr je uvedeno, že se jedná o dodávku plných dveří, v tabulce dveří z projektové dokumentace jsou však některé dveře prosklené (cena prosklených dveří je jiná než cena dveří plných).

Žádáme tímto zadavatele o upřesnění dodávky dveří v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídkové ceny za dodání a montáž těchto dveří.

Vyjádření k dotazu č. 2:

V zadávací dokumentaci byly nedostatečně označeny některé otvorové prvky. Z tohoto důvodu byl doplněn výkaz výměr, který detailněji popisuje tyto informace a je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části VZT není možné některé položky ocenit, např. řádek 48 - Odvodní diagonální ventilátor do potrubí O100m, Vo=30m³/h, Pi=0,028kW, 1f/230V/50Hz, který by měl patřit do Zařízení č. 5, řádek 59 - Odvodní diagonální ventilátor do potrubí O100m, Vo=50m³/h, Pi=0,028kW, 1f/230V/50Hz, který by měl patřit do Zařízení č. 6, dále nelze nacenit řádek 69 – Spojovací a těsnící materiál a řádek 76 – Zaregulování, zprovoznění a zaškolení obsluhy (6 hodin). Myslíme si, že řádky výkazu výměr jsou zpřeházeny, hlavně řádky s šedým podbarvením a názvy jednotlivých zařízení. Prosíme o opravu výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 3:

Při kontrole rozpočtu ve formátu Excel došlo skutečně ke zpřeházení řádků. Novým formátováním zadavatel tuto záležitost napravil. Co se týká řádku 69 – Spojovací a těsnící materiál – zde musí zhotovitel na základě svých odborných znalostí a zkušeností provést kvalifikovaný odhad, kdy výsledkem bude uvedená cena. Tato položka je v rozpočtech obvyklá. Řádek 76 - Zaregulování, zprovoznění a zaškolení v náročnosti 6 hodin je opět položka obvyklá a odvozuje se od zkušenosti zhotovitele. Aktuální výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), v SO 1.PP, v oddíle 766: Konstrukce truhlářské je v položce č. 122 uvedeno „Dveře plastové typové plné D+M“ – kus 1. Protože není u položky upřesňující popis, domníváme se, že se jedná o prvek D09 rozměru 90x197 cm z přílohy Tabulka dveří (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf). Tento prvek se ovšem vyskytuje i ve výkazu výměr, v části OKNA jako položka č. 9 – „Montáž plastových dveří“ – kus 1 a v položce č. 22 – „Dveře vchodové plastové 800x1970 cm“, zde je ovšem uveden rozměr 80x197 cm. Ve výkresu projektové dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, který nese název Půdorys suterén – 1.PP (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Bruntal, MS Smetanova – 1.pdf) je rozměr 90x197 cm. Žádáme o prověření, zda je naše domněnka správná a o případnou opravu výkazu výměr, protože dochází k duplicitě položek.

Vyjádření k dotazu č. 4:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), ve výměře SO 1.PP, v oddíle 766 je skutečně v položce č. 122 uveden dveřní prvek D09. Ve výkazu výměr, části Okna je však uveden otvorový prvek, položka č. 23 – „Dveře vchodové plastové 800x1970 cm otvorový prvek č. 2 na výkrese 05 – Denní stacionář – zázemí pro volnočasové aktivity“ (výkres č. 05 je v projektová dokumentaci - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni část, Rekonstrukce zazemi pro volnocasove aktivity PD, 05 Pudorys 1NP – nový stav.pdf). Zde se nejedná o klasické venkovní dveře, protože zde není kladen důraz na tepelnou vodivost. Tyto dveře pouze oddělují dva nevytápěné prostory. Na základě Vaší připomínky jsme rozšířili popis položky výkazu výměr v části 1.PP:

Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
121	766670032RA0	Dveře plastové typové plné D+M D 09a - venkovní	kus	1,00000

Aktuální výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), ve SO 1.NP, v oddíle 766: Konstrukce truhlářské je v položce č. 70 uvedeno „Renovace vstupní dřevěné konstrukce s osazením, zámkem a dveřního kování“ – soubor 1. Protože není u položky upřesňující popis, domníváme se, že se jedná o prvky O01, O03 a O15 z přílohy Tabulka oken (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni část, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka oken.pdf). Žádáme o prověření, zda je naše domněnka správná a o případné upřesnění výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 5:

Renovace jednotlivých dřevěných prvků nebyla dostatečně popsána ve stávajícím výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017). V aktuálním výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017), který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou informace doplněny.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), ve SO 1.PP, 1.NP a 2.NP je celkem 33 ks ocelových zárubní pro vnitřní jednokřídlové dveře, což neodpovídá množství vnitřních dveřních křidel 35 ks dle Tabulky dveří (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf). Žádáme o prověření, co je správné a o případnou opravu výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 6:

Původní záměr projektanta byl nevyměňovat zárubně v místnostech č. P.5 a P.6. Po zhodnocení situace jsme přistoupili k zahrnutí těchto zárubní do rekonstrukce. Aktuální výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části OKNA je v položce č. 15 – „Okno plastové jednodílné 90 x 120 cm O, S, - O19“ – 2 ks, což neodpovídá množství v Tabulce oken a výkresu Půdorys přízemí - 1.NP (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka oken.pdf a Bruntal, MS Smetanova – 2.pdf), kde je uveden jen 1ks. V Tabulce oken je ještě 1 ks okna 90 x 120 cm – O18, který by měl být ve výkazu výměr připsán k popisu u položky č. 15, což by odpovídalo opravdu 2 ks. Ve výkresu Půdorys přízemí - 1.NP je ale rozměr O18 jen 60 x 90 cm. Žádáme o prověření, co je správné a o případnou opravu výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 7:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), v položce č. 15 chybí pouze popis okna O18, počty jednotlivých oken souhlasí. Nesrovnalost ve výkresu není podstatná. Aktuální výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017.

Dotaz č. 8:

V Tabulce oken (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka oken.pdf) chybí 1 ks pozice O16 Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm OS, které je uvedeno ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017) v položce č. 18 - „Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm OS – O10,O16,O22,O16“ a ve výkresu Púdorys podkroví - 2.NP (Bruntal, MS Smetanova – 3.pdf). Žádáme o prověření, co je správně a o případnou opravu Tabulky oken.

Vyjádření k dotazu č. 8:

Okno O16 je uvedeno v Tabulce oken (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka oken.pdf) na straně č. 4. Aktuální výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017.

Díl:	769	Otvorové prvky z plastu		
18	61143067R01	Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm OS, - O10,O16,O22 vč. vnitřních žaluzií	kus	4,00000

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části OKNA chybí 1 ks pozice O17 Okno plastové jednodílné 150 x 120 cm OS vnitřní, které je uvedeno ve výkresu Púdorys přízemí - 1.NP a v Tabulce oken (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Bruntal, MS Smetanova – 2.pdf a Tabulka oken.pdf). Žádáme o prověření a o případné doplnění výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 9:

Okno O17 je ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017) zahrnuto v položce č. 18 – „Okno platové jednodílné 120 x 150 cm OS, O10,O16,O22,O16“ – 5 ks, kde je nesprávně označeno jako O16. Zde jsou také přehozeny rozměry šířka a výška okna. Počet oken a plošná výměra je ale zachována. Z důvodu zlepšené přehlednosti bylo toto okno v aktuálním výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017) od této položky odečteno a zapsáno na nové položce:

Díl:	769	Otvorové prvky z plastu		
22	61143082R01	Okno plastové jednodílné 150 x 120 cm OS, - O17 vč. vnitřních žaluzií	kus	1,00000

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části OKNA chybí 2 ks pozice O23 Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS, které jsou uvedeny ve výkresu Púdorys podkroví - 2.NP a v Tabulce oken (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Bruntal, MS Smetanova – 3.pdf a Tabulka oken.pdf). Žádáme o prověření a o případné doplnění výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 10:

Okno O23 je skutečně v Tabulce oken (Tabulka oken.pdf) a ve výkresu Púdorys podkroví - 2.NP (Bruntal, MS Smetanova – 3.pdf), ale není uvedeno ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), v položce č. 13. Zde bylo provedeno doplnění počtu oken, viz aktuální výkaz výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017):

Díl:	769	Otvorové prvky z plastu		
13	61143007R01	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS, - O11,O20,O23 vč. vnitřních žaluzií	kus	6,00000

Dotaz č. 11:

V Tabulce oken (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka oken.pdf) přebývá 1 ks pozice O25 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm OS, které není uvedeno ve výkresu Púdorys (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017), ani ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části OKNA. Žádáme o prověření, co je správně a o případnou opravu výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 11:

Vzhledem k faktu, že okno O25 není uvedeno ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), ani na výkresech projektové dokumentace (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017), nemusí se tento otvorový prvek naceňovat a nemá vliv na nabídkovou cenu.

Dotaz č. 12:

V Tabulce dveří (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf) jsou zakresleny dřevěné dveře D11 130x250 cm – 1 ks prosklené, ale ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části 1.PP v položce č. 126 – „Dveře vnitřní CPL 0,2

KLASIK plné 2kř. 130x250 cm, - atyp světlý dub“ jsou uvedeny jako plné. Žádáme o prověření, co je správně a o případnou opravu výkazu výměr.

Je součástí těchto dveří dodávka a montáž zárubně? Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu výměr a tabulky.

Vyjádření k dotazu č. 12:

U položky č. 126 došlo k záměně, v aktuálním výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017) se budou tyto dveře repasovat, protože se jedná o historickou budovu. Aktuální výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017:

Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
127	766R1vlastní	Renovace vstupní dřevěné konstrukce s osazením, zámku a dveřního kování, 130x250cm - D11	soubor	1,00000

Dotaz č. 13:

V Tabulce dveří (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf) a ve výkresu Púdorys suterén 1.PP ((Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Bruntal, MS Smetanova - 1.pdf) jsou zakresleny dřevěné dveře D12 160x197 cm – 1 ks prosklené, ale ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části 1.PP nejsou vůbec uvedeny. Mělo by se jednat o dveře venkovní. Žádáme o prověření, co je správně a o případnou opravu výkazu výměr. Je součástí těchto dveří dodávka a montáž zárubně? Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu výměr a tabulky.

Vyjádření k dotazu č. 13:

Dveře D12 nejsou uvedeny ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017) nově dodaných dveří, protože se budou repasovat, jak je uvedeno v aktuálním výkazu výměr Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
128	766R2vlastní	Renovace vstupní dřevěné konstrukce s osazením, zámku a dveřního kování, 160x200cm - D12	soubor	1,00000

Dotaz č. 14:

V Tabulce dveří (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf) jsou uvedeny dřevěné dveře D15 120x220 cm pravé – 1 ks prosklené, ale ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části 1.NP v položce č. 74 – „Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 2kř. 120x220 cm, - atyp - světlý dub“ jsou uvedeny jako plné. Ve výkresu Púdorys 1.NP (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka oken.pdf a Bruntal, MS Smetanova – 2.pdf) jsou ale zakresleny 2 ks a levé. Žádáme o prověření, co je správně a o případnou opravu výkazu výměr. Je součástí těchto dveří dodávka a montáž zárubně? Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu výměr a tabulky.

Vyjádření k dotazu č. 14:

V případě dveří D15 došlo k nepřesnému zpracování informací rozpočtáře od projektanta, kdy se v místnosti 1.1 nachází dvoje dveře s označením D15. Jedny dveře jsou kompletní, ve druhých chybí dveřní křídla. Z tohoto důvodu je v aktuálním výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017) označení D15a, kdy se požaduje vyrobení dveří podle Tabulky dveří (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf) a zároveň vytvoření kopie podle druhých dveří v místnosti a označení D15b, kdy se požaduje renovace stávajících dveří.

Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
78	611601208R	Dveře vnitřní 2/3 sklo 2kř. 120x220 cm, - atyp – bílý, D15a	ks	1,00000
70	766R3vlastní	Renovace vstupní dřevěné konstrukce s osazením, zámku a dveřního kování, 120x220 cm – D15b	soubor	1,00000

Dotaz č. 15:

V Tabulce dveří (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf) jsou uvedeny dřevěné dveře D16 180x240 cm pravé – 1 ks prosklené a D17 180x240 cm levé – 1 ks prosklené, ale ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části 1.NP v položce č. 69 – „Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 2kř. 180x240 cm, - atyp – světlý dub“ jsou uvedeny jako plné. Žádáme o prověření, co je správně a o případnou opravu výkazu výměr. Je součástí těchto dveří dodávka a montáž zárubně? Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu výměr a tabulky.

Vyjádření k dotazu č. 15:

V případě dveří D16 a D17 není podstatné prosklení, ale ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017) byla doplněna položka u těchto dveří pro repasi stávajících otvorových prvků. Aktuální výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017:

Díl:	766	Konstrukce truhlářské		
71	766R4vlastní	Renovace vstupní dřevěné konstrukce s osazením, zámku a dveřního kování,180x240 cm - D16	soubor	1,00000
72	766R5vlastní	Renovace vstupní dřevěné konstrukce s osazením, zámku a dveřního kování,180x240 cm - D17	soubor	1,00000

Dotaz č. 16:

V Tabulce dveří (Projektová dokumentace - Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka dveri.pdf) a ve výkrese Púdorys podkroví - 2.NP (Bruntal, MS Smetanova – 3.pdf) jsou uvedeny dveře D18 80x197 cm levé – 1 ks poplechované, na půdu, ale ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části 2.NP nejsou vůbec uvedeny. Předpokládáme, že budou dřevěné. Chybí i zárubně 80x197x16 cm k těmto dveřím. Žádáme o prověření a o případné doplnění výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 16:

Dveře D18 nejsou zahrnuty včetně zárubní do výkazu výměr, protože zůstávají původní.

Dotaz č. 17:

V Tabulce oken (Pr_05_Projektova_dokumentace_Denni_stacionar_19042017, Stavebni cast, Rekonstrukce budovy PD, Tabulka oken.pdf) ani ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části OKNA není uvedeno, zda budou mít plastová okna vnitřní žaluzie. Žádáme o prověření a o případné doplnění výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 17:

Původní záměr zadavatele byl požadovat okna bez vnitřních žaluzií, ale po dodatečném upřesnění s provozovatelem byl tento parametr dodán do aktuálního výkazu výměr Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 18:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017) u některých objektů jsou uvedeny Vedlejší náklady a v nich položka Rezerva rozpočtu. Žádáme o sdělení, s jakou rezervou máme počítat.

Vyjádření k dotazu č. 18:

Zadavatel se rozhodl položku Rezerva rozpočtu z výkazu výměr odstranit a v souvislosti s tím jako přílohu vysvětlení zadávací dokumentace přikládá aktuální výkaz výměr Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017.

Dotaz č. 19:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části FASÁDA jsou uvedeny položka č. 9 - „Oprava bosází na fasádě“ – 130,500 m a položka č. 10 - „Oprava říms venkovní fasády“ – 44,100 m. Žádáme o upřesnění prováděných prací, uvedení množství v m² a v % opravovaných ploch, případně o stanovení řízených cen pro tyto položky, stejných pro všechny uchazeče.

Vyjádření k dotazu č. 19:

Zadavatel upřesnil výše uvedené položky výkazu výměr. Pro větší přehlednost byla upravena položka č. 9 – „Oprava bosází na fasádě v ploše do 30% pl. – hladká“, a položka č. 10 – „Oprava říms venkovní fasády do 30%“. Aktuální výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017:

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější		
9	62R1vlastní	Oprava bosází na fasádě v ploše do 30 % pl. - hladká	m2	95,33000
10	62R2vlastní	Oprava říms venkovní fasády do 30%	m	44,10000

Dotaz č. 20:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), u objektu PARK „Park Denního stacionáře“, je u položky č. 10 – „Směs travní parková mírná zátěž“ uvedeno celkem 130,9 kg. Dle našeho názoru neodpovídá toto množství dodané travní směsi výměře pro založení nového trávníku (množství v kg uvedené ve výkazu výměr mnohonásobně překračuje reálnou spotřebu travního semene na výsev). Žádáme tímto zadavatele o upřesnění dodávky travní směsi v kg.

Vyjádření k dotazu č. 20:

Na základě dotazu u dodavatele uvedeného travního semene byla přepracována spotřeba na m2. Tato hodnota je uvedena v aktuálním výkazu výměr Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

Díl:	1	Zemní práce		
------	---	-------------	--	--

10	00572410R	Směs travní parková mírná zátěž	kg	3,27250
----	-----------	---------------------------------	----	---------

Dotaz č. 21:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), části PARK je v položce č. 10 – „Směs travní parková mírná zátěž“, množství 130,900 kg při ploše založení trávníku 130,900 m². Plocha by se měla vynásobit spotřebou 0,05 kg/m², tj. 6,545 kg. Prosíme o opravu výkazu výměr.

Vyjádření k dotazu č. 21:

Na základě dotazu u dodavatele uvedeného travního semene byla přepracována spotřeba na m2. Tato hodnota je uvedena v aktuálním výkazu výměr Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

Díl:	1	Zemní práce		
10	00572410R	Směs travní parková mírná zátěž	kg	3,27250

Dotaz č. 22:

Ve výkazu výměr (Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_19042017), částech 1.PP, 1.NP, 2.NP, STŘECHA, OKNA, FASÁDA, IZOLACE SUTERÉN a VÝTAH jsou vždy uvedeny Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky, oborová přírážka, přesun stavebních kapacit, mimostaveništní doprava, provoz investora, kompletační činnost, rezerva rozpočtu. Toto členění je nezvyklé, obvykle tyto náklady tvoří samostatný stavební objekt v rámci celé stavby. Nevíme, co pod některými položkami (ztížené výrobní podmínky, oborová přírážka, přesun stavebních kapacit, mimostaveništní doprava, provoz investora) ocenit.

Naopak nikde nejsou uvedeny náklady na geodetické práce, vytýčení stávajících inženýrských sítí, dokumentaci skutečného provedení díla, dočasné dopravní značení, bankovní záruky, stavebně montážní pojištění apod. Žádáme o úpravu výkazu výměr a jeho soulad s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Vyjádření k dotazu č. 22:

Zadavatel upřesnil u některých položek vedlejších nákladů popis těchto položek. Dále byly na základě výše uvedeného dotazu přidány do výkazu výměr, části ÚPRAVY dvě položky – položka č. 7 – „Bankovní záruky“ a položka č. 8 – „Pojištění dodavatele a pojištění díla“. Co se týče provoz investora, musí zhotovitel zohlednit, že stavba se nachází v areálu mateřské školy, kde se jedna budova oddělila a proběhne přeměna na Denní stacionář. Musí se rozdělit spojovací krček se školkou tak, aby nebyl omezený stávající provoz školky, tzn., že bude omezen ve výrobní činnosti zhotovitel. Dále se nebudou provádět venkovní stavební práce, při kterých dochází ke vzniku prašného prostředí v době, kdy budou děti z mateřské školy na zahradě. Případné ztráty může zde zhotovitel započítat. Zadavatel se rozhodl položku Rezerva rozpočtu z výkazu výměr odstranit. Přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá aktuální výkaz výměr Pr_03_Vykaz_vymer_Bruntal_Denni_stacionar_12052017:

Díl:	ON	Ostatní náklady		
7	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 mění Zadávací dokumentaci, konkrétně bod č. 17 pod názvem „Lhůta pro podání nabídky“ a bod č. 18 pod názvem „Otevírání obálek v listinné podobě v souladu s § 110 Zákona, takto:

17.	Lhůta pro podání nabídky v souladu s § 57 Zákona:	<p>Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.</p> <p>Nabídky je nutné předložit na adrese sídla zadavatele, tzn. Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 15.00 hod. (poslední den do 09:00 hod) pouze na hlavní podatelnu zadavatele, budova B, číslo dveří: 009, do sídla zadavatele Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, - zaslat na totožnou adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. <p>Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele, o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 odst. 2 písm. b) Zákona.</p> <p>Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 19. dubna 2017 a skončí dne 01. června 2017 v 09:00 hodin.</p>
------------	--	--

<p>18. Otevírání obálek v listinné podobě v souladu s § 110 Zákona:</p>	<p>V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 Zákona bude otevírání obálek zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tzn. 01. června 2017 po 9:00 hodině. Otevírání obálek bude uskutečněno na adrese sídla zadavatele, tzn. Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál.</p> <p>Zadavatel veřejné zakázky použije jako prostředek hodnocení nabídek „Elektronickou aukci“ v souladu s § 120 Zákona. Otevírání obálek se tudíž bude konat bez přítomnosti účastníků ZŘ v souladu s odst. 1 § 110 Zákona.</p> <p>Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek podle § 108 odst. 2 Zákona.</p> <p>V případě změny termínu otevírání obálek budou všichni účastníci ZŘ o této skutečnosti informováni s dostatečným předstihem.</p>
--	---

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž toto vysvětlení včetně souvisejících dokumentů uveřejní na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <https://profily-zadavatele.cz/profil/00295892>.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Lhůta pro podání nabídek byla v souladu s uvedeným ustanovením prodloužena do **01. června 2017 do 09:00 hodin**.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek má vliv také na povinnost zadavatele aktualizovat formulář Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení, a to prostřednictvím odeslání opravného formuláře k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

V Bruntále, dne 12.05.2017

Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona