FOTOPOHLED NA PLOTOVÝ DÍLEC JIŽNÍHO OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU V M 1:10. POHLED Z ULICE.



FOTOPOHLED NA UKONČUJÍCÍ HLAVICI SLOUPKU JIŽNÍHO OPLOCENÍ M 1:5. POHLED Z ULICE - SLOUPEK MEZI VÝŠKOVĚ STEJNÝMI PLOTOVÝMI DÍLCI.

FOTOPOHLED NA UCHYCENÍ PLOTOVÝCH DÍLCŮ KE SLOUPKU JIŽNÍHO OPLOCENÍ V M 1:5 POHLED Z ULICE. SLOUPEK , RÁMY I PLETIVO JSOU ČÁSTEČNĚ ZKORODOVÁNY. PLETIVO JE PROVIZORNĚ UCHYCENO K RÁMU PLOTOVÉHO DÍLCE.

KAMENNÁ PODEZDÍVKA S ODSKOKEM S BETONOVOU HLAVOU A BETONOVÝM VYSPÁROVÁNÍM. LOKÁLNÍ DEFEKTY A DILATAČNÍ PRASKLINY V PODEZDÍVCE SE OPRAVÍ MRAZUVZDORNOU VYSPRÁVKOVOU MALTOU.

Postup prací:
Pomístně zvětralou a poškozenou podezdívku s betonovou hlavicí opravit mrazuvzdornou vysprávkovou maltou. U přechodových dílů plotu u brány do rozária doplnit chybějící podezdívku na úroveň současné dlažby chodníku sousední komunikace.
Po lokálním vyspravení plotu (vyrovnání sloupků, rámů a pletiva), očištění plotu od rzi, odstranění narušené barvy, zdrsnění povrchu u původní barvy - sloupky s hlavicí, rámové konstrukce včetně pletiva.
Vše vyčistit před nátěrem technickým benzínem (odmaštění povrchů pro větší přilnavost protikorozní barvy)
Nátěr kvalitní světlou (dle sondy nebo rozhodnutí památkářů) protikorozní barvou (3x)

SO 01 JIŽNÍ OPLOCENÍ ROZÁRIA

VEDOUCÍ PROJEKTU: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph. D.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph. D.	VYPRACOVAL: Ing. arch. Martin Laštovička	
MÍSTO: Znojmo	KATASTR: Znojmo - město,793418	FORMÁT:	2 x A4
OBJEDNATEL : Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 22		DATUM:	11.2019
ZPRACOVAL: Ing. Pavel Šimek - FLORART, ateliér pro zahradní a krajinářskou tvorbu		STUPEŇ:	DPS
Výkres: SO 01.3.1 JIŽNÍ OPLOCENÍ ROZÁRIA - OBNOVA		MĚŘÍTKO:	1:10