

Požárně bezpečnostní řešení

stavby

**STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, HODONÍN,
TĚLOCVIČNA – VÝMĚNA ČÁSTI VÝPLNÍ OTVORŮ**

Projektant:	Ing. Pavel Macek
Stavebník:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín
Projektant PBR:	Ing. Vlastimil Trnečka, U Cihelny 4086/5, Hodonín, tel. 777 663 321
Zpracováno pro:	Ohlášení stavby
Počet listů:	2
Datum, podpis, otisk autorizačního razítka:	08/2018

1. Použité podklady

- vyhl. č. 268/2009 Sb.
- vyhl. č. 23/2008 Sb.
- ČSN 73 0802
- ČSN 73 0834
- ČSN 73 0818
- ČSN 73 0873

2. Popis objektu – stavebních úprav

Stavebníkem budou realizovány stavební úpravy v objektu tělocvičny základní školy (ZŠ) Mírové náměstí 2244/19, Hodonín – pozemek parc. číslo st. 2078/1.

Stavebními úpravami dotčený objekt je podsklepený a má jedno nadzemní podlaží s valbovou střechou, část tělocvičny má střechu plochou. Zdivo keramické, stropní konstrukce nad suterénem ŽB, střešní konstrukce dřevěná. Objekt ZŠ byl vybudován v 30. letech minulého století.

Stavební úpravy spočívají zejména ve vybourání 5 ks výplní okenní otvorů ze skleněných tvárnic a osazení dřevěných kastlových oken dle původního stavu do stejných rozměrů, kromě jednoho otvoru, který bude zmenšen – dozdívky z pórobetonového zdiva. Dále dojde k opravě a začištění fasády.

3. Požární riziko

Stavební úpravy mají z hlediska PBS charakter změny stavby (ZS) skupiny I podle ČSN 73 0834, v rámci stavebních úprav nedochází ke změně v užívání dle čl. 3.3 ČSN 73 0834, nedochází k vnitřním stavebním a dispozičním změnám – beze změn stávajícího požárního rizika a stávajícího počtu osob a dispozice únikových cest. Při výměně výplní vnějších otvorů nedochází k zvětšení rozměru těchto otvorů, tzn. bez nového stanovení odstupových vzdáleností.

Předmětná ZS skupiny I vyhovuje požadavkům kap. 4 ČSN 73 0834, tzn. změna staveb skupiny I nevyžaduje další opatření. Jelikož nejsou provedeny stavební a dispoziční změny v objektu tělocvičny, je zajištění objektu přenosnými hasicími přístroji (PHP) dle stávajícího stanovení druhu a počtu PHP. Bez specifických požadavků PBS.

Hodonín 30. 8. 2018
Ing. Vlastimil Trnečka