

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.číslo	id_stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	p.č.	vlastník	adresa
1	1	třešeň obecná	Prunus avium	160					51	8	2	12		96	4	1	1	2	1	hustě větvená koruna, výskyt suchých a poškozených větví	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1562	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
2	2	bříza bělokorá	Betula pendula	116					37	17	2	9		153	4	1	1	1	1	1 m od hrany komunikace, větve zasahují do průjezdného profilu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
3	3	bříza bělokorá	Betula pendula	125					40	16	1	10		160	4	1	1	1	1							Holany	1573	M. Doležalová, M. Rudová	Manušice 16, Č. Lípa; č.p. 172, Sosnová
4	4	třešeň obecná	Prunus avium	103					33	6	3	6		36	4	3	4	3	2	zlomená kosterní větev, četné zlomy větví vyššího řádu	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	
5	5	dub letní	Quercus robur	69					22	8	1	7		56	2	1	1	2	0	hustě větvená koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1632	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
5	5	dub letní	Quercus robur	69					22	8	1	7		56	2	1	1	2	0	hustě větvená koruna, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Holany	1632	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
6	6	jabloň domácí	Malus domestica	91					29	7	1	7		49	4	3	3	2	1	nestabilní větvení, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
7	7	javor mléč	Acer platanoides	85	78	53	47	41	27	13	1	11		143	3	3	3	2	1	vícekmenný, neperspektivní, nestabilní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
8	8	skupina - oSTRUŽNÍK, VIŠEŇ, ŠLPEK, JAVOR									do 7 m			35						neperspektivní, uvolnění prostoru	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
9	9	skupina - topol, višeň									do 10 m			60						zasahuje do průjezdného profilu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
10	10	třešeň obecná	Prunus avium	63	28				20	7	1	4		28	2	3	4	3	2	poškození kmene, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
11	11	třešeň obecná	Prunus avium	62					20	9	2	6		54	3	3	3	3	1	poškození spodní části kmene, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
12	12	třešeň obecná	Prunus avium	179					57	9	2	12		108	4	3	4	4	2	dutina kmene, poškození kosterních větví, nestabilní	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
13	13	bříza bělokorá	Betula pendula	138					43	17	2	9		153	4	3	2	1	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, růst 1,2 m od zpevněné hrany komunikace, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
14	14	dub letní	Quercus robur	72					23	14	2	8		112	2	1	1	2	1	konkurenční růst, asymetrická koruna	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1632	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
14	14	dub letní	Quercus robur	72					23	14	2	8		112	2	1	1	2	1	konkurenční růst, asymetrická koruna	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Holany	1632	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
15	15	skupina - třešeň, jabloň									do 10 m			35						uvolnění	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
16	16	dub letní	Quercus robur	56					18	12	3	5		60	2	1	1	2	1	konkurenční růst, asymetrická koruna, nezasahuje do komunikace	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1632	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
17	17	skupina - slivoň									do 7 m			20						částečně zasahuje do průjezdného profilu	ON/část	odstranění náletu	odstranění části zasahující do průjezdného profilu	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
18	18	skupina - topol, bříza, slivoň, dub									do 10 m			125						částečně zasahuje do průjezdného profilu	ON/část	odstranění náletu	odstranění části zasahující do průjezdného profilu	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
19	19	švestka domácí	Prunus domestica	97					31	7	2	6		42	4	3	4	4	3	rozsáhlé poškození kmene i kosterní větve, z 1/2 suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
20	20	skupina - slivoň									do 4 m			20						zasahuje do průjezdného profilu	ON/část	odstranění náletu	odstranění části zasahující do průjezdného profilu	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
21	21	švestka domácí	Prunus domestica	94					30	7	1	7		49	4	2	2	2	2	bujný výmladkový obrost, bez výrazného prochnutí, růstové defekty v koruně	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
21	21	švestka domácí	Prunus domestica	94					30	7	1	7		49	4	2	2	2	2	bujný výmladkový obrost, bez výrazného prochnutí, růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
22	22	švestka domácí	Prunus domestica	91					29	6	3	3		18	5	3	5	5	4	téměř suchý, rozpadající se	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
23	23	skupina - bříza, slivoň									do 7 m			15						zasahuje do průjezdného profilu	ON/část	odstranění náletu	odstranění části zasahující do průjezdného profilu	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
24	24	švestka domácí	Prunus domestica	88					28	6	3	3		18	4	3	4	4	4	téměř suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
25	25	skupina - bříza, slivoň, dub									do 10 m			65						zasahuje do průjezdného profilu a inž. sítí	ON/část	odstranění náletu	odstranění části zasahující do průjezdného profilu	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
26	26	švestka domácí	Prunus domestica	100					32	8	4	6		48	4	3	5	4	3	z 1/2 suchý, prasklé větvení	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
27	27	skupina - dub, slivoň									do 6 m			15						zasahuje do průjezdného profilu	ON	odstranění náletu	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
28	28	dub letní	Quercus robur	163					52	20	2	15		300	4	1	1	2	1	růstové defekty v koruně, zasahuje do průjezdného profilu	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lípy	409	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
28	28	dub letní	Quercus robur	163					52	20	2	15		300	4	1	1	2	1	růstové defekty v koruně, zasahuje do průjezdného profilu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lípy	409	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
29	29	dub letní	Quercus robur	110					35	17	3	9		153	4	1	2	1	1	jednostranná koruna, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lípy	409	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
29	29	dub letní	Quercus robur	110					35	17	3	9		153	4	1	2	1	1	jednostranná koruna, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lípy	409	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
30	30	dub letní	Quercus robur	138					44	18	5	7		126	4	1	2	3	3	bujný výmladkový obrost v koruně, patrné prosychání periferie	RO30%	redukce obvodová	stabilizace koruny	2		Kvítkov u Č. Lípy	409	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
30	30	dub letní	Quercus robur	138					44	18	5	7		126	4	1	2												

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.číslo	id_stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	p.č.	vlastník	adresa
47	47	dub letní	Quercus robur	141					45	13	1	8		104	3	1	1	2	1	pravidelný tvar koruny s drobnými růstovými defekty, výmladkový obrost v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
48	48	skupina - slivoň								do 4 m			4							neperspektivní	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	382	J. Hrabě	č.p. 38, Kvítkov
49	49	skupina - slivoň								do 4 m			2							odumřelá skupina	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
50	50	borovice lesní	Pinus sylvestris	173					55	17	6	11		187	4	1	2	1	1	hodnotný jedinec, pahýly a suché větve v koruně	RB	řez bezpečnostní		2		Kvítkov u Č. Lipy	462/1	J. Hrabě	č.p. 38, Kvítkov
51	51	dub letní	Quercus robur	41					13	5	1	5		25	2	1	1	2	1	náletový strom, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
51	51	dub letní	Quercus robur	41					13	5	1	5		25	2	1	1	2	1	náletový strom, růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	kSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
52	52	borovice lesní	Pinus sylvestris	72	47	31			23	8	2	7		56	3	3	4	2	0	trojkmén, dvě kosterní větve zlomené, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	461/1	J. Hrabě	č.p. 38, Kvítkov
53	53	švestka domácí	Prunus domestica	116					37	6	4	5		30	4	3	4	4	4	rozsáhle poškození kmene, více jak z 50% suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
54	54	švestka domácí	Prunus domestica	157					50	7	3	7		49	4	3	5	4	3	prasklý kmen, vylomená kosterní větev	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
55	55	švestka domácí	Prunus domestica	91					29	7	4	5		35	4	3	4	3	3	rozsáhle poškození kmene, defekty na kosterních větvích, výrazné prosychání	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
56	56	švestka domácí	Prunus domestica	103					33	7	4	5		35	4	3	4	3	3	vylomená kosterní větev ve větvení, rozsáhlá nezhojená rána, narušená statika stromu, prosychání periferie koruny	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
57	57	skupina - dub, třešeň								do 3 m			40							zasahuje do průjezdného profilu, podrůstá hodnotné dřeviny	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
58	58	švestka domácí	Prunus domestica	147					47	1	0	0		0	5	3	5	5	5	torzo kmene	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
59	59	švestka domácí	Prunus domestica	81					26	6	4	4		24	4	3	4	4	3	rozsáhle poškození kmene i kosterních větví, vyklonění z přirozené osy růstu, z více jak 50% suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
60	60	švestka domácí	Prunus domestica	76					25	6	3	5		30	4	3	3	3	3	dutina po vylomené kosterní větvi, výrazné proschnutí	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
61	61	švestka domácí	Prunus domestica	141					45	7	4	8		56	4	3	4	4	3	rozsáhle poškození kmene, zlomy v koruně	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
62	62	švestka domácí	Prunus domestica	122					39	7	5	3		21	4	3	5	4	3	prasklina kmene, rozsáhle poškození ve větvení, narušená statika dřeviny, jednostranná koruna	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
63	63	švestka domácí	Prunus domestica	138					44	8	2	7		56	4	3	3	3	3	poškození kmene, prasklá kosterní větev, výrazné proschnutí	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
64	64	švestka domácí	Prunus domestica	122					39	8	4	5		40	4	3	4	4	3	dutina a prasklina kmene, suché kosterní větve	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
65	65	skupina - dub							44	6	3	5		30	4	3	4	4	4	neperspektivní, uvolnění prostoru	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
66	66	švestka domácí	Prunus domestica	138					38	8	4	6		48	4	3	3	4	4	prasklina kmene, zlomená kosterní větev	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
67	67	švestka domácí	Prunus domestica	119					19	7	1	7		49	2	3	3	2	1	z více jak 50% suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
68	68	dub letní	Quercus robur	59	47	25			39	9	4	5		45	4	3	3	3	3	trojkmén, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
69	69	švestka domácí	Prunus domestica	122					39	9	4	5		45	4	3	3	3	3	dutina kmene, patrné prosychání	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
70	70	švestka domácí	Prunus domestica	116					37	9	5	7		63	4	3	2	2	2	neperspektivní, uvolnění prostoru	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
71	71	švestka domácí	Prunus domestica	100					32	8	5	5		40	4	3	4	4	3	prasklina kmene, defekty na kosterní větvi	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
72	72	švestka domácí	Prunus domestica	63					20	5	2	5		25	4	3	4	4	3	rozsáhle poškození kosterní větve, deformace přirozeného habitu	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
73	73	skupina - slivoň								do 5 m			15							neperspektivní, uvolnění prostoru	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
74	74	skupina - slivoň								do 5 m			146							neperspektivní, uvolnění prostoru	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
75	75	skupina - slivoň								do 3 m			9							neperspektivní, uvolnění prostoru	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
76	76	švestka domácí	Prunus domestica	91					29	6	3	5		30	4	3	2	2	2	výmladkový obrost, rána po vylomené kosterní větvi	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
77	77	dub letní	Quercus robur	352					112	20	5	13		260	4	1	2	2	2	jednostranná koruna, suché větve a pahýly, patrné mírné prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	stabilizace koruny	2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
77	77	dub letní	Quercus robur	352					112	20	5	13		260	4	1	2	2	2	jednostranná koruna, suché větve a pahýly, patrné mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
78	78	dub letní	Quercus robur	194					62	13	1	14		182	3	1	1	2	2	růst na okraji ochranného pásma VN, patrné prosychání, výmladkový obrost v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
78	78	dub letní	Quercus robur	194					62	13	1	14		182	3	1	1	2	2	růst na okraji ochranného pásma VN, patrné prosychání, výmladkový obrost v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
79	79	skupina - slivoň, růže								do 5 m			140							zasahuje do průjezdného profilu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
80	80	skupina - slivoň								do 4 m			20							v ochranném pásmu VN	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
81	81	švestka domácí	Prunus domestica	88					28	6	3	5		30	4	2	2	3	2	v ochranném pásmu VN, výrazné prosychání v terminální části, ponechání na dožití						Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
82	82	švestka domácí	Prunus domestica	125					40	7	2	4		28	4	2	2	3	2	v ochranném pásmu VN, celkový ústup vitality, ponechání na dožití						Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
83	83	švestka domácí	Prunus domestica	119					38	6	3	4		24	4	3	4	3	3	prasklina kmene, výrazné proschnutí, v ochranném pásmu VN	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
84	84	švestka domácí	Prunus domestica	110					35	7	3	5		35	4	2	1	2	2	patrné prosychání, v ochranném pásmu VN, ponechání na dožití						Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
85	85	skupina - slivoň, dub								do 5 m			30							zasahuje do průjezdného profilu, v ochranném pásmu VN	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
86	86	dub letní	Quercus robur	239					76	23	4	15		345	4	1	2	2	2	patrné suché větve a pahýly v koruně, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	200	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
87	87	dub letní	Quercus robur	188					60	19	4	10		190	4	1	1	3	2	známky snížení vitality, asymetrická koruna, suché větve	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	200	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
88	88	dub letní	Quercus robur	185	179				59	21	5	14		294	4	1	2	2	2	dvojkmen, pahýly a suché větve v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	197/1	SPÚ	Husinecká 1024/119, Praha 3
89	89	dub letní	Quercus robur	169					54	20	5	13		260	4	1	2	2	2	růstové defekty v koruně, výskyt suchých větví a pahýlů	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	197/1	SPÚ	Husinecká 1024/119, Praha 3
90	90	dub letní	Quercus robur	166					53	18	4	12		216	4	1	2	2	1	růstové defekty v koruně, výskyt suchých větví a pahýlů	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	197/1	SPÚ	Husinecká 1024/119, Praha 3
91	91	dub letní	Quercus robur	176					56	18	4	12		216	4	1	2	2	1	na kmeni patrné zhojené rány po řezu, koruna kulovitá s výskytem drobných růstových defektů	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	197/1	SPÚ	Husinecká 1024/119, Praha 3
92	92	skupina - javor, trnka, jasan								do 7 m			260							skupina zasahuje do průjezdného profilu a veřejného osvětlení	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	200</		

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř. d.číslo	id_stromu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav. stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	p.č.	vlastník	adresa
93	93	dub letní	Quercus robur	235					75	15	1	16		240	4	1	4	3	1	rozsáhlá rána na kmeni po vylomené větvi, asymetrická koruna	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
93	93	dub letní	Quercus robur	235					75	15	1	16		240	4	1	4	3	1	rozsáhlá rána na kmeni po vylomené větvi, asymetrická koruna	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
94	94	dub letní	Quercus robur	251					80	7	3	9		63	3	1	2	2	1	nízko nasazená koruna, drobné nezhojené rány, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	494/1	Obec Kvítkov	č.p. 57, Kvítkov
95	95	skupina - jiva, osika, bez, liska								do 36 m			200							zasahuje do průjezdného profilu, v ochranném pásmu VN	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
96	96	dub letní	Quercus robur	75	63	59			24	12	3	6		72	2	1	2	2	1	trojkmén, v ochranném pásmu VN	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
97	97	dub letní	Quercus robur	261					83	19	4	15		285	4	1	2	2	2	konkurenční růst s ID 98, v koruně množství suchých větví vyššího řádu, vč. pahýlů	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
98	98	dub letní	Quercus robur	232					74	19	6	16		304	4	1	1	2	1	deformace přirozeného habitu vlivem konkurenčního růstu, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
99	99	dub letní	Quercus robur	129					41	11	6	7		77	2	1	1	2	1	mladý vitální jedinec s drobnými růstovými defekty v koruně, ve spodní části koruny zlomené větve	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	470	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
100	100	dub letní	Quercus robur	151					48	13	3	8		104	2	1	2	2	1	vyvíjející se nestabilní větvení, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	470	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
100	100	dub letní	Quercus robur	151					48	13	3	8		104	2	1	2	2	1	vyvíjející se nestabilní větvení, drobné růstové defekty v koruně	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení vývoje kodominantního větvení	2		Kvítkov u Č. Lipy	470	J. Kurtinec	č.p. 8, Kvítkov
101	101	skupina - dub, třešeň								do 3 m			9							neperspektivní náletová skupina, uvolnění pro výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
102	102	skupina - slivoň								do 4 m			12							uvolnění	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
103	103	švestka domácí	Prunus domestica	91					29	5	3	3		15	4	3	2	2	2	zlomená větev vyššího řádu, mírné prosychání, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
104	104	bříza bělokorá	Betula pendula	44					14	8	3	4		32	2	3	2	1	0	neperspektivní, růst v příkopě 1,5 m od zpevněné hrany komunikace, vyklonění kmene směrem ke komunikaci	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
105	105	švestka domácí	Prunus domestica	89					28	5	2	4		20	4	3	2	2	2	zaniká v podrostu, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
106	106	skupina - slivoň, dub, jablňoň								do 5 m			30							zasahuje do průjezdného profilu, uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
107	107	dub letní	Quercus robur	91					29	10	3	7		70	2	1	2	2	1	vyvíjející se nestabilní větvení, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
107	107	dub letní	Quercus robur	91					29	10	3	7		70	2	1	2	2	1	vyvíjející se nestabilní větvení, drobné růstové defekty v koruně	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení vývoje kodominantního větvení	2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
107	107	dub letní	Quercus robur	91					29	10	3	7		70	2	1	2	2	1	vyvíjející se nestabilní větvení, drobné růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
108	108	bříza bělokorá	Betula pendula	47	44	37	28		15	11	4	6		66	2	3	3	1	1	vícekmne, nestabilní, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
109	109	bříza bělokorá	Betula pendula	41	37				13	9	5	3		27	2	3	3	3	3	dvojkme, vyklonění z přirozené osy růstu, patrný ústup vitality	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
110	110	švestka domácí	Prunus domestica	116					37	7	3	4		28	4	3	2	3	3	z 1/3 suchá, výrazné proschnutí v oblasti terminálu	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
111	111	dub letní	Quercus robur	75					24	7	1	4		28	2	3	2	2	1	vyklonění z přirozené osy růstu, konkurenční růst, neperspektivní, uvolnění ID 112	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
112	112	dub letní	Quercus robur	113					36	7	2	6		42	2	1	1	2	2	konkurenční růst, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
113	113	dub letní	Quercus robur	151					48	15	2	13		195	3	1	1	2	1	konkurenční růst, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
113	113	dub letní	Quercus robur	151					48	15	2	13		195	3	1	1	2	1	konkurenční růst, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
114	114	dub letní	Quercus robur	166					53	15	2	13		195	3	1	1	2	1	konkurenční růst, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
114	114	dub letní	Quercus robur	166					53	15	2	13		195	3	1	1	2	1	konkurenční růst, mírné vyklonění kmene z přirozené osy růstu, růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
115	115	skupina - jasan, dub, slivoň, javor								do 7 m			110							zasahuje do průjezdného profilu, uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
116	116	borovice lesní	Pinus sylvestris	349					111	22	5	13		286	4	2	3	3	2	hodnotný jedinec, spodní část kmene mechanicky poškozená, boudovitost kosterních větví, výskyt plodních hub na kmeni v místech po odstraněných větvích, větvení kmene	RB	řez bezpečnostní		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
117	117	dub letní	Quercus robur	41					13	7	1	5		35	2	3	3	2	0	růst 2 m od zpevněné hrany komunikace, tlakové větvení, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
118	118	dub letní	Quercus robur	63	25				20	8	2	6		48	2	3	3	2	1	růst 2 m od zpevněné hrany, původně vícekmenná, jednostranná koruna, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
119	119	dub letní	Quercus robur	50					16	8	1	5		40	2	1	1	2	0	asymetrická koruna, absence výchovného řezu	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
119	119	dub letní	Quercus robur	50					16	8	1	5		40	2	1	1	2	0	asymetrická koruna, absence výchovného řezu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
120	120	dub letní	Quercus robur	28					9	3	1	3		9	2	3	1	2	0	2,1 m od zpevněné hrany komunikace, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
121	121	dub letní	Quercus robur	44					14	4	1	3		12	2	3	2	2	0	růst 2 m od zpevněné hrany komunikace, mírné vyklonění z přirozené osy růstu, nezhojená rána na spodní části kmene	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
122	122	dub letní	Quercus robur	34					11	4	1	3		12	2	1	1	2	0	drobné růstové defekty v koruně, absence výchovného řezu	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
122	122	dub letní	Quercus robur	34					11	4	1	3		12	2	1	1	2	0	drobné růstové defekty v koruně, absence výchovného řezu	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
123	123	švestka domácí	Prunus domestica	116					37	6	3	5		30	4	3	4	4	4	kmen dlouhodobě zaškrncený ocelovým lanem, koruna z 60% suchá vč. terminální části	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	467/1	J. Hrabě	č.p. 38, Kvítkov
124	124	švestka domácí	Prunus domestica	110					35	6	3	5		30	4	3	5	4	4	kmen dlouhodobě zaškrncený ocelovým lanem, rozpadající se kmen, koruna ze 2/3 suchá	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	467/1	J. Hrabě	č.p. 38, Kvítkov

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.číslo		taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	perspektiva	stabilita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhavost	doporučená následná opatření	k.ú.	p.č.	vlastník	adresa
125	125	švestka domácí	Prunus domestica	103					33	5	3	4		20	4	3	4	4	4	kmen dlouhodobě zaškrcený ocelovým lanem, rozsáhlá dutina kmene, nestabilní větvení, z 50% suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
126	126	dub letní	Quercus robur	25					8	3	1	2		6	2	3	1	1	0	1,9 m od zpevněné hrany komunikace, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
127	127	švestka domácí	Prunus domestica	116					37	5	3	4		20	4	3	5	5	5	rozpadající se kmen, zaškrcení ocelovým lanem	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
128	128	dub letní	Quercus robur	28	22				9	5	1	3		15	2	3	4	3	2	dvojkmen, neperspektivní, narušené větvení, ustupující vitalita	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
129	129	dub letní	Quercus robur	19					6	3	1	2		6	2	3	1	1	0	neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
130	130	švestka domácí	Prunus domestica	119					38	6	3	5		30	4	3	4	4	4	rozpadající se kmen i koruna, ze 2/3 suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
131	131	dub letní	Quercus robur	25					8	3	1	2		6	2	3	1	2	1	tvarově deformovaný habitus, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
132	132	dub letní	Quercus robur	41					13	4	1	2		8	2	3	1	2	1	tvarově deformovaný habitus, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
133	133	dub letní	Quercus robur	37					12	5	1	4		20	2	1	1	2	0	přímý kmen, částečně jednostranná koruna vlivem konkurenčního růstu	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
134	134	švestka domácí	Prunus domestica	125					40	5	3	4		20	4	3	4	4	4	téměř suchý, rozpadající se kmen i koruna	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
135	135	švestka domácí	Prunus domestica	41					13	3	1	3		9	3	3	3	3	1	poškození kmene, podrůstá vzrostlý dub, neperspektivní	K	kácení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
136	136	dub letní	Quercus robur	188					60	15	3	12		180	4	1	1	2	1	hodnotný jedinec, přirozený habitus, výskyt drobných růstových defektů	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
136	136	dub letní	Quercus robur	188					60	15	3	12		180	4	1	1	2	1	hodnotný jedinec, přirozený habitus, výskyt drobných růstových defektů	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
137	137	jírovec maďal	Aesculus hippocastanum	191					61	15	4	8		120	4	1	2	1	1	1 m od hrany komunikace, vyvíjející se dutina kmene, hojící se rány po odstraněných větvích						Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
138	138	jírovec maďal	Aesculus hippocastanum	204					65	17	4	9		153	4	1	2	2	1	vyvíjející se dutina po odstraněné větvi, v min. patrný zásah v koruně, na ranách po řezu bujný obrost nových větví	RZ	zdravotní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
139	139	skupina - slivoň, bez, dub								do 6 m			35							částečně zasahuje do průjezdného profilu komunikace, v ochranném pásmu vedení NN	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
140	140	skupina - jablůň								do 7 m			15							v ochranném pásmu NN, v křížovatce	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
141	141	hrušeň domácí	Pyrus communis	116					37	7	2	5		35	4	2	3	3	2	bohatě plodící, suchá kosterní větev, pro zachování nutná redukce	ORZ	vstupní řez		2		Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
142	142	skupina - dub, slivoň, jablůň								do 7 m			70							neperspektivní, uvolnění pro výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
143	143	švestka domácí	Prunus domestica	100					32	5	2	3		15	4	3	4	4	4	téměř suchý, odumírající	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
144	144	švestka domácí	Prunus domestica	110					35	6	2	4		24	4	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
145	145	švestka domácí	Prunus domestica	116					37	5	1	4		20	4	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
146	146	skupina - dub, švestka, jablůň								do 6 m			37							neperspektivní, uvolnění pro výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
147	147	švestka domácí	Prunus domestica	119					38	4	2	4		16	4	3	5	5	5	rozpadající se dřevina, suchý	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
148	148	švestka domácí	Prunus domestica	141	63	37			45	6	2	6		36	4	3	5	4	4	rozlomený kmen, obrůstá výmladky	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	483	Zelená farma s.r.o.	Školní 92, Horní Police
149	149	dub letní	Quercus robur	69	59	50	47		22	12	1	8		96	2	3	3	2	1	vícekmenný, růst 1,8 m od komunikace, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
150	150	švestka domácí	Prunus domestica	154					49	8	2	6		48	4	3	4	3	3	dutiny a praskliny kmene, výrazný ústup vitality	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
151	151	skupina - slivoň, dub								do 5 m			10							neperspektivní, uvolnění pro výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
152	152	skupina - slivoň, dub, brslen								do 5 m			20							neperspektivní, uvolnění pro výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Kvítkov u Č. Lipy	475/1	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
153	153	švestka domácí	Prunus domestica	166					53	7	3	6		42	4	3	5	4	3	vyložená kosterní větev, nestabilní	Kpov	kácení na povolení	volné						

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

poř.č. d.č.č. lo	id. st. romu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp ektiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléhav ost	doporučená následná opatření	k.ú.	p.č.	vlastník	adresa
175	175	dub letní	Quercus robur	119					38	15	1	9		135	3	1	2	2	1	vývoj nestabilního větvení, drobné růstové defekty	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení tlakového větvení	2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
176	176	skupina - dub, růže, ostružník								do 3 m			40							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
177	177	dub letní	Quercus robur	25					8	3	1	2		6	2	1	1	2	0	náletová dřevina, absence výchovného řezu	RV	řez výchovný		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
178	178	dub letní	Quercus robur	94					30	14	1	9		126	3	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
179	179	dub letní	Quercus robur	198					63	16	1	12		192	4	1	1	2	1	rozložitá koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
180	180	skupina - hrůšeň, slivoň								do 3 m			6							neperspektivní	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
181	181	skupina - růže, dub, slivoň, hrůšeň								do 4 m			20							neperspektivní	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
182	182	dub letní	Quercus robur	41					13	5	1	4		20	2	1	1	2	0		RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
183	183	dub letní	Quercus robur	201	129				64	16	2	13		208	4	1	2	2	2	patrné mírné prosychání, dvojkmene	RO10%	redukce obvodová	stabilizace koruny	2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
183	183	dub letní	Quercus robur	201	129				64	16	2	13		208	4	1	2	2	2	patrné mírné prosychání, dvojkmene	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
184	184	skupina - dub, třešeň, slivoň								do 4 m			18							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
185	185	bříza bělokora	Betula pendula	56					18	12	6	3		36	3	3	5	5	5	suchý	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
186	186	bříza bělokora	Betula pendula	69					22	13	6	3		39	3	3	2	2	2	patrná ustupující vitalita, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
187	187	dub letní	Quercus robur	232					74	16	2	12		192	4	1	3	2	2	tlakové větvení, mírné proschnutí, zlomy v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
187	187	dub letní	Quercus robur	232					74	16	2	12		192	4	1	3	2	2	tlakové větvení, mírné proschnutí, zlomy v koruně	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení tlakového větvení	2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
187	187	dub letní	Quercus robur	232					74	16	2	12		192	4	1	3	2	2	tlakové větvení, mírné proschnutí, zlomy v koruně	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
188	188	dub letní	Quercus robur	135					43	15	2	9		135	4	1	2	2	1	konkurenční růst, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
188	188	dub letní	Quercus robur	135					43	15	2	9		135	4	1	2	2	1	konkurenční růst, jednostranná koruna	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení asymetrické koruny	2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
188	188	dub letní	Quercus robur	135					43	15	2	9		135	4	1	2	2	1	konkurenční růst, jednostranná koruna	RLPV	úprava průřezného profilu				Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
189	189	skupina - růže, javor								do 5 m			12							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
190	190	dub letní	Quercus robur	176					56	16	1	13		208	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
191	191	skupina - javor, bříza								do 10 m			15							konkurenční růst, neperspektivní	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
192	192	dub letní	Quercus robur	113					36	15	1	12		180	3	1	2	2	1	asymetrická koruna, deformace přirozeného habitu vlivem konkurenčního růstu	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
193	193	dub letní	Quercus robur	138					44	16	2	13		208	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty v koruně, částečně jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
194	194	skupina - slivoň, dub								do 6 m			20							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
195	195	dub letní	Quercus robur	138	103	63			44	15	1	11		165	4	3	3	2	1	růst v příkopu, 2 m od zpevněné hrany komunikace, neperspektivní	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
196	196	skupina - slivoň								do 5 m			10							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
197	197	skupina - topol, slivoň, třešeň								do 7 m			110							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
198	198	třešeň obecná	Prunus avium	198					63	9	2	12		108	4	2	2	2	2	na kmeni patrný vletový otvor, doupný strom, výskyt suchých a zlomených větví	ORZ	vstupní řez	ponechání větve s vletovým otvorem	2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
199	199	skupina - dub, hrůšeň								do 5 m			12							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
200	200	dub letní	Quercus robur	63					20	7	2	7		49	2	3	3	2	1	tlakové větvení, jednostranná koruna	Kpov	kácení na povolení	postupné, s volnou dopadovou plochou	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
201	201	třešeň obecná	Prunus avium	182					58	10	2	12		120	4	2	2	2	2	rozložitá koruna, výskyt zlomených větví	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
202	202	třešeň obecná	Prunus avium	132					42	2	0	0		0	5	3	5	5	5	torzo kmene	Kpov	kácení na povolení	volné	1	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
203	203	skupina - třešeň, slivoň								do 7 m			50							uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
204	204	třešeň obecná	Prunus avium	141					45	8	5	6		48	4	2	3	2	2	pahýly po ulomených větvích, tvarová deformace kmene	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
205	205	třešeň obecná	Prunus avium	129					41	7	2	10		70	4	2	4	2	2	rozložitá koruna, dutina v místě větvení	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
206	206	skupina - slivoň, růže, třešeň								do 5 m			45							neperspektivní	ON	odstranění náletu		2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
207	207	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	69					22	9	5	7		63	2	1	1	1	0	mladý vitální jedinec						Holany	1545	J. Kurtínek	č.p. 8, Kvítkov
208	208	třešeň obecná	Prunus avium	144					46	5	1	9		45	4	2	2	2	2	vyvíjející se drobné dutiny, pahýly v koruně	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
209	209	třešeň obecná	Prunus avium	229					73	8	2	10		80	4	2	2	2	2	rozložitá koruna, patrný výskyt suchých větví	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
210	210	třešeň obecná	Prunus avium	176					56	7	2	8		56	4	3	4	3	2	rozsáhlá dutina kmene	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
211	211	třešeň obecná	Prunus avium	144					46	7	2	6		42	4	3	3	4	2	dutina ve větvení po vyložené kosterní větvi, na kmeni plodnice dřevokazné houby	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
212	212	třešeň obecná	Prunus avium	125					40	6	3	5		30	4	3	3	4	3	výrazné proschnutí, plodnice dřevokazná houba	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
213	213	třešeň obecná	Prunus avium	198					63	8	2	12		96	4	2	3	2	2	nezhojená rána na kmeni, široce větvená koruna	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
214	214	třešeň obecná	Prunus avium	201					64	8	2	8		64	4	3	4	3	3	vyklonění z přirozené osy růstu, zlomená kosterní větve	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
215	215	třešeň obecná	Prunus avium	173					55	8	2	7		56	4	3	3	3	1	jednostranná koruna, zlomená kosterní větve	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
216	216	třešeň obecná	Prunus avium	122					39	6	3	5		30	4	3	4	4	4	ustupující vitalita, rozpadající se kmen	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
217	217	třešeň obecná	Prunus avium	151					48	7	2	9		63	4	2	3	3	2	poškození kosterní větve, dutina v místě větvení	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
218	218	třešeň obecná	Prunus avium	204					65	8	3	12		96	4	2	2	2	2	rozložitá koruna, suché větve a pahýly	ORZ	vstupní řez		2		Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec
219	219	třešeň obecná	Prunus avium	63	25				20	5	2	3		15	2	3	4	4	2	neperspektivní vícekmene, rozsáhlé poškození báze	Kpov	kácení na povolení	volné	2	NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI DO OPŽP	Holany	1776	KSS LK	Č. Mládeže 632/32, Liberec