


**Poznámka:**  
 Z hlediska podélného profilu a výškového vedení nivelety je cílem opravy povrchu, aby došlo k eliminaci krátkých podélných nerovností. Celkové výškové řešení je dáno stávajícím stavem, kdy dojde k navýšení stávající nivelety o  $\pm 50\text{mm}$ .

Souřadný systém: JTSK, výškový systém B.p.v.

Akce		<b>Ing. Jakub Dokulil</b> Mnichov 357, 793 26 Vrbno pod Pradědem IČ: 03432459, tel. 734 765 380 jakub.dokulil@seznam.cz	
<b>Obnova povrchu místní komunikace na p.č. 1352 v horní části obce Oborná</b>		projektová a inženýrská činnost dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce	
Investor	Číslo zakázky	Datum	Stupeň dokumentace
Obec Oborná, Oborná 80, 792 01 Bruntál, IČ: 00846520	202103	09/2021	PDPS
Zodpovědný projektant	Vypracoval	Formát	Měřítko
Ing. Jakub Dokulil, ČKAIT 1103690	Ing. Jakub Dokulil 	630x297	1:1000/100
Název přílohy	Část	Č. přílohy	Revize
<b>PODÉLNÝ PROFIL</b>	-	<b>5</b>	<b>00</b>