

Soupis vývodů rozváděčů

rozváděče umístěny v CHÚC => nutná požární odolnost EI30S

| RS1 DZ54-2410-EI30S, 240 modulů, vnější rozměry 1673x678x157mm, nika1150x514x147mm, požární odolnost EI30S | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------|---|
| ozn. vývodu | popis vývodu | jištění | | typ kabelu | pozn. |
| | | typ | hodnota (A) | | |
| 1QM0 | přívod | hl. vypínač | 160A | AYKY 3x95+50 | přívod z RIS |
| 1FUV | svodič přepětí | "B+C" | | | |
| 1FA01 | RS2 | jistič | B63/3 | PRAFlaSafe X-J 5x16 | |
| 1FA02 | RS3 | jistič | B63/3 | PRAFlaSafe X-J 5x16 | |
| 1FA03 | rezerva pro nabíječ | jistič+chránič | | PRAFlaSafe X-J 5x10 + FTP | nechat prostorovou rezervu (20 modulů) pro případné osazení nabíječů elektromobilů |
| 1FA04 | rezerva pro nabíječ | jistič+chránič | | PRAFlaSafe X-J 5x10 + FTP | |
| FA-FVE | R-FVE-AC | jistič | B40/3 | PRAFlaSafe X-J 4x10 | |
| 1FA1 | závora | jistič | B10/3 | stáv. | |
| 1FA2 | bojler | jistič | B16/3 | PRAFlaSafe X-J 5x2,5 | m.č. 1.06 |
| 1FA3 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.01, 1.02, 1.05 |
| 1FA4 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.03 - automat |
| 1FA5 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.03 - automat |
| 1FA6 | zásuvky úklid | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.04, 1.06, 1.07, 1.09, 1.20 |
| 1FA7 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.04 - podlahové krabice |
| 1FA8 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.04 - podlahové krabice |
| 1FA9 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.04 - podlahové krabice + projektor |
| 1FA10 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.06, 1.07 |
| 1FA11 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.08 |
| 1FA12 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA13 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA14 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA15 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA16 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA17 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA18 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA19 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA20 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA21 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - podlahové krabice |
| 1FA22 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 - na zdi |
| 1FA23 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.20 - podlahové krabice |
| 1FA24 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.20 - podlahové krabice |
| 1FA25 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.20 - podlahové krabice |
| 1FA26 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.20 - podlahové krabice |
| 1FA27 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.21 |
| 1FA28 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.10 - ohřivač TUV |
| 1FA29 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.15 - ohřivač TUV |
| 1FA30 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.16 - ohřivač TUV |
| 1FA31 | venk. chladicí jednotka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | střecha |
| 1FA32 | venk. chladicí jednotka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | střecha |
| 1FA33 | REZERVA | jističochránič | B16/2/0,03 | | |
| 1FA34 | REZERVA | jističochránič | B16/2/0,03 | | |
| 1FA35 | pisárny | jističochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | sociálky 2.np |
| 1FA36 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.01 |
| 1FA37 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.08 |
| 1FA38 | zásuvky | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 (PC) + projektor |
| 1FA39 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.20 + projektor |
| 1FA40 | zásuvka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.21 - kotel K1 |
| 1FA41 | zásuvka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.21 - kotel K2 |
| 1FA42 | zásuvky | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.21 - oběhová čerpadla |
| 1FA43 | vnitřní chladicí jednotka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 |
| 1FA44 | vnitřní chladicí jednotka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 |
| 1FA45 | vnitřní chladicí jednotka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.09 |
| 1FA46 | vnitřní chladicí jednotka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.20 |
| 1FA47 | vnitřní chladicí jednotka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.20 |
| 1FA48 | REZERVA | jistič | B16/1 | | |
| 1FA49 | REZERVA | jistič | B16/1 | | |
| 1FA50 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 1.01, 1.02, 1.05 |
| 1FA51 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | schodiště |
| 1FA52 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 1.04, 1.08 |
| 1FA53 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 1.06, 1.07 |
| 1FA54 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 1.09 |
| 1FA55 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 1.09 |
| 1FA56 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 1.10-1.19 (sociálky 1.np) |
| 1FA57 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 1.20, 1.21 |
| 1FA58 | REZERVA | jistič | B10/1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GASTRO: | | | | | |
| KQM0 | hl. vypínač kuchyně | vypínač+stykač | 100A/3 | | KM (100A/4Z/230V), vypíná vývody KFA01 až KFA05 |
| | | | | PRAFlaSafe X-O 3x1,5 | m.č. 1.07, vypínač technologie kuchyně SA1 |
| KFA01 | konvektomat 04.06 | jistič | B32/3 | PRAFlaSafe X-J 5x6 | m.č. 1.06, volný vývod + vypínač, 17kW |
| KFA02 | konvektomat 04.07 | jistič | B32/3 | PRAFlaSafe X-J 5x6 | m.č. 1.06, volný vývod + vypínač, 20kW |
| KFA03 | fritéza 04.04 | jistič | B16/3 | PRAFlaSafe X-J 5x2,5 | m.č. 1.06, volný vývod + vypínač, 10kW |
| KFA04 | myčka nádobí 08.03 | jistič | B16/3 | PRAFlaSafe X-J 5x2,5 | m.č. 1.07, volný vývod + vypínač, 5,6kW |
| KFA05 | odsavač par | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.06, zař. 04.08, 04.09, volný vývod |
| | | | | | |
| KFA06 | zásuvka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.07, změkčovač vody 08.02 |
| KFA07 | zásuvky | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 1.06, chladicí+mrazicí skříně 01.02, 01.03, 03.02 |
| | | | | | |
| | | | | CYA6zž | |

| RS2 DZ54-2407-EI30S, 168 modulů, vnější rozměry 1273x678x157mm, nika 1150x514x147mm, požární odolnost EI30S | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|----------------------|--|
| ozn. vývodu | popis vývodu | jištění | | typ kabelu | pozn. |
| | | typ | hodnota (A) | | |
| QM0 | přívod | hl. vypínač | 80A/3 | PRAFlaSafe X-J 5x16 | přívod z RS1 |
| FUV | svodič přepětí | "B+C" | | | |
| PJ2 | podružné měření | | | | podružný elektroměr na DIN lištu |
| 2FA1 | bojler | jistič | B16/3 | PRAFlaSafe X-J 5x2,5 | m.č. 2.16 |
| 2FA2 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.01, 2.03 |
| 2FA3 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.02, 2.28 |
| 2FA4 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.04, 2.05, 2.06 (běžné) |
| 2FA5 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.06 - kuch. linka (nad deskou) |
| 2FA6 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.06 - kuch. linka (myčka) |
| 2FA7 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.06 - kuch. linka (MW) |
| 2FA8 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.10, 2.11 |
| 2FA9 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.12 |
| 2FA10 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.13 + podlahová krabice |
| 2FA11 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.13 |
| 2FA12 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.14 |
| 2FA13 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.15 |
| 2FA14 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.18, 2.22 |
| 2FA15 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.19 |
| 2FA16 | zásuvky | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.20 |
| 2FA17 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.07 - ohříváč TUV |
| 2FA18 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.09 - ohříváč TUV |
| 2FA19 | zásuvka | jističochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.22 - topný žebřík |
| 2FA20 | REZERVA | jističochránič | B16/2/0,03 | | |
| 2FA21 | REZERVA | jističochránič | B16/2/0,03 | | |
| 2FA22 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.01, 2.05 |
| 2FA23 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.03 |
| 2FA24 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.04 |
| 2FA25 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.06 - tiskárna |
| 2FA26 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.06 - tiskárna |
| 2FA27 | zásuvka | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.06 - lednice |
| 2FA28 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.10 |
| 2FA29 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.11 |
| 2FA30 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.12 |
| 2FA31 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.13 |
| 2FA32 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.13 |
| 2FA33 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.13 - podlahová krabice |
| 2FA34 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.14 |
| 2FA35 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.15 |
| 2FA36 | zásuvky PC | jistič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 2.20 |
| 2FA37 | REZERVA | jistič | B16/1 | | |
| 2FA38 | REZERVA | jistič | B16/1 | | |
| 2FA39 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.01, 2.03 |
| 2FA40 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.02, 2.28 |
| 2FA41 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.04, 2.05, 2.06 |
| 2FA42 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | sociálky 2.np |
| 2FA43 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.10, 2.11 |
| 2FA44 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.12 |
| 2FA45 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.13 |
| 2FA46 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.14, 2.15 |
| 2FA47 | osvětlení | jistič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.20 |
| 2FA48 | REZERVA | jistič | B10/1 | | |
| 2FA49 | osvětlení | jističochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.18 |
| 2FA50 | osvětlení | jističochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 2.19 |
| 2FA51 | osvětlení | jističochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | svítidla na fasádě, soumrakové čidlo, stykač |
| | | | | PRAFlaSafe X-J 5x1,5 | soumrakové čidlo |
| 2FA52 | pissoáry | jističochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | sociálky 2.np |
| 2FA53 | REZERVA | jističochránič | B10/2/0,03 | | |

| RS3 | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| DZ54-2405-EI30S, 120 modulů, vnější rozměry 873x678x157mm, nika 750x514x147mm, požární odolnost EI30S | | | | | |
| ozn. vývodu | popis vývodu | jištění | | typ kabelu | pozn. |
| | | typ | hodnota (A) | | |
| QM0 | přívod | hl. vypínač | 80A/3 | PRAFlaSafe X-J 5x16 | přívod z RS1 |
| FUV | svodič přepětí | "B+C" | | | |
| PJ3 | podružné měření | | | | podružný elektroměr na DIN lištu |
| 3FA1 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.01 |
| 3FA2 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.02, 3.26 |
| 3FA3 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.03 |
| 3FA4 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.04, 3.16 |
| 3FA5 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.05, 3.12 |
| 3FA6 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.07, 3.19 |
| 3FA7 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.08, 3.09 |
| 3FA8 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.10 |
| 3FA9 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.11, 3.20 |
| 3FA10 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.21, 3.24 |
| 3FA11 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.15 |
| 3FA12 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.25 |
| 3FA13 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.06, 3.16 - topné žebříky |
| 3FA14 | zásuvky | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.19, 3.20, 3.21 - topné žebříky |
| 3FA15 | venk. chladicí jednotka | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | střecha |
| 3FA16 | venk. chladicí jednotka | jištičochránič | B16/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | střecha |
| 3FA17 | REZERVA | jištičochránič | B16/2/0,03 | | |
| 3FA18 | REZERVA | jištičochránič | B16/2/0,03 | | |
| 3FA19 | zásuvky PC | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.01 |
| 3FA20 | zásuvky PC | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.03 |
| 3FA21 | zásuvky PC | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.03 |
| 3FA22 | vnitřní chladicí jednotka | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.01 |
| 3FA23 | vnitřní chladicí jednotka | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.10 |
| 3FA24 | vnitřní chladicí jednotka | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.11 |
| 3FA25 | vnitřní chladicí jednotka | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.15 |
| 3FA26 | vnitřní chladicí jednotka | jištič | B16/1 | PRAFlaSafe X-J 3x2,5 | m.č. 3.24 |
| 3FA27 | REZERVA | jištič | B16/1 | | |
| 3FA28 | REZERVA | jištič | B16/1 | | |
| 3FA29 | osvětlení | jištič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 3.01, 3.03 |
| 3FA30 | osvětlení | jištič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 3.02, 3.26 |
| 3FA31 | osvětlení | jištič | B10/1 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 3.25 |
| 3FA32 | REZERVA | jištič | B10/1 | | |
| 3FA33 | osvětlení | jištičochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 3.04, 3.07, 3.16, 3.19 |
| 3FA34 | osvětlení | jištičochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 3.08, 3.09, 3.10 |
| 3FA35 | osvětlení | jištičochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 3.11, 3.20 |
| 3FA36 | osvětlení | jištičochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | m.č. 3.15, 3.21, 3.24 |
| 3FA37 | osvětlení | jištičochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | sociálky 3.np |
| 3FA38 | pisoáry | jištičochránič | B10/2/0,03 | PRAFlaSafe X-J 3x1,5 | sociálky 3.np |
| 3FA39 | REZERVA | jištičochránič | B10/2/0,03 | | |
| | | | | | |