



TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
II-006	HALA	133,75	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-009	STROJOVNA VZT	52,59	3,10	CEMENTOVÝ POTĚR	CEMENTOVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ v.1500	MALBA
II-010	SPISOVNA	36,18	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-011	ARCHIV	35,55	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-012	ARCHIV	33,07	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-023	STROJOVNA VZT	237,54	3,00	CEMENTOVÝ POTĚR	CEMENTOVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ v.1500	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD

- POZNÁMKY
- MÍSTNOST II-010 BUDE KOMPLETNĚ VYKLIZENA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
 - PILÍŘE Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU ZALOŽENY NA ÚROVNI -5,700 V TECHNICKÉM MEZIPROSTORU, VYZDĚNÝ POD STROP A DÁLE VYZDĚNÝ OD PODLAHY PO STROP 1.PP; POD STROPEM VŽDY VYKLINOVAT
 - TECHNICKÝ MEZIPROSTOR JE PŘÍSTUPNÝ ZE STROJOVNY CHLAZENÍ V 1.PP
 - V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZŘÍDIT MONTÁŽNÍ OTVOR 600x600 - NUTNĚ PŘEDEM KONZULTOVAT SE STATIKEM
 - MÍSTNOSTI II-010, II-011 A II-012 BUDOU PO DOKONČENÍ PRACÍ VÝMALOVÁNY

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa 		Schéma	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 		±0,000= <	