

Ředitel

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/65491/2024

76471/2024/MUUB

MUUB/60168/2024

Dodavatelé

Profil zadavatele

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Mgr. Vlastimil Šmíd

572 619 542

smid@delfinub.cz

Elektronický nástroj

Datum:

24.06.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**CPA DELFÍN – PATROVÉ PARKOVIŠTĚ – PODLAHOVÁ STĚRKA VE 2. NP**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě **dotazu dodavatele**:

Dotaz č. 2:

Vaši odpověď vnímáme jako zmatečnou s nesrovnalostmi vůči zadání. Pokud se budeme držet české normy, tak jak zmiňujete odolnost B.4.1 ta je velmi podobná s odolností B4.2, zásadní rozdíl je pouze v počtu cyklů při zkoušení. Odolnosti B4.1 respektive B4.2 odolávají pouze a zásadně čtyřvrstvé systémy, jak sám uvádíte. Ovšem v projektu je uveden jako doporučený výrobek třívrstvý systém. Tento systém nemůže splňovat B4.1 případně B4.2 Proto prosím o potvrzení dle české normy viz výše, že je možné aplikovat výrobek s odolností konkrétně B3.2 viz tato norma, tak aby byla zachována rovnost a férovost při výběru. Pokud byste chtěl citovat německou normu (OS), tak tam je to ještě složitější než vy uvádíte z hlediska požadavků na vrstvy systému. Ale v kontextu realizace v ČR není třeba se zabývat dopodrobna touto německou normou.

Odpověď č. 2:

Vážený účastníku, pro naši stropní konstrukci a podlahu je požadována **třída přemostění trhlin** dle ČSN EN 1062-7, Přílohy B, Tabulky B.1, **B 4.1**. a může být splněna min. třívrstvým nebo čtyřvrstvým systémem.

Opravujeme označení referenčních staveb:

Referenční stavby požadované v kvalifikačních podmínkách je možné předložit k oběma systémům OS 11a i OS 11b resp. třídy přemostění trhlin B 4.1 nebo B 3.2.

Mgr. Vlastimil Šmíd
ředitel