



VEDOUCÍ	GEODET	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>geodetická kancelář ř. T. Batl 508 762 73 Zlín tel. 00420 677593-4, 602504425</div>
PETR MENŽIK		ING. MIROSLAV HORÁK	ING. VLASTIMIL VAVŘEK	
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ				MÝŠENÍ
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH				FORMÁT 4 A4
ZAMÝŠLENÍ 1 : 500				TEREVENEC 2016
SOUŠ. SYSTÉM S-JTSK				31/2016
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B p v.				MÝŠTKO 1 : 500
				DATUM PLATNOST

Poloha podzemních vedení a zařízení byla zakreslena podle jejich evidence dle JDTM-ZK, případně dle údajů příslušných správce.

Polohu podzemních vedení nelze vytýčovat odměřovanými vzdálenostmi na výkrese. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajišťí investor před zahájením stavby.



POZNÁMKA

DETAILY NÁPOJENÍ, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ ROZVODŮ NN JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH TOHOTO PROJEKTU

UPOZORNĚNÍ

DSP je zjednodušená forma projektové dokumentace, dokladaná orgánům státní správy pro posouzení možností řešení a za účelem vydání stavebního povolení. Dokumentace v tomto rozsahu neslouží k provedení stavebního díla. Podrobnosti, včetně dimenzování, detailů a řezů, budou součástí navazující výkonné fáze – dokumentace pro provedení stavby. Zpracovatel nepřebírá jakékoliv záruky za škody případně vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než pro jaké je určena

NÁZEV STAVBY		Ing. JAROSLAV TESÁŘ Projekce elektro Dětské 4609, 760 05 Zlín IČO: 122 18 189 tel.: 00420 603 217 076	
HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem			
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	
Ing. JAROSLAV TESÁŘ e-mail: eprojekt.zlin@volny.cz tel.: 00420 603 217 076	Ing. JAROSLAV TESÁŘ e-mail: eprojekt.zlin@volny.cz tel.: 00420 603 217 076	AQUADROP, s.r.o., Trida T.Batl 399, Zlín e-mail: www.aquadrop.cz tel.: 00420 603 488 880	
OBJEDNATEL	FORMÁT A4	DATUM	
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	1+3 A4	11/2023	
OBJEKT	MĚŘITKO	PÁRE	
SO 03	1 : 250		
NÁZEV	SILNOPROUDÉ ROZVODY		
NÁZEV VÝKRESU	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU	ZMĚNA
SITUACE	DSPp	302	000