



ÚPRAVY POVRCHŮ

- SILIKONOVÁ OMÍTKA - IZOLACE FASÁDNÍ EPS TL. 150 mm
- PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE
- SOKLOVÁ OMÍTKA/OBKŁAD - IZOLACE XPS TL. 150 mm
- NOVÉ OKAPNÍ ŽLABY A SVODY - LAKOVANÝ PLECH
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK S KRYTINOU Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK
- K6 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA NA KRYTINU Rš 410
- K5 BOČNÍ LEMOVÁNÍ POD KRYTINU Rš 310
- K11 STŘEŠNÍ TAŠKOVÁ KRYTINA
- K7 PROSTUPOVÁ MANŽETA VĚTRACÍCH VÝVODŮ

POZNÁMKA:

- ČERVENĚ OZNAČENÉ POPISKY JSOU NOVÝ STAV
- PODROBNÝ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ. VÝKRESY Č. D.1.1.3 - PŮDORYS STŘECHY A D.1.1.4, D.1.1.5 ŘEZY

VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	Ing. Miroslav Polášek projekční činnost Maršovská 2242, 688 01 Uh.Brod IČO: 675 39 157	
ING. POLÁŠEK	Uherský Brod		
	č.p. 1421		
Rekonstrukce střešního pláště šaten fotbal. stadionu, č.p. 1421 v Uherském Brodě		DATUM	04/2024
		MĚŘÍTKO	1:100
		FORMÁT	A2
Investor: Město Uherský Brod, Masaryk. nám. 100, Uh. Brod			
POHLEDY VÝCHODNÍ - ZÁPADNÍ		výkres č. D.1.1.6	