



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

OSA NOVÉ TRAMVAJOVÉ KOLEJE

ZRUŠENÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJ

1

TRAMVAJOVÁ VÝHYBKÁ

ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ

NÁSTUPIŠTĚ / CHODNÍK

SO 668 00 v POTV

26/46

NOVÝ STOŽÁR TV -

kabel ochranného pospojování

zóna POTV

VLD-F  
průrazka s připojením ke koleji

SOÚŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv				
OBJEDNATEL: <div>OSTRAVA!!!</div> <div>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA</div> <div>PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA</div>	ZHOTOVITEL: <div>AFRY CZ s.r.o.</div> <div>MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz</div>			
PODZHOTOVITEL: <div>Elektroline</div> <div>Elektroline a.s.</div> <div>K Ládví 1805/20 184 00 - Praha 8</div>	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <div>Ing. DAVID NOVÁK</div> <div>Ing. KATEŘINA ŠVEHLOVÁ</div> <div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.KATEŘINA ŠVEHLOVÁ</div> <div>KONTROLOVAL:</div>			
NÁZEV PROJEKTU: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY				
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 668 Ochranná opatření v POTV			
PŘÍLOHA:	SITUACE			
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	11/2024	D.6.8 02		
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:250			
Č. ZAKÁZKY:	2022/0144			