


Prostup střechou komín, větrací šachta



- 1 PUR-tmel
- 2 Nerezová stahovací páska
- 3 Úhelník z poplastovaného plechu
- 4 Minerální izolace tl. 200 mm
- 5 Krycí plech. límec
- 6 EPDM MEMBRÁNA 1,1 mm
- 7 Lemovací plech