

SEZNAM PAŽNIC V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- Těžební Kolony v - 6 5/8 na vrtbě Dol. Dun - 4

pořadové číslo	materiál druh	síla st mm	délka paž. m	nedoš roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
<i>Pažba</i>	<i>J-55</i>	<i>73</i>	<i>0,50</i>			
<i>1</i>			<i>8,72</i>		<i>9,22</i>	<i>F</i>
<i>2</i>			<i>0,70</i>		<i>9,92</i>	
<i>3</i>			<i>11,67</i>		<i>21,61</i>	
<i>4</i>			<i>10,46</i>		<i>31,77</i>	<i>F</i>
<i>5</i>			<i>9,79</i>		<i>41,56</i>	
<i>6</i>			<i>11,42</i>		<i>52,98</i>	
<i>7</i>			<i>11,09</i>		<i>64,07</i>	<i>F</i>
<i>8</i>			<i>9,60</i>		<i>73,67</i>	
<i>9</i>			<i>10,51</i>		<i>84,18</i>	
<i>10</i>			<i>9,89</i>		<i>94,07</i>	<i>F</i>
<i>11</i>			<i>12,06</i>		<i>106,13</i>	
<i>12</i>			<i>9,58</i>		<i>115,71</i>	
<i>13</i>			<i>11,56</i>		<i>127,27</i>	<i>F</i>
<i>14</i>			<i>10,43</i>		<i>137,70</i>	
<i>15</i>			<i>12,16</i>		<i>149,86</i>	
<i>16</i>			<i>11,51</i>		<i>161,37</i>	<i>F</i>
<i>17</i>			<i>10,76</i>		<i>172,13</i>	
<i>18</i>			<i>9,75</i>		<i>181,88</i>	
<i>19</i>			<i>10,16</i>		<i>192,04</i>	<i>F</i>
<i>20</i>			<i>11,47</i>		<i>203,51</i>	
<i>21</i>			<i>11,34</i>		<i>214,85</i>	
<i>22</i>			<i>10,12</i>		<i>224,97</i>	<i>F</i>
<i>23</i>			<i>11,75</i>		<i>236,72</i>	
<i>24</i>			<i>9,91</i>		<i>246,63</i>	
<i>25</i>			<i>9,91</i>		<i>256,54</i>	<i>F</i>
<i>26</i>			<i>11,24</i>		<i>267,78</i>	
<i>27</i>			<i>9,68</i>		<i>277,46</i>	
<i>28</i>			<i>11,83</i>		<i>289,29</i>	<i>F</i>
<i>29</i>			<i>11,77</i>		<i>301,06</i>	
<i>30</i>			<i>11,95</i>		<i>313,01</i>	
<i>31</i>			<i>8,58</i>		<i>321,59</i>	<i>F</i>
<i>32</i>			<i>11,85</i>		<i>333,44</i>	

SEZNAM PAŽNICE V POŘADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- Těžební Kolony v - 6⁵/₈ na vrtbě Dol. Dana jince 4

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoš roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
32	J-55	43	11,57		345,01	
33			10,88		355,89	F
34			11,85		367,74	
35			9,77		377,51	
36			11,49		389,00	F
37			11,94		400,94	
38			11,52		412,59	
39			10,12		422,71	F
40			10,15		432,86	
41			11,55		444,41	
42			10,15		454,56	F
43			12,23		466,79	
44			11,41		478,20	
45			12,32		490,52	F
46			9,80		500,32	
47			8,83		509,15	
48			11,94		521,09	F
49			11,35		532,44	
50			11,47		543,91	
51			11,02		554,93	F
52			11,62		566,55	
53			11,35		577,90	
54			9,30		587,20	F
55			11,72		598,92	
56			11,75		610,67	
57			8,82		619,49	F
58			8,71		628,20	
59			11,78		639,98	
60			11,76		651,74	F
61			11,56		663,30	
62			11,61		674,91	
63			10,37		685,28	F
64			11,74		696,45	

22
Sila

SEZNAM PAŽNIC V PORADÍ ZAPOUŠTĚNÍ

- Těžební Kolony v - 6 5/8 na vrtbě Dol. Durajnice 4

pořadové číslo	materiál druh	síla st. mm	délka paž. m	nedoš. roub. cm	celk. dél. kolony m	poznámka
65	J-55	73	10,94		707,39	
66			9,55		716,94	F
67			7,97		724,91	
68			9,20		734,11	
69			10,20		744,31	F
70			11,17		755,48	
71			11,92		767,40	
72			11,74		779,14	F
73			10,88		790,02	
74			9,14		799,16	
75			11, —		810,16	F
76			11,17		821,33	
77			11,20		832,53	
78			10,42		842,95	F
79			11,55		854,50	
80			10,06		864,56	
81			10,06		874,62	F
82			12,02		886,64	
83			9,99		896,63	
84			11,52		908,15	F
85			9,36		917,51	
86			12,02		929,53	
87			10,38		939,91	F
88			10,45		950,36	
89			11,72		962,08	
90			11,50		973,58	
91			10,46		984,04	
92			11,62		995,66	
93			8,88		1004,54	
94			11,31		1015,85	
95			12,28		1028,13	
96			12,49		1040,62	
97	V	V	11,50		1052,12	Přelap

- těžební Kolony 8 - $6\frac{5}{8}$ na vrtbě Dol. Dun - 4

Stamps