

Protokol o chemických zkouškách vody

Číslo vzorku: 334 / 2019 Zakázkové číslo: 190015
Zákazník: Ing. arch. Jaroslav Ševčík
Místo odběru: Uh. Brod
Označení vzorku: DPH - 2
Vzorek odebral: Ing. Seidl
Matrice: Voda z průzkumné sondy
Datum odběru: 3.5.2019 Datum příjmu: 3.5.2019 Analyzováno: 6.5.- 7.5.2019

Ukazatel	Zkratka	Jednotka	Hodnota	Norma
Reakce vody	pH	-	7,00	ČSN ISO 10523
Vodivost	κ_{25}	$\mu\text{S/cm}$	811	ČSN EN 27888
Kyselinová neutral. kapacita 4,5	$\text{KNK}_{4,5}$	mmol/l	14,22	ČSN EN ISO 9963-1
Agresivní oxid uhličitý na beton	CO_2 agres.	mg/l	0	ČSN EN 13577
Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	63,0	TNV 75 7476
Suma vápníku a hořčíku	$\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$	mmol/l	7,69	ČSN ISO 6059
Vápník	Ca^{2+}	mmol/l	6,28	ČSN ISO 6058
Vápník	Ca^{2+}	mg/l	252	ČSN ISO 6058
Hořčík	Mg^{2+}	mmol/l	1,41	ČSN ISO 6059
Hořčík	Mg^{2+}	mg/l	34	ČSN ISO 6059
Amonné ionty	NH_4^+	mg/l	2,304	ČSN ISO 7150-1

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

DIČ: CZ01643541

— 8

Vystavila: Blanka Vinklerová *Blanka Vinklerová* Protokol vystaven dne: 7.5.2019Kontroloval: RNDr. Oldřich Janík, vedoucí *Oldřich Janík*

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty. Tento protokol smí být reprodukován pouze celý a se souhlasem prováděcí laboratoře