

Fotopříloha

**Sanace havarijního stavu – prostory kuchyně
v 1. PP – Přemyslovců č. 8, Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
k. ú. Znojmo – město, parc. č. 161, č. p. 129/8**

Vypracovala:

Ing. Roxana Jarošová
AC - projekt
Znojmo, Dobšická 12

Datum:

V/2021



PODLAHOVÁ KONSTRUKCE KUCHYNĚ (VARNY) – TRASA KANALIZACE



PODLAHOVÁ KONSTRUKCE KUCHYNĚ (VARNY) – TRASA KANALIZACE



PROSEDLÁ PODLAHA – UTRHLÉ KERAMICKÉ SOKLÍKY



POKLESLÉ PODLAHOVÉ VPUSTI V KUCHYNI
SONDA V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI




PROSEDNUTÍ PODLAHY – SONDA V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI



PROSEDNUTÍ PODLAHY – KAVERNA POD PODLAHOU



VÝTAHOVÁ ŠACHTA



VÝTAHOVÁ ŠACHTA



ZVEDACÍ PLOŠINA



VNITŘNÍ OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE