



Foto poruchy (výška zdiva 50–75 cm)

LEGENDA

- Situace
- st. 99/2 Parcelní čísla
- Porušený úsek opěrné zdi



štandesign

SM

stancMichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73

Navrhl: Ing. arch. Michal Štanc

Vypracoval: Ing. Ing. arch. Michal Štanc

Zodpovědný projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)

Oprava zdi – Karolininy sady Znojmo,
parc. č. 647/1, 647/7, k. ú Znojmo – město

Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 22

Obsah: Situace – porucha



DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY

Místo: Znojmo

Rozměr: A4

Datum: 5/2021

Měřítko: 1:250

Č. výkresu: Č. revize:

C.1.1