

PD – Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II



Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava**

Stavba: **PD –Areál trolejbusy Ostrava –
Sanace objektu gumárny II**

Objekt: **SO 01 Gumárna**

Část: **D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského
objektu**

Stupeň: **DPS**

Vypracoval: Rumpala Zdeněk 
Přezkoumal: Ing. Kuzník Tomáš
HIP: Ing. Kuzník Tomáš 
Datum: 04/2022
Číslo zakázky: 51 107

SEZNAM PŘÍLOH

PRO-11639

01.	Technická zpráva	PRO-11639-01
02	Fotodokumentace stávajícího stavu	PRO-11639-02
03.	Půdorys 1. PP – stávající stav	PRO-11639-03
04.	Výkopy	PRO-11639-04
05.	Půdorys 1. PP – bourací práce	PRO-11639-05
06.	Půdorys 1. PP – nové stavební úpravy, sanace	PRO-11639-06
07.	Pohledy	PRO-11639-07
08.	Výpis oken	PRO-11639-08
09.	Výpis zámečnických výrobků	PRO-11639-09
10.	Výpis klempířských výrobků	PRO-11639-10
11.	Detail injektáže – řezy a pohled	PRO-11639-11
12.	Situace rekonstrukce přípojek dešťových vod	PRO-11639-12
13.	Podélný profil DP1	PRO-11639-13
14.	Podélný profil DP2	PRO-11639-14
15.	Dvorní vpust'	PRO-11639-15
16.	Vzorové napojení potrubí	PRO-11639-16
17.	Vzorové uložení potrubí	PRO-11639-17