

LEGENDA POTRUBÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LEŽATÁ SVODNÍ - PVC - NÁVRH
- TUKOVÁ KANALIZACE -LEŽATÁ SVODNÍ STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÁ KANALIZACE V HLOUBCE CCA 1,8 - 2,0 M PONECHÁ SE V ZEMI, NEBUDE VYUŽÍVÁNA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY A PŘIPOJOVACÍ - HT SYSTÉM NÁVRH
- TUKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY A PŘIPOJOVACÍ - HT SYSTÉM NÁVRH

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK BYLO VIZUÁLNĚ OVEŘENO NA STAVBĚ
PO VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PROSTURŮ A ZDIVA PROVÉST OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH TRAS.
STOUPAČKY S OZNAČENÍM 1T A 2T JSOU STÁVAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE JSOU NAPOJENY NA TUKOVOU KANALIZACI - NUTNO PROVĚŘIT.
PRŮRAZY DO STROPU PRO POTRUBÍ PROVÉST V DUTINĚ PANELŮ A MIMO PRŮVLAK

PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. DANA PEIKERTOVÁ	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: ZTI	FORMÁT: A3
		DATUM: 11/2023	STUPEŇ: DPS
		ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE A LEŽATÁ KANALIZACE	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO: D.1.4-02