

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Vyhotovil	Schválil
	Mgr. M. Novotný	Ing. M. Bulgurovská	T. Šarlovská	RNDr. L. Klínek, MBA
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67				
Název zakázky: Brno Bystre Kamechy, předběžný geotechnický průzkum pro prodloužení tramvajové trati	Datum		červen 2016	
	Číslo zakázky		15 7535	
	Měřítko		1:100	
Název přílohy: Dokumentace jádrových vrtů s vyhodnocením RQD a puklinosti	Číslo přílohy		5.1.2	
	Číslo výtisku			

Objekt
J5
Souřadnice JTSK X : 1157185.48
Y : 605209.00
Nadmořská výška : 321.26
Lokalita **Brno Bystrc Kamechy**
Mapa 1:25.000 **24-324**

II

POPISNÁ DATA

Vrtná souprava
Jméno vrtmistra

INTERVALY VRTÁNÍ	PRŮMĚR
[m]	[mm]

0.0 - 14.0	195
14.0 - 21.5	76

PODZEMNÍ VODA

Ustálená hladina **14.00 m**
Datum zjištění **2.4.2016**

POZNÁMKA

Vrt byl ukončen v hloubce 21,5 m.
Narážná hladina podzemní vody
nebyla zastižna.

POZNÁMKA

Dokumentoval: ing. Martina
Bulgurovská a Ing. Jan Stach.

Měřítko	:	1 : 100
Projekt	:	157535

Projekt : 157553
Zpracoval : Tereza Šarlovká
Datum : 14.6.2016
Příloha :

GEOtest Brno, a.s.											Objekt J6	
Geologická dokumentace s RQD a puklinatostí											Souřadnice JTSK X : 1157127.66 Y : 605301.24	
											Nadmořská výška : 328.56	
											Lokalita : Brno Bystřice Kamechy	
											Mapa 1:25.000 24-324	
Hloubka [m]	Popis polohy	Geologický profil	Podzemní voda	Sklon puklin	Výčet puklin v poloze	popis puklinatosti	Výnos jádra	Délka úlomku [cm] Index RQD [%]	GTYP	Těžitelnost	Norma 736133	
1	0.00-0.10 : Hlina písčitá, humózní, tmavě hnědá, s kořínky, tuhá	Q24							3b	II	(S5 SC)	POPISNÁ DATA
1	0.10-1.30 : Rula, rozvrtná do charakteru písek hlinitý se šterkem, rezavohnědý, suchý, písek jemně až střednězrný, úlomky hornin (granodiorit, diorit), do velikosti 6cm, převážně ale 1-2cm	R23							8	II	(R5)	Vrtná souprava ADBS Jméno vrtmistra p.Topinka
2	1.30-1.60 : Rula, rozvrtná do charakteru písek hlinitý se šterkem, tmavě rezavohnědý, suchý, úlomky ruly, slídnaté, hodně zvětřalé, lze rozpojit těžko rukou, jemnozrné, s oxidy Fe a Mn, s křemenými žilami, úlomky nad 60% do velikosti 8cm, silně až zcela zvětřalá	R53							8	II	(R4)	INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm]
3	1.60-2.60 : Rula, rezavohnědá, suchá, úlomky ruly s křemenými žilami, slídou, mylonitizovaná, alterovaná, prokřemenělá, jemnozrná, výnos pevného jádra 75%, silně zvětřalá	R23			6.05-6.40 : 70	6.05-9.30 : v 6.3 křemenná žila RH; pukliny převážně RH, s calcitem			9	II	R4	0.0 - 5.0 195 5.0 - 15.0 76
4	2.60-3.90 : Rula, jádro porušené vrtáním do charakteru písku hlinitého se šterkem, rezavohnědá, suchá, úlomky do velikosti 15cm, rozpojitelné kladivem, 90% horniny a 10% jemně až střednězrného písku, mírně zvětřalá	R53			6.85-7.30 : 41,5				8	II	(R3-R4)	PODZEMNÍ VODA
5	3.90-5.00 : Metabazalt, četné křemenné žíly, zvětřalý	R23							10	II	R4	Ustálená hladina 14.20 m Datum zjištění 2.4.2016
6	5.00-7.80 : Rula, tmavě rezavohnědá, vrstevná, pukliny limonitu rozpukané, středozrná, úlomky jsou poloostrohranné, pukliny limonitizované, rozpukané, mírně zvětřalá	R53			8.45-9.30 : 72,42,10,65	10.35-10.80 : přechod metabazitů a granod., RH			9	II	R3	POZNÁMKA
7	7.80-9.40 : Metabazalt, šedozeleň, navětralý až mírně zvětřalý, hustě protkaný kalcitovými manganovými žilkami, granatický, na plochách oxidy Fe a Mn (dendrity -keříčkovité útvary), rozpadá se po poklepu kladivem střípkovitě, ostrý přechod do rul	R21			9.55-9.80 : 70,45				10	II	R4	Vrt byl ukončen v hloubce 15,0 m. Naražená hladina podzemní vody nebyla zastižena.
8	9.40-10.30 : Rula, okatá, rezavohnědá, silně zvětřalá				10.35-10.80 : 70,34	12.05-12.80 : ND			8	II	R3	POZNÁMKA
9	10.30-10.90 : Metabazalt, šedozeleň, se silnou žilou karbonátokřemennou, mírně zvětřalý				10.95-11.90 : 8				10	II	R3	Dokumentoval: ing. Martina Bulgurovská a Ing. Jan Stach.
10	10.90-15.00 : Granitoid, červenohnědý, (lze rozbit kladivem), alterovaný, karbonátové a křemenné žíly, mírně až silně zvětřalý				12.05-12.80 : 25	14.05-14.80 : ND s limonitem			7	II	R3*-R4	
11					14.05-14.80 : 72,7							
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
											Měřitko : 1 : 100	
											Projekt : 157535	
											Zpracoval : Tereza Šarlovská	
											Datum : 14.6.2016	
											Příloha :	

Geologická dokumentace s RQD a puklinatostí											Objekt J9
GEOtest Brno, a.s.											Souřadnice JTSK X : 1157162.56 Y : 605661.45 Nadmořská výška : 335.85 Lokalita : Brno Bystřice Kamečky Mapa 1:25.000
Hloubka [m]	Popis polohy	Geologický profil	Podzemní voda	Sklon puklin	Výčet puklin v poloze	popis puklinatosti	Výnos jádra	Délka úlomku [cm] Index RQD [%]	GTYP	Těžitelnost Norma 736133	
1	2	3	4	5	6	7	8	20 40 60 80	9	10	11
1	0.00-0.10 : Hlina písčitá, humózní, tmavě hnědá, drn	Q24							3a	(F3 MS)	POPISNÁ DATA
1	0.10-0.70 : Písek hlinitý se štěrkem, hnědý, zavlhlý, písek středně až hrubozrný, úlomky granodioritu ostrohranné do velikosti 1 cm								3b	(S4 SC)	
2	0.70-2.40 : Granodiorit, zcela zvětralý až rozvětralý, rezavohnědý, v prstech rozpadavý, vrtáním rozpojitelný do charakteru písku hlinitého se štěrkem, písek hrubě až středně zrnitý, úlomky do 2cm, suchý									I (R6)	Datum zahájení vrtání 30.3.2016 Datum ukončení vrtání 31.3.2016 Vrtná souprava ADBS Jméno vrtmistra p.Topinka
3	2.40-10.50 : Granodiorit, zcela zvětralý, rezavohnědý, v prstech těžko rozpojitelný, písek hrubě až středně zrnitý, úlomky - výnos jádra až 13cm, suchý										INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR [m] [mm] 0.0 - 13.0 195 13.0 - 30.0 96
4											PODZEMNÍ VODA
5		R11								I (R5)	1.naražená hladina 11.50 m Ustálená hladina 11.20 m Datum zjištění 31.3.2016
6											POZNÁMKA
7											Vrt byl ukončen v hloubce 30,0 m.
8											POZNÁMKA
9											Dokumentoval: ing. Martina Bulgurovská a Ing. Jan Stach.
10											
11	10.50-11.80 : Granodiorit, zcela zvětralý až rozvětralý, rezavohnědý, v prstech rozpadavý, písek hrubě až středně zrnitý, úlomky do velikosti 2cm, suchý									I (R5-R6)	
12	11.80-12.40 : Granodiorit, silně až zcela zvětralý, rezavohnědý, písek hrubě až středně zrnitý, úlomky větší a pevnější, navětralé až zvětralé, do velikosti 6cm									I (R4-R5)	
13	12.40-13.00 : Granodiorit, hrubozrný, červenohnědý, mírně zvětralý, biotitický, lze ho rozbít kladivem, na plochách puklinatosti je navětralý, s limonitickými povlaky, rozpukavý po 5-10cm, vrtáno na sucho									II (R3)	
14	13.00-23.00 : Granodiorit, slabě zvětralý, hrubozrný, červenohnědý až do šeda, biotitický, limonitizovaný zejména na puklinách, poruchové pásma: 13.-13.45; 13.7-13.8; 16.5-16.65; 1.8-19.9; 2.7-20.85; 2.7-21.85; 22.4; 22.45; 23.6-23.6										
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25	23.00-30.00 : Granodiorit, mírně až zcela zvětralý, hrubozrnější než metráž 13 - 23 m, červenorezavohnědý, limonitit je nejen na plochách nespojitosti, prostupuje celou horninou, poruchy v metráži: 23.95-24.10; 25.10-25.25; 27.5-27.25										
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
											Měřítko : 1 : 100 Projekt : 157535 Zpracoval : Tercza Šarlovská Datum : 14.6.2016 Příloha :

GEOtest Brno, a.s.											Objekt J10										
Geologická dokumentace s RQD a puklinatostí											Souřadnice JTSK X : 1157198.05 Y : 605734.32 Nadmořská výška : 345.97 Lokalita : Brno Bystrc Kamechy Mapa 1:25.000 24-324										
Hloubka [m]	Popis polohy	Geologický profil	Podzemní voda	Sklon puklin	Výčet puklin v poloze	popis puklinatosti	Výnos jádra	Délka úlomku [cm] Index RQD [%]	GTYP	Těžitelnost	Norma 736133										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	0.00-0.20 : Hlina písčitá, humózní, pevná, s drnem 0.20-1.00 : Granodiorit, zcela zvětralý až rozvětralý, char. středně ulehleho písku s příměsí hlíny a šterku, rezavohnědý, zavlhlý, rozvětralá hornina, písčité frakce středo až hrubozrná, ostrohranná drť je do velikosti 1 cm 1.00-15.80 : Granodiorit,zcela zvětralý až rozvětralý, kostra horniny je zachována,s obsahem biotitu, lehce rozpouštělné v ruce, vrtáním rozvrtané v hrubozrný písek se šterkem, suchý								6	I	(R6-SC)	POPISNÁ DATA									
2																					Datum zahájení vrtání 16.3.2016 Vrtná souprava ADBS Jméno vrtmistra p.Topinka
3																					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 16.0 195 16.0 - 25.0 76
4																					PODZEMNÍ VODA
5																					Ustálená hladina 11.50 m Datum zjištění 17.3.2016
6																					POZNÁMKA
7																					Vrt byl ukončen v hloubce 25,0 m.
8																					POZNÁMKA
9																					Dokumentoval: ing. Martina Bulgurovská a Ing. Jan Stach.
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16	15.80-16.00 : Granodiorit, zcela zvětralý, v ruce rozpadavý v horninovou drť, žlutý, alterovaný 16.00-21.00 : Granodiorit, hrubozrný, červenohnědý, biotitický, mírně zvětralý, na plochách puklinatosti alterovaný (limonit), na těchto plochách více zvětralý				17.25-17.60 : 47,18,38 18.25-18.60 : 17 18.95-21.30 : 45,40	17.25-21.30 : na plochách puklinatosti alterovaný, s limonitem, na plochách více zvětralý, nerovné, hladké		6	I	(R5)											
17																					
18									7	II-III	R3										
19																					
20																					
21	21.00-25.00 : Granitoid, hrubozrný, červenohnědý, zdravý, dosti rozpukavý, podél predisponovaných ploch vyplněné bílými minerály, plochy puklinatosti jsou méně zvětralé s menším podílem alterace, milonit (kalcifikovaný jíl, nazelenalé barvy)				21.65-22.90 : 20 22.95-23.50 : 47 24.45-25.00 : 32,5	21.65-25.00 : pukliny jsou vyhojeny bílým jílovitým materiálem - mylonit, plochy puklinatosti jsou méně zvětralé s menším podílem alterace		7	II-III	R4											
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					

Měřítko : 1 : 100
Projekt : 157535
Zpracoval : Tereza Šarlovská
Datum : 14.6.2016
Příloha :

Geologická dokumentace s RQD a puklinatostí

Geologická dokumentace s RQD a puklinatostí											Objekt J12	
											Souřadnice JTSK X : 1157219.47 Y : 605753.57 Nadmořská výška : 349.69 Lokalita : Brno Bystrc Kamechy Mapa 1:25.000 24-324	
Hloubka [m]	Popis polohy	Geologický profil	Podzemní voda	Sklon puklin	Výčet puklin v poloze	popis puklinatosti	Výnos jádra	Délka úlomku [cm]		GTYP	Těžitelnost	Norma 736133
								Index RQD [%]				
								20	40	60	80	
1												
1	0.00-0.10 : Hlina písčitá, tmavě hnědá, tuhá, s drnem	Q24									3a	(F3 MS)
2	0.10-0.70 : Písek hlinitý se štěrskem, hnědý, stf. ulehlý, suchý, zrna štěrku do 0,5cm, max. 1cm, písčité frakce jemno až středozrná										3b	I (S4 SM)
3	0.70-2.80 : Granodiorit, zcela zvětralý až rozvětralý, jádro porušené vrtáním do charakteru písku hlinitého se štěrskem, hnědorezavý, stf. ulehlý, suchý, drobnozrná ostrohranná zrna štěrku granodioritu do velikosti 0,5cm, písčité frakce stredo až hrubozrná	R11									6	I R6
4	2.80-3.10 : Granodiorit, silně zvětralý v písčitolinitou suť, rezavohnědý, stmelový, suchý, frakce štěrku a písku										6	I R5-R6
5	3.10-6.20 : Granodiorit, zcela zvětralý až rozvětralý, rozvrtaný do charakteru písku hlinitého se štěrskem, hnědorezavý, ulehý, suchý, stmelená drobnozrná ostrohranná zrna štěrku granodioritu do velikosti 10cm, písčité frakce středně až hrubě zrnitá, rozpadavá										6	I R5-R6
6	6.20-6.80 : Granodiorit, zcela zvětralý v písčitolinitou suť, rezavohnědý, stmelový, suchý, frakce štěrku a písku, mezi prsty rozpadavý										6	I R5-R6
7	6.80-8.00 : Granodiorit, zcela zvětralý, vrtáním rozpojený do charakteru písku hlinitého se štěrskem, hnědorezavý, ulehý, suchý, stmelená drobnozrná ostrohranná zrna štěrku granodioritu do velikosti 10cm, písčité frakce středně až hrubě zrnitá, rozpadavá										6	I R5-R6
8	8.00-9.00 : Granodiorit, rozmělněný v písek slabě hlinitý se štěrskem, světle šedorezavohnědý, úlomky ostrohranné do velikosti 10cm, suchý, bez vody, výnos kusů do 10cm, 30% kusů nerozpadlých v písek a štěrky (zcela zvětralý)										6	I R5
9	9.00-9.40 : Metabazalt, silně zvětralý, rezavohnědý, na plochách limonitizovaný, suchý, 60% úlomků, výplň rozvětralá hornina středně až hrubozrného písku										9	II R4
10	9.40-10.00 : Metabazalt, mírně zvětralý, tmavě šedozelený, úlomky 3-5cm, ostrohranné, na plochách puklinatosti, limonitizovaný, jemnozrná hornina										9	II-III R3
11	10.00-14.00 : Metabazalt, mírně zvětralý, světle šedozelený, jemná textura, silně rozpukavý, úlomky 2-5cm, max. 8cm, ostrohranné										9	II-III R3
12	14.00-14.20 : Granodiorit, silně rozpukavý, červenohnědý, hrubozrný, slabě biotitický, ostrohranný, navětralý až mírně zvětralý										9	II-III R3
13	14.20-14.90 : Granodiorit, silně rozpukavý, červenohnědý, hrubozrný, slabě biotitický, ostrohranný, kompaktnější, úlomky 5-8cm, navětralý až mírně zvětralý										9	II-III R3
14	14.90-16.30 : Metabazalt, světle šedozelený, kompaktní, jemnozrný, zvětralý, na puklinách, plochách nespojitosti tektonický jíl, s intruzemi granodioritu										9	II-III R3
15	16.30-25.00 : Granodiorit, tmavě červenohnědý, (typická hrubozrná vyvěšelina), hrubozrný, převažuje zdravá hornina, na plochách nespojitosti limonit, podrcené polohy: 17.9; 21.3; 21.8, mírně zvětralý										9	II-III R3
16											9	II-III R3
17											9	II-III R3
18											9	II-III R3
19											9	II-III R3
20											9	II-III R3
21											9	II-III R3
22											9	II-III R3
23											9	II-III R3
24											9	II-III R3
25											9	II-III R3
26											9	II-III R3
27											9	II-III R3
28											9	II-III R3
29											9	II-III R3
30											9	II-III R3
31											9	II-III R3
32											9	II-III R3
33											9	II-III R3
34											9	II-III R3

POPSNÁ DATA

Datum zahájení vrtání 14.3.2016

Vrtná souprava ADBS

Jméno vrtmistra p.Topinka

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm]

0.0 - 9.5 195

9.5 - 25.0 76

POZNÁMKA

Vrt byl ukončen v hloubce 25,0 m. Hladina podzemní vody nebyla zastížena do 9,5 m, pak bylo vrtáno s výplachem.

POZNÁMKA

Dokumentoval: ing. Martina Bulgurovská a ing. Jan Stach.

Výnos jádra

96

95

96

97

87

100

99

98

100

100

100

80

100

98

96

99

100

10.65-10.80 : 14,26

15.05-16.30 : 32,46,54

15.05-16.30 : na puklinách tektonický jíl, 47; v 14.7m k vodorovné ose 54;

18.85-19.90 : 58,38,28,16

18.85-25.00 : na plochách puklinatosti limonit, systém puklin 50-45 a místy souběžně s osou jádra 88

19.95-20.40 : 62,1,36

23.15-24.00 : 15,4,36

24.15-25.00 : 56,5

Měřičko : 1 : 100

Projekt : 157535

Zpracoval : Tereza Šarlovská

Datum : 14.6.2016

Příloha :

[illegible]