

Závěrečná zpráva o provedení práce sondy HRUŠKY-26

Technické údaje o sondě :

Úvodní kolona pevně ϕ 11 3/4" o s.s. 8,5 mm, zapeřena do hl. 202,5 m, zecementovaná beton po povrch, použitá 300 p.o.
Pevnější kolona ϕ 5" o s.s. 6,98 mm, zapeřena do hloubky 1587 m, cementace provedena beton z 302 p.o., hlava cementu nepřiléhá.

Délka hloubky sondy : 1231,2 m

Otevřený horizont : souhravně 8. sarmatu

Intervaly porostu : 1185,5 - 1184,0 (30 ran), 1178,0 - 1175,0 m (60 ran), 1164,5 - 1162,5 m (50 ran)

Vyšetření sondy :

Stupeňky ϕ 2 7/8" SV zpusťeny do hl. 1141 m. Konec stupček opět navedl obřímkou.

Účel práce :

Účelem dohody ze dne 1.9.1986 bylo rozhodnuto nahradit ze sondy HR-21 výzkumet, vyšetřit a předat sondu HR-26 pro pozpovědi účely ve vodním zářadí 8. sarmatského obzoru. Dodečeno ze zářadí výšledek EK měření bylo rozhodnuto o výzkumet delšího tzv. 11. sarmatského obzoru.

Doba trvání práce :

Od 25.9.86 do 13.10.86 (s přerušením prací po dobu 18. - 24.9.1986).

Postup prováděných prací :

Práce na sondě byly zahájeny dne 16.9.86 ze stěvu, kdy poslední dosud zkoušený obzor v hl. 1440 - 1438,0 m zůstal od 23.4.85 izolován hermetickým mostem s hlavou v hl. 1392 m. Práce prováděly souprave 4-50 řízení mistrm s. Káděckým. Nejdříve bylo provedeno doplnění sondy stěnou ložiskovou vodoru a propíchnutí. Popustěním stupček bylo ověřeno nasednutí v hl. 1378 m. Následně byla ověřena hermetičnost vrtu tlakem 10 MPa. Po vyšetření stupček bylo kerstickým soupravou IMD zabezpečeno dne 17.9.86 měření MKK, GCL, AG v intervalu 0-1300 m. Jelihož měření byly v intervalech 11. s. sarmatu zaznamenány neobvykle anomálníe dne 18.9. přikročeno k dalšímu měření metodou TM. Vzhledem k tomu, že anomální výšledek měření mohly registrovat přetoky plynu do původu

vodnosních obzorů bylo přesoušky POZA dne 18.9.86 rozhod-
 nuto přerušit práce až do doby vyjasnění problematiky odbor-
 nou expertizou. Souprava byla tudíž ihned přestěhována ne
 následně přesouškou sondy H₂-Z-40.
 Po návratu přestěhování soupravy dne 23.9.86 bylo v prasech
 na sondě pokračováno.
 Nezákladě rozhodnutí vyplývajícího z výsledků expertizy
 EK měřeni, řízení Ing. Kellnou (VNP Bretislav) byla
 provedena změna v projektovému programu přesek na sondě.
 Pro naplnění vrtu bylo upraveno 18 m³ ložiskové vody soli
 ne m.h.m. 1,10 kg/dm³. Byly zepuštěny stupěky a oba sondy
 vyčerpány ze upravenou vodu. Dne 25.9.86 provedla přestěho-
 souprava kontrolní zámeč GCL a následně přestěhovala spodní
 část 11. sarmatského obzoru v hl. 1250 - 1251 m podzem
 10 km/15 km (zhruba). V rámci příjezdu na provedení
 čerpací skrušky byly zepuštěny stupěky ø 2 7/8" SV na konci
 opatření naváděcí objímky do hl. 1223,2 m. Tato vrtu bylo
 vyčerpáno produkčním křídlem (EK - 210). Při tlakové zkoušce
 těsnosti při vrtu současně bylo zjištěno, že přestěhování
 interval pod přetlakem 14 MPa nepohloupe. Následně byla
 provedena výměna oběhu vrtu ze ložiskové vody. Snížením
 hladiny přetlakem bylo v zárodku převedeno (hladina snížená
 do hl. 50 m, kde bylo nasedáno na parafin). Vzhledem k po-
 chybnostem o přesném umístění přestěho bylo po dopadu
 přesoušky POZA s Ing. Karkoškou (VNP) rozhodnuto opakovat
 přestěho. Sonda byla doplněna vodou, propíchnuta a vzhledem
 nou beton POZA prokvalifikována do hl. 1280 m.
 Sonda byla naplněna vodou o m.h.m. 1,10 kg/dm³, vyčerpány
 stupěky. Ze přítomnosti s. Ing. Karkošky bylo dne 27.9.86
 provedeno GCL měření a následně přestěho hl. intervalu 1251-
 1249 m/h přestěho bylo provedeno 20 km/h. stěh (15 Gremovsk)
 Stupěky byly téhož dne zepuštěny do hloubky 1223,2 m, převe-
 done montáž EK a provedena výměna oběhu vrtu ze slanou vodu.

V rámci tlakové zkoušky uštv vrtu bylo zjištěno, že pod
přetlakem 12 MPa obzor nepohloupe. Dne 28.9.86 bylo zeha-
jeno snižování hladiny pístováním. Příklad vody byl zjištěn
po snížení obzoru vrtu do hl. 200 m. Odstranění přetlaku
ot vstavení vody probíhalo takto :

Dne		odstaveno v hloubce		vytěženo m ³ vody	
28.9.86	0 -	200 m	2,0	2,0	
28.9.86	200 -	100 m	2,0	2,0	
29.9.86	50 -	100 m	8,0	8,0	nezále pískovat
30.9.86	50 -	100 m	4,5	4,5	
		celkem vytěženo :		16,5	m ³

Do odečtení obecné technické kapaliny v sondě (12,5 m³)

bylo z obzoru vytěženo 4,0 m³ vstavení vody. Žádné projevy
plynu nebyly zjištěny. Po ukončení pístování zůstala sonda
po dobu 7 hodin uzavřena (30.9.86 ve 24.00 hod. uzavřena do
1.10.86 do 7.00 hod.). Dne 1.10.86 byla vyzkoumána částou POZA
prováděním obzoru vzorku vody ne odplyn. Jedinou přítomnost ply-
nu nebyla zjištěna byl s. Velou (POZA uzavřeno) dan pokyn

k ukončení čerpadl zkoušky. Než byl vrtu byl vynešen produkt
krité za preventu. Sonda doplněna vodou a dopuštěním stupně
ověřeno nasednutí na pískovou zátku v hl. 1225 m. Odkulac
a dopuštěním stupně byla zátka postupně odkulována. Po
dosažení hloubky 1248 m došlo k částečné ztrátě cirkulace
infiltrací vody do obzoru. Byl proto připraven temblok ne

bazí WEGU v množství 1,5 m³. Po zacerpnutí pískovaci kapaliny
na dno sondy bylo pokračováno v odkulování zátky až do hl.
1280 m. Po vytěžení stupně bylo dne 2.10.86 provedena opa-
kování měření NGK. V rámci přípravy na izolaci vyzkoušeného
obzoru byly zapuštěny stupněky do hl. 1261,1 m. Cementace

izolačního mostku se uskutečnila 3.10.86 za použití 10 gvlín
cementu. Po 24 hodinové cementaci přestávce byla stupněkami
ověřena hlava cementu v hl. 1223,8 m. Hermetičnost vrtu byla
ověřena 4.10.86 tlakem 10 MPa/ 1/2 hod. a snížením (odpřito-
váním) hladiny do hl. 800 m/2 hod. Příprava práce ne prove-
dění vlastního čerpadla pokusu z 8. čerpatelského souvratví
byly zehájeny 4.10.86. Sonda byla naplněna výplachem (14 m³)

o m.km. 1,22 kg/dm³ a propřáchnuta. Před perforací plánovanou

na období 5.10.86 byly stupěky vyteženy na povrch. Jelikož
 zkušeb. KAC IMD perforací nezjistil byly 5.10.86 stupěky
 znovu zapuštěny do hl. 1223,8 m a proplačovány vřelou
 vodou. Potom byly stupěky znovu vyteženy.
 Dne 6.10.86 byla provedena perforace tří intervalů 8, a, b.
 Smeretického souvratu. Perforace použitím 140 15ti gramových
 stříel byla provedena v těchto hloubkách: 1185,0 - 1184,0/30
 cen), 1178,0-1175,0 m(60 cen), 1164,5-1162,5 (50 cen).
 Počet ran 30/m byl se střenou obdržet (s. Mraz POZA)
 důrazně požádán. Při perforaci byla dodržena podmínka sou-
 časného odtělu maximálně 10 ran/m. Po ukončení perforací
 přesl byl téhož dne zapuštěn komplex stupěk opětovně
 nevedl obřítkou do hl. 1113,3 m. Dne 7.10.86 bylo demon-
 váno hydrostat a osazen produkční kříd. následně byla proved-
 děna výměna vřelou ze 100. vody. Při výměně obsahu sandy
 byla vyvolána samotoková produkce. Plně otevřeným nátlakem bylo
 volným výtokem vyteženo 7.10.86 během 16 hodin celkem 10,0 m³
 vody. Přítel den 9.10. bylo neznámé v samotokové tečbě
 vody bez jakýchkoli plynových či jiných projevů pokřevování.
 Po vytežení delších 4,0 m³ plně voda byla při produkci pro-
 vedena kalibrace průchodností stupěk výzkumnou čtou POZA.
 Kalibrací Ø 43 mm bylo neočekávaně nasednuto v hl. 1178 m,
 tzv. spád interval perforace 1185 - 1184 m zůstal nepří-
 chodný. Jelikož se předpokládala překová zátka bylo odtěováno
 ukončeno, sonda nepřijala logistickou vodou upravenou na m.hm.
 1,05 kg/dm³ a stupěky zapuštěny, stupěkem Ø 2 7/8" bylo
 nasednuto v hl. 1164,8 m. Voda v sondě byla výměněna ze vřelou
 o m.hm. 1,22 kg/dm³. Stupěky s obřítkou byly vyteženy a v zá-
 mu zabezpečení obřítkou předpokládáno zátka byla zapuštěna
 seštev stupěk Ø 1,9" - 5 kusů předpokládáno na stupěkách
 2 7/8". Tímto nátlakem bylo bez nasednutí této vody až do hl.
 1226,9 m a bylo tak prokázáno, že překová zátka se nevyskytuje
 a příčinou nasednutí stupěk Ø 2 7/8" je zdeformování betonu
 následkem provádění perforace.

Ne zaklade rozhodnutí kompetentních pracovníků POZA bylo ze této situace přikročeno k vyběvení sondy stupněkem $\varnothing 27/8''$ s návěšecí objímkou ze ušletem předání sondy pro pozarovací účely POZA. Po výměně výplachu ze vody v inter-
valu 1226 - 1185 m byla původně zapnutá sestava kompi-
nací stupňůk vyložena a sestava stupňůk $\varnothing 27/8''$ s návěšecí objímkou na konci byla zapnutá do hloubky

1141 m. V této hloubce byla provedena oprava byl na ušleť vrtu ozezen pro-

dukcí kříž (210 - 210) a dokončena výměna výplachu ze 10-

zlekovou vodu. Tím byla dne 12.10.86 znovu vyvolána samo-

toková produkce ze sondy. Volný výtok vody po odčerpání cca

1200 litrů ustal.

Dne 13.10. byla přikročeno k přetování z hl. 0-300 m. Po

odčerpání 3,0 m³ vody byl samostatně znovu očištěn. Volný

výtoku bez překročení tlakové a bez přetlaku na ušleť poskytl

sonde téhož dne produkci celkem 6,0 m³ vody. Projevy plynů

neměly.

Dne 14.10.86 byla sonda ze trvalého samostatku prokvalifika-

čně vyzkoušena. Látka byla neseřadita v hl. 1178 m.

Produkce volně odtekající vody ze 14.10.86 činila 9,6 m³.

Ne zaklade dohody byla téhož dne téžba ukončena, sonda

uzavřena a sonda ze tohoto stavu předána do užívání JNP Brno.

Luzice, 10.11.1986
Zpracoval: Káňa K.

P R O T O K O L

o těsnosti zkoušce produkčního kříže na ústí sondy

Sonda: 44-46

Evld. číslo PK: 424

Provozní tlak PK: 14,0 MPa

Druh zkoušky	Zkušební medium	Zkušební tlak (MPa)	Zkušební doba (min.)	Výsledek zkoušky
zkouška těsnosti	voda	14,0 8,0	20	Dezi

11.10.86

Druh zkoušky	Zkušební medium	Zkušební tlak (MPa)	Zkušební doba (min.)	Výsledek zkoušky
zkouška těsnosti	zemní plyn		20	

Poznámka: Pozor! soude vzduch, kterým prochází plyn nepřeměňuje

Datum: 11.10.86

Podavatel:
Odběratel:

[Signature]

13. 10. 1986

8'274	8'50	8'40	8'23	8'50	7'56
8'61	8'50	8'40	8'93	8'40	8'39
8'17	8'50	8'67	9'27	8'67	8'44
8'40	8'65	8'84	8'34	8'84	7'98
7'76	9'13	9'01	9'01	9'02	7'72
7'70	8'83	8'16	8'16	8'61	8'30
7'84	8'81	7'22	8'65	8'65	7'51
8'40	8'07	8'47	8'60	8'60	7'87
8'37	9'19	8'20	8'57	8'57	7'78
8'47	9'11	9'01	8'03	8'03	9'27
8'279	8'84	8'484	8'589	8'087	8'427

Skupinky jsou zavěšeny v závěsné přírubě na přechodu Santa - ra